

SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING

1-3/8OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

Ceci est une barre de charge en acier pour les recharges à simple étape.
Disponible pour charger de 7/8 oz. à 1-1/2 oz. de plomb et des tailles #1 jusqu'à #6.



Caractéristiques

- Nom: [MEC RELOADING 1-3/8OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749019396
- N° fabr.: 30213836
- Taille: 1-3/8 oz
- Poids du colis: 0.231kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 098489015677

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour la Barre de Charge en Acier MEC Reloading 13/8 Oz](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour la Barre de Charge en Acier MEC Reloading 13/8 Oz

Introduction

Merci d'avoir choisi la Barre de Charge en Acier pour les recharges à simple étape MEC Reloading 13/8 oz. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser la barre de charge.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour le but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de la barre de charge pour détecter tout dommage ou usure.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- Consultez les instructions de sécurité spécifiques avant chaque utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation de la barre de charge.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les blessures lors de la manipulation des matériaux.
- Ne surchargez pas la barre de charge au-delà de sa capacité maximale (13/8 oz).
- Ne modifiez pas la barre de charge de quelque manière que ce soit.
- Ne l'utilisez pas dans des environnements humides ou mouillés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que votre presse de rechargement est compatible avec la barre de charge MEC.
- Fixez la barre de charge à la presse en suivant les instructions du fabricant de la presse.
- Vérifiez que la barre est solidement fixée avant de commencer à l'utiliser.

2. Utilisation

- Chargez la barre avec la quantité appropriée de plomb (maximum 13/8 oz).
- Vérifiez que le plomb est correctement positionné dans la barre.
- Actionnez la presse lentement et avec précaution pour éviter les accidents.
- Si vous rencontrez une résistance, arrêtez l'utilisation et vérifiez la barre pour des obstructions.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de rechargement.
- Si le produit est endommagé, contactez un service de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurez-vous d'avoir les informations relatives à votre produit à portée de main lors de la prise de contact.

En suivant ces instructions et recommandations, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la Barre de Charge en Acier MEC Reloading. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr