

STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING 1-1/4OZ BB-#2 STEEL SHOT CHARGE BAR

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

Ceci est une barre de chargement en acier pour les recharges à une seule étape.
Disponible pour charger de 7/8 oz à 1-1/2 oz de plomb et des tailles de billes jusqu'à #3.



Caractéristiques

- Nom: [**MEC RELOADING 1-1/4OZ BB-#2 STEEL SHOT CHARGE BAR**](#)
- Fabricant: [**MEC RELOADING**](#)
- Référence: 749019399
- N° fabr.: 302114BB2
- Taille: 1-1/4 oz
- Poids du colis: 0.234kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 098489013994

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Barre de Chargement en Acier STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ BB#2](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Barre de Chargement en Acier STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ BB#2

Introduction

Merci d'avoir choisi la Barre de Chargement en Acier MEC RELOADING. Ce produit est conçu pour faciliter vos recharges à une seule étape. Afin de garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez que toutes les pièces sont en bon état avant utilisation.
- Conservez ce guide à portée de main pour consultation future.
- Si vous observez un produit dangereux, signalezle aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez la barre de chargement.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le produit sans surveillance.
- Ne surchargez pas la barre de chargement au-delà de sa capacité maximale de 11/4 oz.
- Évitez de toucher les parties mobiles pendant le fonctionnement.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les blessures lors de la manipulation des matériaux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurezvous que la presse de recharge est sur une surface stable et plane.
- Fixez la barre de chargement en acier à la presse selon les instructions du fabricant.
- Vérifiez que tous les raccords sont sécurisés avant de commencer à recharger.

2. Utilisation

- Chargez la barre avec le plomb ou les billes appropriés (jusqu'à #3).
- Assurezvous que la quantité de plomb ne dépasse pas 11/4 oz.
- Suivez les étapes de votre processus de recharge pour garantir une utilisation correcte.
- Nettoyez régulièrement la barre de chargement pour éviter l'accumulation de résidus.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets métalliques.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE dédié à la sécurité des produits.

Merci de respecter ces lignes directrices pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la Barre de Chargement en Acier MEC RELOADING.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr