

PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING 7/8OZ #5-#6 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

La barre de chargement en acier est conçue pour les recharges progressives.
Disponible pour charger de 7/8 oz à 1-1/2 oz de plomb et des tailles de billes allant jusqu'à #6.



Caractéristiques

- Nom: [MEC RELOADING 7/8OZ #5-#6 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749019426
- N° fabr.: 50207856
- Taille: 7/8 oz
- Poids du colis: 0.236kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 098489013048

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Barre de Chargement en Acier MEC RELOADING](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Barre de Chargement en Acier MEC RELOADING

Introduction

Merci d'avoir choisi la Barre de Chargement en Acier MEC RELOADING. Ce guide contient des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser la barre de chargement.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour le chargement de munitions de plomb.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de la barre de chargement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Conservez le produit dans un endroit sec et frais, loin de l'humidité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez la barre de chargement.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les coupures ou les blessures.
- Ne surchargez pas la barre de chargement au-delà de sa capacité maximale (11/2 oz).
- Évitez de toucher les pièces mobiles pendant le fonctionnement.
- Ne jamais utiliser la barre de chargement dans un environnement inflammable ou explosif.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que la presse de rechargement est éteinte et déconnectée avant d'installer la barre de chargement.
- Fixez la barre de chargement à la presse en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifiez que la barre est solidement fixée avant de commencer à l'utiliser.

2. Utilisation

- Chargez la barre de chargement avec la quantité appropriée de plomb (7/8 oz à 11/2 oz).
- Sélectionnez la taille de bille souhaitée (jusqu'à #6).
- Suivez les instructions de votre presse de rechargement pour le chargement et le déchargement des munitions.
- Ne laissez jamais la barre de chargement sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la barre de chargement avec les déchets ménagers.
- Contactez votre centre local de recyclage pour obtenir des informations sur la mise au rebut appropriée des matériaux en métal.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement éliminées pour éviter tout risque potentiel.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter votre point de contact local ou le site web du fabricant pour des informations détaillées.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de la Barre de Chargement en Acier MEC RELOADING. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr