

PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING 1-1/4OZ BB-#2 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

La barre de chargement en acier est conçue pour les recharges progressives. Disponible pour charger de 7/8 oz à 1-1/2 oz de plomb et des tailles de billes allant jusqu'à #6.



Caractéristiques

- Nom: [MEC RELOADING 1-1/4OZ BB-#2 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749019430
- N° fabr.: 502114BB2
- Taille: 1-1/4 oz
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 098489016964

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Barre de Charge en Acier MEC RELOADING](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Barre de Charge en Acier MEC RELOADING

Introduction

Merci d'avoir choisi la Barre de Charge en Acier MEC RELOADING pour vos besoins en rechargement. Ce guide a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à respecter les réglementations de sécurité en vigueur dans l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Ne laissez jamais l'équipement à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de la barre de charge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Évitez de modifier le produit de quelque manière que ce soit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez la barre de charge.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les blessures aux mains.
- Ne surchargez jamais la barre au-delà de sa capacité maximale de 11/4 oz.
- Ne mélangez pas différents types de billes de plomb dans le même chargement.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée de tout objet qui pourrait causer des accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Barre de Charge :

- Fixez la barre de charge à votre presse de rechargement selon les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que tous les raccords sont bien serrés et qu'il n'y a pas de jeu.

2. Chargement de la Barre :

- Choisissez la taille de bille appropriée (jusqu'à #6).
- Remplissez la barre de charge en respectant les indications de poids.
- Ne dépassez pas la capacité maximale de 11/4 oz.

3. Utilisation de la Presse :

- Suivez les instructions de votre presse de rechargement pour effectuer le chargement.
- Surveillez attentivement le processus pour éviter les erreurs.

4. Nettoyage :

- Nettoyez la barre de charge après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Utilisez un chiffon sec et évitez les produits chimiques agressifs.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des équipements de rechargement.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage agréé pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE approprié.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la Barre de Charge en Acier MEC RELOADING. Merci de votre attention et bon rechargement !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr