

PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING 1-1/8OZ BB-#3 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

La barre de chargement en acier est conçue pour les recharges progressives. Disponible pour charger de 7/8 oz à 1-1/2 oz de plomb et des tailles de billes allant jusqu'à #6.



Caractéristiques

- Nom: [MEC RELOADING 1-1/8OZ BB-#3 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749019432
- N° fabr.: 502118BB3
- Taille: 1-1/8 oz
- Poids du colis: 0.234kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 098489014854

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bar de Charge en Acier MEC RELOADING](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Bar de Charge en Acier MEC RELOADING

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bar de Charge en Acier MEC RELOADING. Ce produit est conçu pour faciliter le rechargeement de munitions avec des billes de plomb. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité cidessous pour assurer une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurezvous toujours que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état du bar de charge pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalezle aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez le bar de charge.
- Utilisez des gants appropriés pour éviter les coupures ou les blessures.
- Ne chargez pas le bar avec plus de 11/2 oz de plomb.
- Ne mélangez pas différents types de billes de plomb dans le même chargement.
- Ne laissez jamais le bar de charge sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Placez le bar de charge sur votre presse de rechargement en suivant les instructions du fabricant.
- Assurezvous que le bar est correctement fixé et stable avant de commencer à l'utiliser.

2. Utilisation

- Vérifiez que la presse est déconnectée de toute source d'alimentation avant de charger le bar.
- Remplissez le bar avec la quantité appropriée de plomb, en respectant le poids maximum de 11/2 oz.
- Effectuez un test de fonctionnement sans munitions pour vous assurer que tout fonctionne correctement.
- Chargez vos cartouches en suivant les instructions de votre presse de rechargement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le bar de charge avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de recharge.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, apportezle à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact local de l'UE pour les produits.

Merci de respecter ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Bar de Charge en Acier MEC RELOADING.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr