

# Clé FAT - Batterie pour FAT Wrench AutoTorque

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Cordons de Nettoyage](#)

Gardez votre clé dynamométrique F.A.T. AutoTorque opérationnelle avec le pack de batterie de rechange AutoTorque. Cette batterie Lithium-Ion 12V offre jusqu'à 2 heures d'autonomie continue sur une seule charge, vous assurant d'être toujours prêt à travailler.

Surveillez facilement votre niveau de puissance avec l'indicateur de statut de batterie LED à vérification rapide. Quand il est temps de recharger, utilisez simplement un câble USB-C (non inclus) pour une recharge rapide et pratique.

⚠ Compatibile uniquement avec la clé dynamométrique F.A.T. AutoTorque.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [Batterie pour FAT Wrench AutoTorque](#)
- Fabricant: [WHEELER](#)
- Référence: EU2014072
- N° fabr.: 1223619
- Couleur: Noir
- Hauteur d'expédition: 354mm
- Largeur d'expédition: 222mm
- Longueur d'expédition: 212mm
- UPC: 198700000847

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la batterie AutoTorque du F.A.T. Wrench](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour la batterie AutoTorque du F.A.T. Wrench

## Introduction

Merci d'avoir choisi la batterie AutoTorque du F.A.T. Wrench. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement toutes les instructions et recommandations.

## Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que la batterie est utilisée uniquement avec le F.A.T. Wrench AutoTorque.
- Gardez la batterie hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne jamais exposer la batterie à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- Évitez de laisser la batterie se décharger complètement pour prolonger sa durée de vie.
- En cas de dommages visibles sur la batterie, arrêtez immédiatement son utilisation.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne tentez pas de démonter ou de réparer la batterie vous-même.
- Utilisez uniquement un câble USBC compatible pour la recharge. Le câble n'est pas inclus.
- Surveillez le niveau de charge à l'aide de l'indicateur LED de statut de la batterie.
- Ne surchargez pas la batterie. Débranchez-la une fois complètement chargée.
- En cas de surchauffe, débranchez immédiatement la batterie et laissez-la refroidir.

## Instructions d'installation et d'utilisation

### 1. Installation de la batterie :

- Assurez-vous que le F.A.T. Wrench AutoTorque est éteint.
- Localisez le compartiment de la batterie.
- Insérez la batterie AutoTorque en respectant les polarités indiquées.
- Fermez le compartiment de la batterie.

### 2. Utilisation de la batterie :

- Allumez le F.A.T. Wrench AutoTorque.
- Vérifiez le niveau de charge à l'aide de l'indicateur LED.
- Utilisez l'outil comme prévu. Si l'indicateur LED clignote, rechargez la batterie.

### 3. Recharge de la batterie :

- Connectez un câble USBC à la batterie et à une source d'alimentation.
- Surveillez l'indicateur LED pour savoir quand la batterie est complètement chargée (généralement une lumière verte).
- Débranchez le câble une fois la charge terminée.

## Instructions d'élimination

- Ne jetez pas la batterie dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des batteries lithiumion.
- Apportez la batterie dans un point de collecte approprié pour le recyclage.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter l'autorité locale ou le site de sécurité de l'UE pour des mises à jour et des alertes concernant les produits.

Merci de votre attention et de votre coopération pour garantir une utilisation sûre de votre batterie AutoTorque du F.A.T. Wrench.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)