

WIPE-OUT CLEANING SOLVENT ACCELERATOR - SHARP SHOOT R 8OZ LIQUID WIPE-OUT ACCELERATOR

[Nettoyage](#) > [Solvants & Dégraissants](#) > [Solvants](#)

Mousse sans brossage, nettoyage rapide

WIPE-OUT ACCELERATOR™ est extrêmement facile à utiliser. Tu humidifies un patch avec WIPE-OUT ACCELERATOR™ et tu le fais passer dans le canon. Pendant que WIPE-OUT ACCELERATOR™ est encore humide dans le canon, tu appliques simplement WIPE-OUT™. Ensuite, tu nettoies après 15 ou 20 minutes. WIPE-OUT ACCELERATOR™ n'est pas destiné à être utilisé seul comme nettoyant, mais agit comme un catalyseur qui améliore l'action de WIPE-OUT™. L'élimination des dépôts métalliques et du carbone du canon peut revitaliser et restaurer la précision d'une arme à feu fortement encrassée. Des brossages intensifs dans le canon d'une arme à feu peuvent provoquer des dommages et une usure inutile. WIPE-OUT™ et WIPE-OUT ACCELERATOR™ ont été formulés pour utiliser une technologie permettant d'éliminer en toute sécurité tous les types de dépôts du canon plus rapidement et plus efficacement... et sans brossage. Dissout le cuivre, le bronze, le cupro-nickel, et les dépôts de laiton dans le canon deux fois plus vite sans brossage. Protège toutes les pièces métalliques, y compris le canon, contre la corrosion et la rouille. Totalement sûr pour tous les aciers (inoxydable et carbone). Dissout le carbone sans brossage. Des indicateurs de couleur montrent la présence de dépôts métalliques, de dépôts de poudre et de carbone. Inodore, relativement sûr et facile à utiliser. Ne contient AUCUNE ACIDE et AUCUNE AMMONIAQUE.



Caractéristiques

- Nom: [SHARP SHOOT R 8OZ LIQUID WIPE-OUT ACCELERATOR](#)
- Fabricant: [SHARP SHOOT R](#)
- Référence: 100002539
- N° fabr.: WAC-800
- Taille: 8 oz
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 254mm
- Largeur d'expédition: 30mm
- Longueur d'expédition: 38mm
- UPC: 695791040047

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour WIPEOUT ACCELERATOR](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour WIPEOUT ACCELERATOR

Introduction

Merci d'avoir choisi WIPEOUT ACCELERATOR™. Ce produit est conçu pour améliorer le processus de nettoyage de votre arme à feu en éliminant efficacement les dépôts métalliques et de carbone. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez suivre les directives et instructions décrites dans ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu en tant qu'accélérateur de solvant de nettoyage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez toujours le produit dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de vapeurs.
- Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau et consultez un médecin si nécessaire.
- Ne pas ingérer le produit. Si avalé, demandez immédiatement une assistance médicale.
- Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Vérifiez tout dommage visible au conteneur du produit avant utilisation ; ne pas utiliser s'il est endommagé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des gants et des lunettes de sécurité lors de la manipulation de WIPEOUT ACCELERATOR™.
- Ne mélangez pas WIPEOUT ACCELERATOR™ avec d'autres agents de nettoyage ou produits chimiques.
- Utilisez uniquement comme indiqué ; ne dépassez pas les quantités recommandées.
- Laissez le produit agir dans le canon pendant pas plus de 20 minutes comme indiqué.
- Éliminez correctement les tampons et matériaux usagés pour éviter toute contamination environnementale.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez tous les matériaux nécessaires, y compris WIPEOUT ACCELERATOR™, des tampons de nettoyage et une tige de nettoyage.
- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Application :

- Humidifiez un tampon de nettoyage avec WIPEOUT ACCELERATOR™.
- Insérez le tampon dans le canon à l'aide d'une tige de nettoyage.
- Pendant que le canon est encore humide avec WIPEOUT ACCELERATOR™, appliquez WIPEOUT™ selon ses instructions.
- Laissez le produit agir pendant 15 à 20 minutes.

3. Achèvement :

- Après le temps d'attente, utilisez un tampon propre pour essuyer le canon.
- Inspectez le canon pour vérifier sa propreté et répétez le processus si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout produit inutilisé ou périmé conformément aux réglementations locales.
- Les tampons de nettoyage et matériaux usagés doivent être éliminés dans un sac scellé pour éviter toute contamination environnementale.
- Ne versez pas le produit dans l'évier et ne le jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant l'utilisation de WIPEOUT ACCELERATOR™, veuillez contacter votre distributeur local ou vous référer à l'emballage du produit pour des ressources supplémentaires.

En suivant ces instructions et directives, vous pourrez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec WIPEOUT ACCELERATOR™. Merci de votre attention à la sécurité, et profitez de votre produit !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr