

COMPETITION PR-50 POWDER MEASURE - REDDING COMPETITON PR-50 POWDER MEASURE

The Redding Competition PR-50 powder measure is the fourth in a series of "weight range specific" powder measures Redding has produced. The Competition PR-50 is for the precision rifle market and the specific cartridges associated with it. It was engineered with approximately 30 to 80 grains of most powders and its charges are assured by a precision ground drum, a honed metering chamber and a unique hemispherical micrometer adjustable plunger which virtually eliminates powder voids caused when using long greain powders. The micrometer is designed to reduce backlash in its travel making for easily repeatable charge weights as well.



Attributes

- Name: REDDING COMPETITON PR-50 POWDER MEASURE
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 100028760
- Mfr. No.: 03900
- Delivery weight: 1.383kg
- UPC: 611760039003

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Redding Competition PR50 Pulvermesser](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Redding Competition PR50 Powder Measure](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Dosificador de Pólvora Redding Competition PR50](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Mesureur de Poudre Redding Competition PR50](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Polvere Redding Competition PR50](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for Redding Competition PR50 Pulvmåler](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Miernika Proszku Redding Competition PR50](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Redding Competition PR50 Powder Measure mittarille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Redding Competition PR50 Pulvermätare](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro měřič prachu Redding Competition PR50](#)

Sicherheitsanleitung für den Redding Competition PR50 Pulvermesser

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Redding Competition PR50 Pulvermesser entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Pulvermesser nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte den Pulvermesser außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen, beim Umgang mit Pulvern.
- Bewahre den Pulvermesser an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit auf.
- Überprüfe regelmäßig den Pulvermesser auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Befolge alle lokalen Vorschriften bezüglich der Handhabung und Lagerung von WiederladeMaterialien.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Überschreite nicht das empfohlene Gewicht von 30 bis 80 Körnchen für Pulver.
- Vermeide die Verwendung des Pulvermessers mit Pulvern, die nicht mit seinem Design kompatibel sind.
- Stelle sicher, dass die Messkammer vor jeder Verwendung sauber und frei von Verstopfungen ist.
- Verwende den mikrometerverstellbaren Kolben vorsichtig, um falsche Ladegewichte zu vermeiden.
- Versuche nicht, den Pulvermesser ohne entsprechende Anleitung zu zerlegen oder zu modifizieren.
- Wenn du während des Betriebs Unregelmäßigkeiten feststellst, stelle die Verwendung des Pulvermessers sofort ein und suche Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle den Pulvermesser auf eine stabile, ebene Fläche.
- Sichere den Pulvermesser gegebenenfalls an der Fläche, um Bewegung während der Verwendung zu verhindern.
- Stelle sicher, dass die Messkammer richtig ausgerichtet und gesichert ist.

2. Nutzung:

- Stelle den mikrometerverstellbaren Kolben auf das gewünschte Ladegewicht innerhalb des Bereichs von 30 bis 80 Körnchen ein.
- Fülle die Messkammer mit dem entsprechenden Pulver.
- Betreibe den Pulvermesser gemäß den Empfehlungen des Herstellers, um das Pulver abzugeben.
- Überprüfe immer das Gewicht des abgegebenen Pulvers mit einer zuverlässigen Waage vor der Verwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge nicht verwendete oder abgelaufene Pulver gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn der Pulvermesser irreparabel beschädigt ist, entsorge ihn auf eine Weise, die Umweltschäden verhindert.

- Informiere dich bei den örtlichen Abfallbehörden über die ordnungsgemäße Entsorgung von gefährlichen Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des Redding Competition PR50 Pulvermessers besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice. Es ist wichtig, Zugang zu Unterstützung zu haben, wenn du auf Probleme stößt.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung des Redding Competition PR50 Pulvermessers gewährleisten. Bleibe über Produktsicherheit informiert und halte dich an alle empfohlenen Praktiken, um ein sicheres Wiederladerlebnis zu genießen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zur Sicherheit.

Safety Instruction Guide for the Redding Competition PR50 Powder Measure

Introduction

Thank you for choosing the Redding Competition PR50 Powder Measure. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure the powder measure is used only for its intended purpose.
- Keep the powder measure out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when handling powders.
- Store the powder measure in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Regularly inspect the powder measure for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local regulations regarding the handling and storage of reloading materials.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended weight range of 30 to 80 grains for powders.
- Avoid using the powder measure with powders that are not compatible with its design.
- Ensure that the metering chamber is clean and free of obstructions before each use.
- Use the micrometer adjustable plunger carefully to avoid incorrect charge weights.
- Do not attempt to disassemble or modify the powder measure without proper guidance.
- If you notice any irregularities during operation, stop using the powder measure immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Place the powder measure on a stable, flat surface.
- Secure the powder measure to the surface if necessary to prevent movement during use.
- Ensure that the metering chamber is properly aligned and secured.

2. Usage:

- Adjust the micrometer plunger to the desired charge weight within the 30 to 80 grains range.
- Fill the metering chamber with the appropriate powder.
- Operate the powder measure according to the manufacturer's recommendations to dispense the powder.
- Always doublecheck the weight of the dispensed powder using a reliable scale before use.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired powders in accordance with local regulations.
- If the powder measure is damaged beyond repair, dispose of it in a manner that prevents environmental harm.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods for hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Redding Competition PR50 Powder Measure, please refer to the manufacturer's website or customer service. It is important to have access to support if you encounter any issues.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of the Redding Competition PR50 Powder Measure. Stay informed about product safety and adhere to all recommended practices to enjoy a safe reloading experience. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Dosificador de Pólvora Redding Competition PR50

Introducción

Gracias por elegir el Dosificador de Pólvora Redding Competition PR50. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para asegurar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía con atención antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el dosificador de pólvora se use únicamente para su propósito previsto.
- Mantén el dosificador de pólvora fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, como gafas de seguridad, al manejar pólvoras.
- Guarda el dosificador de pólvora en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Inspecciona regularmente el dosificador de pólvora en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Sigue todas las regulaciones locales sobre el manejo y almacenamiento de materiales de recarga.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas el rango de peso recomendado de 30 a 80 granos para las pólvoras.
- Evita usar el dosificador de pólvora con pólvoras que no sean compatibles con su diseño.
- Asegúrate de que la cámara de medición esté limpia y libre de obstrucciones antes de cada uso.
- Usa el émbolo ajustable con micrómetro con cuidado para evitar pesos de carga incorrectos.
- No intentes desarmar o modificar el dosificador de pólvora sin la orientación adecuada.
- Si notas alguna irregularidad durante la operación, deja de usar el dosificador de pólvora inmediatamente y busca ayuda.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca el dosificador de pólvora sobre una superficie plana y estable.
- Asegura el dosificador de pólvora a la superficie si es necesario para evitar movimientos durante su uso.
- Asegúrate de que la cámara de medición esté correctamente alineada y asegurada.

2. Uso:

- Ajusta el émbolo con micrómetro al peso de carga deseado dentro del rango de 30 a 80 granos.
- Llena la cámara de medición con la pólvora adecuada.
- Opera el dosificador de pólvora de acuerdo con las recomendaciones del fabricante para dispensar la pólvora.
- Siempre verifica el peso de la pólvora dispensada usando una balanza confiable antes de usarla.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier pólvora no utilizada o caducada de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el dosificador de pólvora está dañado más allá de la reparación, deséchalo de una manera que prevenga daños al medio ambiente.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos sobre los métodos de eliminación adecuados para materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre seguridad relacionada con el Dosificador de Pólvora Redding Competition PR50, por favor, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente. Es importante tener acceso a soporte si encuentras algún problema.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurar el uso seguro y efectivo del Dosificador de Pólvora Redding Competition PR50. Mantente informado sobre la seguridad del producto y adhiérete a todas las prácticas recomendadas para disfrutar de una experiencia de recarga segura. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour le Mesureur de Poudre Redding Competition PR50

Introduction

Merci d'avoir choisi le mesureur de poudre Redding Competition PR50. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le mesureur de poudre est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Garde le mesureur de poudre hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de la manipulation de poudres.
- Range le mesureur de poudre dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Inspecte régulièrement le mesureur de poudre pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suis toutes les réglementations locales concernant la manipulation et le stockage des matériaux de rechargement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la plage de poids recommandée de 30 à 80 grains pour les poudres.
- Évite d'utiliser le mesureur de poudre avec des poudres qui ne sont pas compatibles avec son design.
- Assuretoi que la chambre de dosage est propre et exempte d'obstructions avant chaque utilisation.
- Utilise le plongeur micrométrique ajustable avec précaution pour éviter des poids de charge incorrects.
- Ne tente pas de démonter ou de modifier le mesureur de poudre sans guide approprié.
- Si tu remarques des irrégularités pendant l'utilisation, arrête immédiatement d'utiliser le mesureur de poudre et demande de l'aide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Place le mesureur de poudre sur une surface stable et plane.
- Fixe le mesureur de poudre à la surface si nécessaire pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
- Assuretoi que la chambre de dosage est correctement alignée et sécurisée.

2. Utilisation :

- Ajuste le plongeur micrométrique au poids de charge désiré dans la plage de 30 à 80 grains.
- Remplis la chambre de dosage avec la poudre appropriée.
- Utilise le mesureur de poudre selon les recommandations du fabricant pour distribuer la poudre.
- Vérifie toujours le poids de la poudre distribuée à l'aide d'une balance fiable avant utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine toute poudre inutilisée ou périmée conformément aux réglementations locales.
- Si le mesureur de poudre est endommagé au-delà de toute réparation, élimine-le d'une manière qui empêche tout dommage à l'environnement.

- Consulte les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées pour les matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du mesureur de poudre Redding Competition PR50, consulte le site web du fabricant ou le service client. Il est important d'avoir accès à un soutien si tu rencontres des problèmes.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace du mesureur de poudre Redding Competition PR50. Reste informé sur la sécurité des produits et respecte toutes les pratiques recommandées pour profiter d'une expérience de rechargement en toute sécurité. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Polvere Redding Competition PR50

Introduzione

Grazie per aver scelto il Misuratore di Polvere Redding Competition PR50. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il misuratore di polvere venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il misuratore di polvere fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Indossare sempre dispositivi di protezione adeguati, come occhiali di sicurezza, quando si maneggiano polveri.
- Conservare il misuratore di polvere in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e dall'umidità.
- Ispezionare regolarmente il misuratore di polvere per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti la manipolazione e la conservazione dei materiali di ricarica.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare l'intervallo di peso raccomandato di 30 a 80 grani per le polveri.
- Evitare di utilizzare il misuratore di polvere con polveri che non sono compatibili con il suo design.
- Assicurarsi che la camera di misurazione sia pulita e priva di ostruzioni prima di ogni uso.
- Utilizzare con attenzione il plunger micrometrico regolabile per evitare pesi di carica errati.
- Non tentare di smontare o modificare il misuratore di polvere senza una guida adeguata.
- Se si notano irregolarità durante il funzionamento, interrompere immediatamente l'uso del misuratore di polvere e cercare assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posizionare il misuratore di polvere su una superficie stabile e piana.
- Fissare il misuratore di polvere alla superficie, se necessario, per prevenire movimenti durante l'uso.
- Assicurarsi che la camera di misurazione sia correttamente allineata e fissata.

2. Uso:

- Regolare il plunger micrometrico al peso di carica desiderato all'interno dell'intervallo di 30 a 80 grani.
- Riempire la camera di misurazione con la polvere appropriata.
- Operare il misuratore di polvere secondo le raccomandazioni del produttore per erogare la polvere.
- Controllare sempre il peso della polvere erogata utilizzando una bilancia affidabile prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali polveri inutilizzate o scadute in conformità con le normative locali.
- Se il misuratore di polvere è danneggiato oltre la riparazione, smaltirlo in modo da prevenire danni all'ambiente.
- Controllare con le autorità locali di gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati per i

materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante il Misuratore di Polvere Redding Competition PR50, si prega di consultare il sito web del produttore o il servizio clienti. È importante avere accesso al supporto se si incontrano problemi.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace del Misuratore di Polvere Redding Competition PR50. Rimanere informati sulla sicurezza del prodotto e attenersi a tutte le pratiche raccomandate per godere di un'esperienza di ricarica sicura. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjoner for Redding Competition PR50 Pulvmåler

Introduksjon

Takk for at du valgte Redding Competition PR50 pulvmåler. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les denne guiden nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at pulvmåleren kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Hold pulvmåleren utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Bruk alltid passende verneutstyr, som vernebriller, når du håndterer krutt.
- Oppbevar pulvmåleren på et kjølig, tørt sted, borte fra direkte sollys og fuktighet.
- Inspiser regelmessig pulvmåleren for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Følg alle lokale forskrifter angående håndtering og oppbevaring av omlastingsmaterialer.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke overskrid den anbefalte vektgrensen på 30 til 80 korn for krutt.
- Unngå å bruke pulvmåleren med krutt som ikke er kompatibel med dens design.
- Sørg for at målekammeret er rent og fritt for hindringer før hver bruk.
- Bruk den mikrometerjusterbare stempelen forsiktig for å unngå feil ladningsvekter.
- Ikke forsøk å demontere eller modifisere pulvmåleren uten riktig veiledning.
- Hvis du merker noen uregelmessigheter under drift, stopp umiddelbart bruken av pulvmåleren og søk hjelp.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Plasser pulvmåleren på en stabil, flat overflate.
- Sikre pulvmåleren til overflaten om nødvendig for å forhindre bevegelse under bruk.
- Sørg for at målekammeret er riktig justert og sikret.

2. Bruk:

- Juster den mikrometerjusterbare stempelen til ønsket ladningsvekt innenfor 30 til 80 korn.
- Fyll målekammeret med det aktuelle kruttet.
- Betjen pulvmåleren i henhold til produsentens anbefalinger for å dispensere kruttet.
- Dobbeltsjekk alltid vekten av det dispenserte kruttet ved hjelp av en pålitelig vekt før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle ubrukte eller utløpte krutt i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis pulvmåleren er skadet utover reparasjon, kast den på en måte som forhindrer miljøskade.
- Sjekk med lokale avfallshåndteringsmyndigheter for riktig avfallsmåter for farlige materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående Redding Competition PR50 pulvmåler, vennligst referer til produsentens nettside eller kundeservice. Det er viktig å ha tilgang til støtte hvis du opplever

problemer.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av Redding Competition PR50 pulvmåler. Hold deg informert om produktsikkerhet og overhold alle anbefalte praksiser for å nyte en trygg omlastingsopplevelse. Takk for at du tar hensyn til sikkerheten.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Miernika Proszku Redding Competition PR50

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór miernika proszku Redding Competition PR50. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że miernik proszku jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Trzymaj miernik proszku z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas obsługi proszków.
- Przechowuj miernik proszku w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj miernik proszku pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących obsługi i przechowywania materiałów do ładowania.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie przekraczaj zalecanego zakresu wagowego od 30 do 80 ziaren dla proszków.
- Unikaj używania miernika proszku z proszkami, które nie są zgodne z jego konstrukcją.
- Upewnij się, że komora pomiarowa jest czysta i wolna od przeszkód przed każdym użyciem.
- Używaj regulowanego tłoka mikrometrycznego ostrożnie, aby uniknąć błędnych wag ładunków.
- Nie próbuj demontować ani modyfikować miernika proszku bez odpowiednich wskazówek.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości podczas pracy, natychmiast przestań używać miernika proszku i skonsultuj się z pomocą.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Umieść miernik proszku na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Jeśli to konieczne, zabezpiecz miernik proszku do powierzchni, aby zapobiec jego ruchowi podczas użycia.
- Upewnij się, że komora pomiarowa jest prawidłowo wyrównana i zabezpieczona.

2. Użytkowanie:

- Dostosuj tłok mikrometryczny do pożądanej wagi ładunku w zakresie od 30 do 80 ziaren.
- Napełnij komorę pomiarową odpowiednim proszkiem.
- Obsługuj miernik proszku zgodnie z zaleceniami producenta, aby dozować proszek.
- Zawsze podwójnie sprawdzaj wagę dozowanego proszku za pomocą wiarygodnej wagi przed użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub przeterminowane proszki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli miernik proszku jest uszkodzony ponad naprawę, pozbądź się go w sposób, który zapobiega szkodom dla środowiska.
- Skonsultuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania właściwych

metod utylizacji materiałów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości dotyczących miernika proszku Redding Competition PR50, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub obsługą klienta. Ważne jest, aby mieć dostęp do wsparcia w przypadku napotkania jakichkolwiek problemów.

Zakończenie

Przestrzegając tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie miernika proszku Redding Competition PR50. Bądź na bieżąco z bezpieczeństwem produktów i przestrzegaj wszystkich zalecanych praktyk, aby cieszyć się bezpiecznym doświadczeniem przy ładowaniu. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

Turvallisuusohjeet Redding Competition PR50 Powder Measure mittarille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Competition PR50 Powder Measure mittarin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että mittaria käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Pidä mittari lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, käsitellessäsi jauheita.
- Säilytä mittari viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.
- Tarkista säännöllisesti mittari mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä, jotka koskevat latausmateriaalien käsittelyä ja varastointia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä ylitä suositeltua painorajaa, joka on 30–80 grammaa jauheille.
- Vältä mittarin käyttöä jauheiden kanssa, jotka eivät ole yhteensopivia sen suunnittelun kanssa.
- Varmista, että mittauskammio on puhdas ja esteetön ennen jokaista käyttöä.
- Käytä mikrometrisesti säädettävää mäntää varovasti välttääksesi virheellisiä latauspainoja.
- Älä yritä purkaa tai muokata mittaria ilman asianmukaista ohjeistusta.
- Jos huomaat toiminnassa poikkeavuuksia, lopeta mittarin käyttö välittömästi ja hae apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta mittari vakaalle, tasaiselle pinnalle.
- Varmista mittari pinnalle tarvittaessa estääksesi liikkumisen käytön aikana.
- Varmista, että mittauskammio on oikein kohdistettu ja kiinnitetty.

2. Käyttö:

- Säädä mikrometrimäntä haluttuun latauspainoon 30–80 grammaan.
- Täytä mittauskammio sopivalla jauheella.
- Käytä mittaria valmistajan suositusten mukaan jauheen annostelemiseen.
- Tarkista aina annostellun jauheen paino luotettavalla vaa'alla ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vanhentuneet jauheet paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos mittari on vaurioitunut korjaamattomaksi, hävitä se tavalla, joka estää ympäristön vahingoittamisen.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät vaarallisten materiaalien osalta.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita Redding Competition PR50 Powder

Measure mittarista, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun. On tärkeää, että saat tukea, jos kohtaat ongelmia.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa Redding Competition PR50 Powder Measure mittarin turvallisen ja tehokkaan käytön. Pysy ajan tasalla tuoteturvallisuudesta ja noudata kaikkia suositeltuja käytäntöjä nauttiaksesi turvallisesta latauskokemuksesta. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för Redding Competition PR50 Pulvermätare

Introduktion

Tack för att du valt Redding Competition PR50 pulvermätare. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att pulvermätaren används endast för sitt avsedda syfte.
- Håll pulvermätaren utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du hanterar pulver.
- Förvara pulvermätaren på en sval, torr plats bort från direkt solljus och fukt.
- Inspektera regelbundet pulvermätaren för eventuella tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla lokala regler angående hantering och förvaring av omladdningsmaterial.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte den rekommenderade viktintervallet på 30 till 80 grain för pulver.
- Undvik att använda pulvermätaren med pulver som inte är kompatibelt med dess design.
- Se till att mätkammaren är ren och fri från hinder innan varje användning.
- Använd den mikrometerjusterbara kolven försiktigt för att undvika felaktiga laddvikter.
- Försök inte att montera isär eller modifiera pulvermätaren utan korrekt vägledning.
- Om du märker några oegentligheter under drift, sluta använda pulvermätaren omedelbart och sök hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera pulvermätaren på en stabil, plan yta.
- Säkra pulvermätaren på ytan om det behövs för att förhindra rörelse under användning.
- Se till att mätkammaren är korrekt justerad och säkrad.

2. Användning:

- Justera den mikrometerjusterbara kolven till önskad laddvikt inom intervallet 30 till 80 grain.
- Fyll mätkammaren med det lämpliga pulvret.
- Använd pulvermätaren enligt tillverkarens rekommendationer för att dosera pulvret.
- Kontrollera alltid vikten av det doserade pulvret med en pålitlig våg innan användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuellt oanvända eller utgångna pulver i enlighet med lokala regler.
- Om pulvermätaren är skadad bortom reparation, kassera den på ett sätt som förhindrar miljöskada.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta kassationsmetoder för farliga material.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående Redding Competition PR50 pulvermätare, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundservice. Det är viktigt att ha tillgång till support om du stöter på

några problem.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av Redding Competition PR50 pulvermätare. Håll dig informerad om produktsäkerhet och följ alla rekommenderade metoder för att njuta av en säker omladdningsupplevelse. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro měřič prachu Redding Competition PR50

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali měřič prachu Redding Competition PR50. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl měřič prachu používán pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Uchovávejte měřič prachu mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Při manipulaci s prachy vždy noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle.
- Skladujte měřič prachu na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Pravidelně kontrolujte měřič prachu na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se manipulace a skladování materiálů pro přebíjení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte doporučený váhový rozsah 30 až 80 zrn pro prachy.
- Vyhnete se používání měřiče prachu s prachy, které nejsou kompatibilní s jeho designem.
- Ujistěte se, že měřicí komora je čistá a bez překážek před každým použitím.
- Používejte nastavovací mikrometr opatrně, abyste se vyhnuli nesprávným hmotnostem dávek.
- Nepokoušejte se měřič prachu rozebírat nebo upravovat bez řádného vedení.
- Pokud během provozu zaznamenáte jakékoli nepravidelnosti, okamžitě přestaňte měřič prachu používat a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Umístěte měřič prachu na stabilní a rovný povrch.
- Pokud je to nutné, zajistěte měřič prachu k povrchu, aby se během používání nepohyboval.
- Ujistěte se, že je měřicí komora správně zarovnána a zajištěna.

2. Použití:

- Nastavte mikrometr na požadovanou hmotnost dávky v rozmezí 30 až 80 zrn.
- Naplňte měřicí komoru vhodným prachem.
- Provozujte měřič prachu podle doporučení výrobce pro dávkování prášku.
- Vždy zkontrolujte hmotnost dávkovaného prášku pomocí spolehlivé váhy před použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte veškeré nepoužité nebo prošlé prachy v souladu s místními předpisy.
- Pokud je měřič prachu poškozen natolik, že není opravitelný, zlikvidujte ho způsobem, který zabrání poškození životního prostředí.
- Zkontrolujte s místními úřady pro správu odpadu správné metody likvidace nebezpečných materiálů.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se měřiče prachu Redding Competition PR50 se prosím odkažte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis. Je důležité mít přístup k podpoře, pokud narazíte na jakékoli problémy.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a efektivní používání měřiče prachu Redding Competition PR50. Zůstaňte informováni o bezpečnosti produktu a dodržujte všechny doporučené postupy, abyste si užili bezpečné přebíjení. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.