

ADJUSTABLE SHOT DIPPER

Lee Adjustable telescoping cup, accurately measures lead bismuth and steel.



Attributes

- Name: ADJUSTABLE SHOT DIPPER
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100032078
- Mfr. No.: 90973
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 734307909734

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den verstellbaren Shot Dipper von Lee](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Adjustable Shot Dipper](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Dosificador de Plomo Ajustable Lee Precision](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Tasse Télescopique Ajustable Lee](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Dipper Regolabile Lee Precision](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania Regulowanej Teleskopowej Miarki Lee](#)
- [Suomi: ADJUSTABLE SHOT DIPPER KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ADJUSTABLE SHOT DIPPER LEE PRECISION ADJUSTABLE SHOT DIPPER](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost produktu: Nastavitelné teleskopické měřidlo Lee Precision](#)

Sicherheitshinweise für den verstellbaren Shot Dipper von Lee

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des verstellbaren Shot Dippers von Lee! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim präzisen Abmessen von Blei, Bismut und Stahl zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den Shot Dipper nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie den Dipper regelmäßig auf Beschädigungen, bevor Sie ihn verwenden.
- Lagern Sie den Dipper an einem trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Dipper sauber und frei von Rückständen ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Verwenden Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie mit Materialien wie Blei und Bismut umgehen.
- Halten Sie den Dipper von offenen Flammen und Wärmequellen fern.
- Mischen Sie keine Chemikalien oder Materialien, die nicht für die Verwendung mit dem Dipper geeignet sind.
- Verwenden Sie den Dipper nur auf stabilen, ebenen Oberflächen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des Dippers haben.
- Reinigen Sie den Dipper gründlich, bevor Sie ihn verwenden.

2. Verwendung:

- Stellen Sie den Dipper auf eine stabile Oberfläche.
- Justieren Sie den Dipper auf die gewünschte Menge, indem Sie den Teleskopmechanismus verwenden.
- Füllen Sie das Material vorsichtig in den Dipper.
- Achten Sie darauf, dass Sie nicht über die Markierung hinausfüllen.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie den Dipper gründlich, um Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie den Dipper an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Dipper gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoff und Metallabfälle.
- Wenn der Dipper nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass er sicher verpackt ist, um Verletzungen zu vermeiden, bevor Sie ihn entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an die zuständige Sicherheitsbehörde in Ihrer Region.

Vielen Dank, dass Sie sich für den verstellbaren Shot Dipper von Lee entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Nutzung!

Safety Instruction Guide for the Adjustable Shot Dipper

Introduction

Thank you for choosing the Lee Adjustable Shot Dipper. This product is designed to accurately measure lead, bismuth, and steel. To ensure your safety and the safe use of this product, please read and follow the instructions and guidelines outlined in this document carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the Adjustable Shot Dipper in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product before each use for any signs of damage or wear.
- Do not use the product for any purpose other than its intended use.
- If you experience any issues or malfunctions, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid exposure to extreme temperatures or humidity, which may affect the product's accuracy and integrity.
- Do not attempt to modify or repair the Adjustable Shot Dipper yourself.
- Ensure that the measuring cup is securely locked in place before use to prevent spills or accidents.
- Handle lead and other materials with care, following all relevant safety protocols and guidelines for handling hazardous materials.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Remove the Adjustable Shot Dipper from its packaging.
- Inspect for any visible damage or missing parts.
- Ensure that the measuring cup is clean and free from any debris.

2. Adjusting the Dipper:

- Extend or retract the telescoping feature to the desired measurement setting.
- Confirm that the adjustment is secure before proceeding.

3. Measuring:

- Place the Adjustable Shot Dipper in the material to be measured (lead, bismuth, or steel).
- Ensure the cup is filled to the desired level.
- Carefully remove the dipper from the material, ensuring no spillage occurs.

4. Cleaning:

- After use, clean the measuring cup thoroughly with a soft cloth or brush to remove any residue.
- Store the Adjustable Shot Dipper in a dry place, away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the Adjustable Shot Dipper in accordance with local regulations regarding electronic and hazardous waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer functional, consult your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and use of the Adjustable Shot Dipper, please contact the manufacturer or your local distributor. Ensure that all safety measures are followed, and do not hesitate to report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and effective experience with the Adjustable Shot Dipper.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Dosificador de Plomo Ajustable Lee Precision

Introducción

La taza telescópica ajustable de Lee es un dispositivo diseñado para medir con precisión el plomo, el bismuto y el acero. Este manual proporciona directrices de seguridad importantes para asegurar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee atentamente todas las instrucciones y recomendaciones antes de usar el dosificador.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de cada uso.
- Mantén el dosificador fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto solo para los fines previstos.
- Evita el contacto con sustancias químicas agresivas que puedan dañar el dispositivo.
- Si observas cualquier daño o mal funcionamiento, deja de usar el producto inmediatamente y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este dosificador está diseñado exclusivamente para medir plomo, bismuto y acero. No lo uses para otros materiales.
- **Protección Personal:** Usa gafas de seguridad y guantes al manipular materiales pesados o peligrosos.
- **Superficie Estable:** Coloca el dosificador en una superficie plana y estable durante su uso para evitar derrames.
- **Evita el Calor:** Mantén el dosificador alejado de fuentes de calor y llamas abiertas.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el dosificador en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Verificación Inicial:

- Inspecciona el dosificador para asegurarte de que no tenga daños visibles.
- Asegúrate de que todas las partes estén presentes y en buen estado.

2. Ajuste del Tamaño:

- Gira la parte ajustable del dosificador para seleccionar el tamaño de medida deseado.
- Asegúrate de que el ajuste esté firme antes de usar.

3. Medición:

- Llena el dosificador con el material que deseas medir.
- Usa una herramienta adecuada para nivelar el material en la parte superior del dosificador.
- Vierte el material en el recipiente de destino con cuidado para evitar derrames.

4. Limpieza:

- Limpia el dosificador después de cada uso con un paño seco.
- No sumerjas el dosificador en agua ni lo limpies con productos químicos agresivos.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el dosificador, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- No arrojes el dosificador en la basura común; considera reciclarlo si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si necesitas más información, por favor, busca el contacto apropiado en tu área. Recuerda que es importante reportar productos inseguros o accidentes a las autoridades competentes.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo de tu dosificador de plomo ajustable Lee Precision.

Guide de Sécurité pour le Tasse Télescopique Ajustable Lee

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tasse Télescopique Ajustable Lee. Ce produit est conçu pour mesurer avec précision le plomb, le bismuth et l'acier. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité. Il contient des informations importantes sur la façon d'utiliser le produit en toute sécurité et de manière appropriée.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les fins prévues.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne tentez pas de réparer le produit vous-même en cas de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le Tasse Télescopique Ajustable Lee dans un environnement propre et sec.
- Évitez de mesurer des matériaux qui ne sont pas spécifiquement recommandés (plomb, bismuth, acier).
- Ne forcez pas le mécanisme télescopique ; utilisez-le doucement pour éviter d'endommager le produit.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter tout risque de projection.
- Gardez le produit à l'écart des sources de chaleur et d'humidité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Déballez soigneusement le produit et vérifiez qu'il n'y a pas de pièces manquantes.
- Assurez-vous que le produit est propre avant de l'utiliser pour la première fois.

2. Utilisation

- Ajustez le Tasse Télescopique à la taille souhaitée en tournant le mécanisme.
- Remplissez le tasse avec le matériau à mesurer (plomb, bismuth, acier).
- Nivelez le matériau au bord du tasse pour une mesure précise.
- Retirez le tasse délicatement et utilisez le matériau mesuré selon vos besoins.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des produits en métal.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, déposez-le dans un point de collecte approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de service après-vente.

Ce guide a été conçu pour vous aider à utiliser le Tasse Télescopique Ajustable Lee en toute sécurité. Suivez ces instructions et n'hésitez pas à signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes. Pour des mises à jour sur les rappels de produits, consultez la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Dipper Regolabile Lee Precision

Introduzione

Grazie per aver scelto il Dipper Regolabile Lee Precision. Questo prodotto è progettato per misurare con precisione il piombo, il bismuto e l'acciaio. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il dipper solo per scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il dipper se è danneggiato o difettoso.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il dipper in un'area ben ventilata.
- Indossa occhiali protettivi e guanti quando maneggi i materiali.
- Non sovraccaricare il dipper oltre le specifiche raccomandate dal produttore.
- Evita il contatto diretto con materiali tossici o nocivi.
- Non utilizzare il dipper in prossimità di fonti di calore o fiamme libere.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il dipper sia pulito e privo di polvere o residui.
- Controlla che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni.

2. Uso:

- Regola il dipper alla misura desiderata seguendo le indicazioni sulla scala.
- Riempi il dipper con il materiale da misurare, assicurandoti di non superare la capacità massima.
- Livella il materiale all'interno del dipper per garantire una misurazione accurata.
- Versa il materiale misurato in modo sicuro e controllato.

3. Pulizia:

- Dopo l'uso, pulisci il dipper con un panno asciutto.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o solventi aggressivi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali utilizzati.
- Non smaltire il dipper nell'ambiente. Assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Ricicla le parti del dipper quando possibile, seguendo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Grazie per aver scelto il Dipper Regolabile Lee Precision. Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un uso sicuro e soddisfacente del prodotto.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania Regulowanej Teleskopowej Miarki Lee

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Regulowanej Teleskopowej Miarki Lee. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami. Niniejsza instrukcja została opracowana w celu przestrzegania ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej (EU GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj miarkę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj miarkę pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas pracy z materiałami, takimi jak ołów, bizmut i stal, które mogą być szkodliwe dla zdrowia.
- Informuj osoby trzecie o zasadach bezpieczeństwa związanych z używaniem miarki.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Nie używaj miarki w pobliżu dzieci.
- Używaj miarki tylko do pomiaru materiałów, do których jest przeznaczona.
- Unikaj kontaktu skóry z materiałami, które mogą być toksyczne lub szkodliwe.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice, podczas pracy z materiałami.
- Przechowuj miarkę w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że miarka jest czysta i sucha przed pierwszym użyciem.
- Sprawdź, czy wszystkie części są w komplecie i nieuszkodzone.

2. Użycie miarki:

- Rozłóż miarkę do odpowiedniej długości, zgodnie z wymaganym pomiarem.
- Umieść materiał w komorze miarki, upewniając się, że jest on równomiernie rozłożony.
- Przeprowadź pomiar, upewniając się, że miarka jest stabilna i nie przesuwają się.
- Po zakończeniu pomiaru, delikatnie wyjmij materiał z miarki.

3. Czyszczenie miarki:

- Po każdym użyciu oczyść miarkę z resztek materiałów.
- Używaj wilgotnej szmatki i łagodnego detergentu. Nie zanurzaj miarki w wodzie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj miarki do zwykłych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących korzystania z Regulowanej Teleskopowej Miarki Lee, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

ADJUSTABLE SHOT DIPPER KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa ADJUSTABLE SHOT DIPPER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä säädettävä teleskooppimuki on suunniteltu mittaamaan tarkasti liijybismautti ja teräs. Tämä ohje tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen. Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin kuin mitä on suositeltu.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet allerginen tai herkkä materiaaleille, joista tuote on valmistettu.
- Käytä suojakäsineitä, jos tuotteen käsittelyyn liittyy riskejä.
- Varmista, että käytät tuotetta vakaalla ja tasaisella pinnalla.
- Älä altista tuotetta voimakkailla kemikaaleille tai korkeille lämpötiloille.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Avaa pakkaus ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä teleskooppimuki haluttuun pituuteen. Varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Testaa tuotteen toimintaa ennen varsinaista käyttöä.

2. Käyttö

- Valitse haluamasi mitta ja varmista, että se on oikein asetettu.
- Kaada mittausmateriaali varovasti mukiin.
- Varmista, että käytät mukia oikein, jotta vältät mahdolliset vaarat.
- Puhdista tuote käytön jälkeen huolellisesti ja säilytä se kuivassa paikassa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten kierrätys tai jäteohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta sekajätteen mukana, jos se voidaan kierrättää.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevahinkoilmoitukset ja muistutukset. Turvallisuutesi on tärkein prioriteetti.

Säkerhetsinstruktioner för ADJUSTABLE SHOT DIPPER LEE PRECISION ADJUSTABLE SHOT DIPPER

Introduktion

Tack för att du valt ADJUSTABLE SHOT DIPPER från LEE PRECISION. Denna justerbara teleskopiska kopp är utformad för att noggrant mäta bly, bismut och stål. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna i denna vägledning.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren eller tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar bly, bismut eller stål.
- Se till att arbetsområdet är väl ventilerat.
- Undvik att inandas damm eller ångor som kan uppstå vid användning.
- Använd handskar för att skydda huden mot direkt kontakt med material.
- Hantera produkten med försiktighet för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade och i gott skick.
- Montera produkten enligt instruktionerna i bruksanvisningen.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.

2. Användning:

- Justera koppen till önskad volym genom att vrida på justeringsratten.
- Fyll koppen med det material som ska mätas.
- Töm koppen försiktigt för att undvika spill.
- Rengör koppen efter användning med lämpligt rengöringsmedel.

Avfallshantering

- Kasta produkten enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn om möjligt de material som produkten är tillverkad av.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållsavfall om det finns särskilda regler för avfallshantering av farliga material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare service.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din ADJUSTABLE SHOT DIPPER. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Pokyny pro bezpečnost produktu: Nastavitelné teleskopické měřidlo Lee Precision

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nastavitelné teleskopické měřidlo Lee Precision. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a efektivitu. Před použitím si prosím přečtěte následující pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a správnou údržbu výrobku.

Obecné pokyny pro bezpečnost

- Ujistěte se, že výrobek používáte pouze k jeho určenému účelu.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a nepoškozený.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte doporučené pokyny k použití a údržbě.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo problémů se obraťte na výrobce.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při měření se ujistěte, že je materiál stabilní a bezpečně umístěný.
- Používejte ochranné brýle, pokud existuje riziko, že by se měřidlo nebo materiál mohly uvolnit.
- Neprovádějte měření v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.
- Zamezte kontaktu s vodou nebo vlhkostí, abyste předešli poškození výrobku.
- Pokud se výrobek poškodí, přestaňte jej používat a zlikvidujte jej podle pokynů.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava před použitím

- Zkontrolujte, zda je výrobek čistý a suchý.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály pro měření.

2. Použití výrobku

- Umístěte měřidlo na stabilní povrch.
- Pomalu a opatrně nastavte měřidlo na požadovanou hodnotu.
- Ujistěte se, že měřidlo je správně kalibrováno podle pokynů výrobce.

3. Údržba

- Po každém použití čistěte výrobek suchým hadříkem.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Vyřazený výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Neodhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje materiály, které mohou být škodlivé pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti produktů (GPSR) a měl by sloužit jako užitečný průvodce pro bezpečné používání nastavitelného teleskopického měřidla Lee Precision.