

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER 410 BORE NO-GO GAUGE

[Outils](#) > [Outils de Mesure](#) > [Jauges espace libre](#)

Absolument essentiel pour un travail de chambre précis et sûr

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Les jauges de tête Clymer No-Go sont des outils de précision conçus pour aider les armuriers et les passionnés d'armes à vérifier que la chambre d'une arme à feu ne dépasse pas les dimensions maximales de tête sécuritaires. En identifiant une longueur de chambre excessive, ces jauges préviennent les risques de sécurité potentiels tels que les ruptures de douilles ou les ratés, garantissant que l'arme fonctionne dans les tolérances spécifiées. Elles sont essentielles lors du chambrage de nouveaux canons, de l'entretien de routine ou lors de l'évaluation d'armes d'occasion à acheter. Caractéristiques clés : Usinage de précision : Chaque jauge est fabriquée en acier de haute qualité et usinée selon les spécifications exactes de la SAAMI, garantissant des mesures précises et fiables. Spécificité de calibre : Disponibles dans une large gamme de calibres, ces jauges s'adaptent à divers types d'armes à feu, offrant une polyvalence pour les armuriers travaillant avec plusieurs plateformes. Construction durable : Conçue pour résister à une utilisation répétée, la construction en acier durci assure une longévité et des performances constantes dans des environnements d'atelier exigeants. Spécifications : Matériau : Acier durci Dimensions : La taille varie selon le calibre et le style de jauge Conformité : Fabriqué selon les spécifications de la SAAMI. Avis des clients : Les clients apprécient les jauges de tête Clymer No-Go pour leur précision et leur fiabilité. L'usinage précis et le respect des normes de l'industrie offrent une confiance lors des processus d'assemblage et d'inspection des armes à feu. Les utilisateurs apprécient la large gamme de calibres disponibles, leur permettant de sélectionner la jauge appropriée pour leurs besoins spécifiques. La construction durable est souvent mise en avant, beaucoup notant que les jauges maintiennent leur précision même après une utilisation intensive. Incorporer les jauges de tête Clymer No-Go dans votre trousse à outils d'armurerie garantit que les chambres de vos armes à feu sont dans des limites opérationnelles sûres, améliorant à la fois la sécurité et les performances.



Caractéristiques

- Nom: [CLYMER 410 BORE NO-GO GAUGE](#)
- Fabricant: [CLYMER](#)
- Référence: 184110411
- N° fabr.: NG410
- Cartouche: .410 Bore
- Couleur: Steel
- Hauteur: -
- Largeur: -
- Longueur: -
- Matériau: Steel
- Numéro de modèle: 410 Bore NO GO
- Poids: -
- Style: Jauge No Go
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 18mm
- Largeur d'expédition: 15mm
- Longueur d'expédition: 61mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Jauges de Tête Clymer NoGo](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Jauges de Tête Clymer NoGo

Introduction

Les jauges de tête Clymer NoGo sont des outils de précision essentiels pour les armuriers et les passionnés d'armes à feu. Elles permettent de vérifier que la chambre d'une arme à feu respecte les dimensions de sécurité. Ce guide a pour objectif de vous fournir des instructions de sécurité claires et concises afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser la jauge.
- Ne laissez pas les jauges à la portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état de la jauge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- N'utilisez pas la jauge si elle est endommagée, car cela pourrait compromettre la sécurité de l'arme.
- Respectez toujours les lois et règlements en vigueur concernant l'utilisation des armes à feu et des équipements associés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la jauge uniquement pour le calibre spécifié.
- Ne forcez pas la jauge dans la chambre de l'arme; cela pourrait endommager la jauge ou l'arme.
- Gardez les mains et les autres objets éloignés de la chambre de l'arme lors de l'utilisation de la jauge.
- Après utilisation, rangez la jauge dans un endroit sûr, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.
- Si vous n'êtes pas sûr de l'utilisation correcte de la jauge, demandez conseil à un professionnel.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et sécurisée avant d'utiliser la jauge.
- Nettoyez la chambre de l'arme pour enlever toute saleté ou débris.

2. Utilisation de la Jauge

- Insérez délicatement la jauge NoGo dans la chambre de l'arme.
- Ne forcez pas la jauge. Si elle ne s'insère pas facilement, cela peut indiquer un problème avec la chambre.
- Vérifiez si la jauge s'arrête ou si elle pénètre complètement dans la chambre. Si elle pénètre complètement, cela signifie que la chambre dépasse les dimensions de sécurité.

3. Après Utilisation

- Retirez la jauge de la chambre.
- Nettoyez la jauge si nécessaire et rangez-la dans un endroit approprié.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les jauges usées ou endommagées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas les jauges dans des ordures ménagères ordinaires; recherchez des points de collecte appropriés pour les métaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou besoin d'assistance concernant les jauges de tête Clymer NoGo, veuillez contacter le point de contact approprié basé dans l'UE.

Conclusion

L'utilisation des jauges de tête Clymer NoGo est essentielle pour garantir la sécurité et la performance de vos armes à feu. En suivant ce guide de sécurité et en respectant les instructions fournies, vous contribuerez à un environnement d'utilisation sûr et efficace. Restez informé des mises à jour de sécurité et des rappels via les plateformes appropriées.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr