

# MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-1/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Presses Cartouches de Chasse](#)

Les barres de charge MEC te permettent d'ajuster ta charge de tir et de créer la charge que tu souhaites. Elles sont interchangeables avec la barre de charge incluse avec ta presse de rechargement. Disponibles en styles plomb et acier pour presses à un étage et presses progressives.



## Caractéristiques

- Nom: [MEC RELOADING 1-1/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749009375
- N° fabr.: 100302118
- Taille: 1-1/8 oz
- Poids du colis: 0.249kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 163mm
- UPC: 098489013314

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC pour Presse à Un Étape](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC pour Presse à Un Étape

## Introduction

Merci d'avoir choisi la barre de charge MEC pour votre presse de rechargement à un étage. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit afin de comprendre comment l'utiliser de manière sûre et responsable.

## Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues par le fabricant.
- Suivez toujours les instructions du fabricant lors de l'utilisation de la barre de charge MEC.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Rangez le produit dans un endroit sec et sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Signalez tout incident ou accident lié à un produit dangereux aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation de matériaux en plomb.
- Assurezvous que votre espace de travail est bien ventilé pour minimiser l'exposition à la poussière de plomb.
- Évitez de manger, de boire ou de fumer pendant l'utilisation du produit pour prévenir l'ingestion de particules de plomb.
- Ne modifiez pas la barre de charge et ne l'utilisez pas d'une manière non recommandée par le fabricant.
- Gardez vos mains et votre espace de travail propres pour éviter toute contamination croisée avec le plomb.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Assurezvous que la presse de rechargement est éteinte et débranchée de toute source d'alimentation.
- Localisez la zone de montage sur la presse où la barre de charge sera installée.
- Fixez solidement la barre de charge MEC à la presse selon les instructions du fabricant.
- Vérifiez que toutes les connexions sont serrées et stables avant de continuer.

### 2. Utilisation :

- Mesurez la quantité désirée de plomb selon vos spécifications de rechargement.
- Versez soigneusement le plomb dans la barre de charge, en veillant à ne pas trop remplir.
- Suivez les instructions de la presse de rechargement pour distribuer le plomb avec précision.
- Après utilisation, nettoyez la barre de charge pour enlever tout résidu de plomb.

## Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout matériau en plomb et résidus conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jetez pas le plomb dans les ordures ordinaires. Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.
- Assurezvous que tous les matériaux d'emballage sont recyclés ou éliminés de manière responsable.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant la barre de charge MEC, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou sur le site web officiel.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec la barre de charge MEC pour vos besoins de rechargement. Priorisez toujours la sécurité et respectez les lignes directrices fournies. Merci de votre engagement envers des pratiques de rechargement sûres.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)