

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - 1-1/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses. Steel shot bars are available by special order.



Attributes

- Name: 1-1/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749009382
- Mfr. No.: 502118
- Size: 1-1/8 oz
- Delivery weight: 0.24kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 160mm
- UPC: 098489012522

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [English: MEC Lead Charge Bar Progressive Press Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Suomi: MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro produkt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)

Sicherheitshinweise für den MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Dieses Produkt ermöglicht es Ihnen, Ihre Schrotladung anzupassen und die gewünschte Ladung zu erstellen. Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Sicherheitshinweise in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit der dafür vorgesehenen Wiederladepresse.
- Tragen Sie bei der Verwendung geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub und Dämpfen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut und den Augen. Bei Kontakt sofort mit Wasser spülen und ärztlichen Rat einholen.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Zündquellen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
 1. Entfernen Sie den vorhandenen Charge Bar von Ihrer Wiederladepresse.
 2. Setzen Sie den MEC Charge Bar ein, indem Sie ihn an der vorgesehenen Stelle anbringen.
 3. Stellen Sie sicher, dass der Charge Bar sicher und fest sitzt, bevor Sie mit der Nutzung beginnen.
- **Nutzung:**
 1. Stellen Sie sicher, dass die Wiederladepresse ordnungsgemäß eingerichtet ist, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
 2. Wählen Sie die gewünschte Ladung (11/8 oz) und stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Materialien verwenden.
 3. Führen Sie den Ladevorgang gemäß den Anweisungen Ihrer Wiederladepresse durch.
 4. Überprüfen Sie die fertigen Ladungen auf Konsistenz und Qualität, bevor Sie sie verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten oder defekten Produkten.
- Überprüfen Sie, ob spezielle Recycling oder Entsorgungsprogramme in Ihrer Nähe verfügbar sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Entsorgung vollständig entleert und gereinigt ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in Ihrem Land. Alle Produkte müssen einen EU-basierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben.

Vielen Dank, dass Sie sich für den MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

MEC Lead Charge Bar Progressive Press Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bar Progressive Press. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before using the charge bar.

General Safety Guidelines

- Always handle the charge bar and reloading press with care.
- Ensure that the workspace is clean and free from obstructions.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling lead shot and reloading materials.
- Keep the charge bar and all reloading components out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of reloading equipment and materials.
- Regularly inspect the charge bar for damage or wear before each use.

Specific Safety Precautions for Use

- **Lead Exposure:** Lead shot can pose health risks. Avoid inhaling lead dust and wash hands thoroughly after handling.
- **Fire Safety:** Keep flammable materials away from the reloading area. Do not smoke while reloading.
- **Equipment Stability:** Ensure that the reloading press is securely mounted and stable before use to prevent accidents.
- **Proper Storage:** Store lead shot and reloading components in a cool, dry place, away from direct sunlight.
- **Emergency Procedures:** In case of an accident or injury, seek immediate medical attention and report the incident to the appropriate authorities.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the reloading press is powered off and unplugged before installation.
- Remove the existing charge bar from the press.
- Align the MEC Lead Charge Bar with the press and securely attach it according to the manufacturer's instructions.
- Ensure all connections are tight and that the charge bar is properly seated.

2. Usage:

- Set the desired shot charge by adjusting the charge bar as per the load specifications.
- Fill the charge bar with the appropriate lead shot.
- Operate the reloading press according to the manufacturer's instructions, ensuring all safety precautions are followed.
- Monitor the reloading process for any unusual sounds or movements, and stop immediately if any issues arise.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused lead shot and reloading materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of lead shot in regular household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal sites.
- Ensure that all packaging materials are disposed of responsibly and in accordance with recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MEC Lead Charge Bar Progressive Press, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance. Always ensure you have the most current information regarding product safety and usage.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective reloading experience with the MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Thank you for prioritizing safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introducción

Gracias por elegir el MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Este producto está diseñado para ofrecerte una experiencia segura y efectiva en la recarga de municiones con plomo. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, por favor, sigue estas instrucciones de seguridad y precauciones al utilizar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el MEC LEAD CHARGE BAR.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto: la recarga de municiones.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de daños o desgaste.
- Si encuentras cualquier defecto, deja de usar el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre protección ocular y guantes adecuados al manipular materiales de recarga.
- No sobrecargues el MEC LEAD CHARGE BAR más allá de su capacidad especificada.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- No uses el producto en condiciones de humedad o en ambientes donde haya riesgo de incendio.
- Asegúrate de que el área esté bien ventilada al trabajar con pólvora o materiales inflamables.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Preparación del área de trabajo:

- Elige un espacio bien iluminado y ventilado.
- Asegúrate de que la superficie de trabajo sea estable y resistente.

2. Montaje del MEC LEAD CHARGE BAR:

- Sigue las instrucciones del fabricante para montar correctamente la barra de carga en tu prensa de recarga.
- Asegúrate de que todas las piezas estén firmemente aseguradas.

3. Verificación:

- Antes de usar, verifica que no haya piezas sueltas o faltantes.

Uso

1. Ajuste de la carga:

- Ajusta la carga de disparo a la cantidad deseada (11/8 oz).
- Asegúrate de que la barra de carga esté correctamente posicionada.

2. Proceso de recarga:

- Sigue las instrucciones de recarga específicas de tu prensa.
- Mantén la atención en el proceso y nunca te distraigas mientras trabajas.

3. Finalización:

- Una vez completada la recarga, limpia el área de trabajo y guarda el MEC LEAD CHARGE BAR en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el MEC LEAD CHARGE BAR, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos de recarga y materiales peligrosos.
- No arrojes el producto en la basura común. Busca centros de reciclaje o eliminación adecuados.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta adicional sobre seguridad o uso del MEC LEAD CHARGE BAR, busca el contacto de soporte de tu distribuidor local o del fabricante. Es importante que tengas acceso a asistencia profesional si encuentras problemas o tienes preguntas.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para asegurar un uso seguro y efectivo del MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS.

Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press

Introduction

Merci d'avoir choisi la barre de charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Ce produit vous permet d'ajuster votre charge de tir pour créer la charge désirée. Il est important de suivre les consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre barre de charge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas d'accident ou de problème, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas la capacité maximale de charge de la barre (11/8 oz).
- Utilisez uniquement des composants compatibles avec votre presse de rechargement.
- Portez des équipements de protection appropriés (lunettes de sécurité, gants) lors de l'utilisation.
- Ne modifiez pas la barre de charge de manière non autorisée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Barre de Charge :

- Retirez la barre de charge d'origine de votre presse de rechargement.
- Insérez la MEC Lead Charge Bar dans l'emplacement prévu.
- Assurez-vous que la barre est bien fixée et sécurisée avant de commencer à recharger.

2. Utilisation de la Barre de Charge :

- Ajustez la charge de tir en fonction de vos besoins.
- Suivez les instructions de votre presse de rechargement pour procéder au rechargement.
- Surveillez régulièrement le fonctionnement de la barre pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des produits en métal.
- Si vous devez vous débarrasser de la barre, assurez-vous qu'elle est hors d'usage afin d'éviter tout accident.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité.

Merci de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la MEC Lead Charge Bar Progressive Press.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza per l'uso del MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e guanti durante il caricamento e l'uso del prodotto.
- Non superare mai la capacità massima di carica di 11/8 oz.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.
- Assicurati che il prodotto sia ben fissato e stabile prima dell'uso.
- Non modificare il prodotto o utilizzare parti non autorizzate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Rimuovi la barra di carica esistente dalla tua pressa di ricarica.
2. Inserisci la MEC LEAD CHARGE BAR assicurandoti che sia ben fissata.
3. Controlla che la barra di carica sia allineata correttamente prima dell'uso.

• Uso:

1. Regola la carica di colpo desiderata utilizzando il meccanismo di regolazione.
2. Carica il piombo o l'acciaio secondo le istruzioni del produttore.
3. Segui attentamente le procedure di ricarica per evitare incidenti.
4. Dopo l'uso, pulisci il prodotto per mantenere le prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti di ricarica e dei materiali pericolosi.
- Contatta il tuo comune o un centro di raccolta autorizzato per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un rappresentante autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a portata di mano per facilitare il supporto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Ricorda di rimanere informato sulle eventuali segnalazioni di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE e di segnalare eventuali prodotti non sicuri alle autorità competenti. La tua sicurezza è la nostra priorità.

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että sitä ei käytetä lasten ulottuvilla.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen. Väärä käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä, jotta vältät onnettomuudet.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät tuotetta.
- Pidä huolta, että tuote on kaukana syttyvistä aineista ja että työskentelyalue on hyvin ilmastoitu.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita latauspuristinta. Noudata valmistajan suosituksia.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa materiaalia lataamiseen.
- Vältä koskettamasta liikkuvia osia käytön aikana.
- Älä jätä tuotetta ilman valvontaa käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjät.
- Asenna latauspuristin valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikallaan.

2. Käyttö:

- Lataa haluamasi määrä lyijyä tai terästä latauspalkkiin.
- Aseta latauspalkki paikalleen ja varmista, että se on kunnolla kiinni.
- Käynnistä laite ja seuraa käyttöohjeita tarkasti.
- Pysäytä laite välittömästi, jos huomaat poikkeavuuksia tai ongelmia.

Hävittämishohjeet

- Tuotteen hävittäminen tulee tehdä ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, ellei se ole sallittua.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Muista tarkistaa säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet. Ilmoita kaikista epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista asianomaisille viranomaisille.

Pidä tämä ohje aina saatavilla, jotta voit viitata siihen tarvittaessa. Turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää!

Bezpečnostní pokyny pro produkt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl efektivně a bezpečně dávkovat střelný prach a olověné náplně pro vaše přebíjecí lisy. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si vždy přečtěte a dodržujte všechny pokyny uvedené v této příručce.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na možné poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborníka.
- V případě nehody nebo zranění okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze s kompatibilními přebíjecími lisy.
- Nikdy nepoužívejte produkt v prostředí s vysokou vlhkostí nebo v blízkosti otevřeného ohně.
- Dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s pokožkou a očima při manipulaci se střelným prachem.
- Při práci se střelným prachem noste ochranné brýle a rukavice.
- Ujistěte se, že vaše pracovní plocha je čistá a uspořádaná, aby se minimalizovalo riziko nehod.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava před instalací

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Ujistěte se, že je váš přebíjecí lis vypnutý a odpojený od elektrické sítě.

2. Instalace

- Odstraňte stávající dávkovací tyč z přebíjecího lisu.
- Nainstalujte MEC LEAD CHARGE BAR do příslušného otvoru.
- Ujistěte se, že je tyč pevně usazena a zajištěna.

3. Použití

- Nastavte požadovanou dávku střelného prachu pomocí ovládacího mechanismu.
- Pečlivě sledujte dávkování a ujistěte se, že nedochází k přetížení.
- Po dokončení dávkování důkladně vyčistěte pracovní plochu a produkt.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud to není povoleno.
- Zvažte možnost recyklace obalových materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo příslušného odborníka.

Tyto pokyny byly vypracovány v souladu s nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) Evropské unie. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání produktu MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám úspěšné a bezpečné přebíjení.