

STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING 1OZ BB-#2 STEEL SHOT CHARGE BAR

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

Ceci est une barre de chargement en acier pour les recharges à une seule étape. Disponible pour charger de 7/8 oz à 1-1/2 oz de plomb et des tailles de billes jusqu'à #3.



Caractéristiques

- Nom: [MEC RELOADING 1OZ BB-#2 STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749019397
- N° fabr.: 302100BB2
- Taille: 1 oz
- Poids du colis: 0.236kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 098489012218

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Barre de Chargement en Acier STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 1OZ BB#2](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Barre de Chargement en Acier STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 1OZ BB#2

Introduction

Merci d'avoir choisi la Barre de Chargement en Acier STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 1OZ BB#2. Ce produit est conçu pour faciliter le rechargement de munitions. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation correcte et sécurisée de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours utiliser ce produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la barre de chargement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel ou un service d'assistance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement la barre de chargement pour les types de plomb et de billes spécifiés dans la documentation.
- Ne surchargez pas la barre; respectez les limites de charge indiquées (de 7/8 oz à 11/2 oz).
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de la barre de chargement.
- Ne tentez pas de modifier le produit ou de l'utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé avant de commencer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Barre de Chargement

- Retirez la barre de son emballage et inspectez-la pour tout dommage.
- Fixez la barre de chargement à votre presse de rechargement selon les instructions du fabricant de la presse.
- Assurez-vous que la barre est solidement fixée avant de l'utiliser.

2. Utilisation de la Barre de Chargement

- Sélectionnez le type de plomb et de billes que vous souhaitez utiliser.
- Remplissez la barre de chargement avec la quantité appropriée de plomb ou de billes, en respectant les limites de charge.
- Suivez les procédures de rechargement de votre presse pour compléter le processus.

Instructions de Disposal

- Ne jetez pas ce produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en acier.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

Ce guide de sécurité a été élaboré conformément aux règlements de sécurité des produits de l'UE (GPSR). Suivez ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la Barre de Chargement en Acier STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 1OZ BB#2.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr