

# STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING 1-1/2OZ BB-#2 STEEL SHOT CHARGE BAR

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

Ceci est une barre de chargement en acier pour les recharges à une seule étape. Disponible pour charger de 7/8 oz à 1-1/2 oz de plomb et des tailles de billes jusqu'à #3.



## Caractéristiques

- Nom: [MEC RELOADING 1-1/2OZ BB-#2 STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749019398
- N° fabr.: 302112BB2
- Taille: 1-1/2 oz
- Poids du colis: 0.229kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 098489014021

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Barre de Chargement en Acier STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/2OZ BB#2](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour la Barre de Chargement en Acier STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/2OZ BB#2

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la barre de chargement en acier STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/2OZ BB#2. Ce produit est conçu pour faciliter le rechargement à une seule étape et doit être utilisé avec précaution. Ce guide vous fournira des instructions claires pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives Générales de Sécurité

- Veillez à toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état de la barre de chargement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel ou un expert en rechargement.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la barre de chargement est correctement installée avant chaque utilisation.
- Utilisez toujours des billes de plomb et des tailles appropriées (jusqu'à #3) pour éviter des obstructions.
- Ne surchargez pas la barre de chargement au-delà de sa capacité maximale de 11/2 oz.
- Portez des lunettes de protection lors du rechargement pour éviter tout risque de projection.
- Ne rechargez pas dans des zones mal éclairées ou encombrées.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation

- Fixez la barre de chargement en acier à votre presse de rechargement selon les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées et qu'il n'y a pas de jeu.

### 2. Utilisation

- Chargez la barre avec la quantité appropriée de plomb (entre 7/8 oz et 11/2 oz).
- Sélectionnez les billes de la taille appropriée (jusqu'à #3) avant de commencer le processus de rechargement.
- Suivez les étapes de rechargement de votre presse, en vous assurant que chaque étape est correctement exécutée.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la barre de chargement avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des équipements de rechargement en acier.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de fournir des détails sur toute question de sécurité rencontrée.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience de rechargement sécurisée et efficace. Restez vigilant et informé, et n'hésitez pas à signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)