

# **STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING 1-1/8OZ BB-#3 STEEL SHOT CHARGE BAR**

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

Ceci est une barre de chargement en acier pour les recharges à une seule étape.  
Disponible pour charger de 7/8 oz à 1-1/2 oz de plomb et des tailles de billes jusqu'à #3.



## **Caractéristiques**

- Nom: [\*\*MEC RELOADING 1-1/8OZ BB-#3 STEEL SHOT CHARGE BAR\*\*](#)
- Fabricant: [\*\*MEC RELOADING\*\*](#)
- Référence: 749019400
- N° fabr.: 302118BB3
- Taille: 1-1/8 oz
- Poids du colis: 0.236kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 098489012140

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour la Barre de Chargement en Acier STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/8OZ BB#3](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit pour la Barre de Chargement en Acier STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/8OZ BB#3

## Introduction

Merci d'avoir choisi la barre de chargement en acier STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/8OZ BB#3. Ce produit est conçu pour faciliter le rechargement de vos munitions. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité cidessous pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser la barre de chargement.
- Vérifiez que le produit est en bon état avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas la barre de chargement de quelque manière que ce soit.
- Utilisez des équipements de protection individuelle, tels que des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de la barre.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas la barre de chargement audelà de la capacité spécifiée de 11/8 oz.
- Assurezvous que la barre est correctement installée avant de commencer le rechargement.
- Évitez d'utiliser la barre dans des environnements humides ou mouillés.
- Ne laissez pas la barre de chargement sans surveillance pendant son utilisation.
- En cas de problème, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation

- Retirez la barre de chargement de son emballage et vérifiez qu'elle ne présente aucun dommage.
- Fixez la barre de chargement à votre presse de rechargement selon les instructions du fabricant de la presse.
- Assurezvous que la barre est solidement fixée et qu'elle ne bouge pas.

### 2. Utilisation

- Chargez la barre avec le poids de plomb approprié (11/8 oz maximum).
- Suivez les instructions de votre presse de rechargement pour le processus de rechargement.
- Surveillez attentivement le processus pour éviter tout débordement ou erreur.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans la nature.
- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si possible, recyclez le produit en acier pour réduire l'impact environnemental.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié. Assurezvous de conserver ce guide pour référence future.

## Conclusion

La sécurité est une priorité lors de l'utilisation de la barre de chargement en acier STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/8OZ BB#3. En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)