

# **STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING 1-3/8OZ BB-#2 STEEL SHOT CHARGE BAR**

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

Ceci est une barre de chargement en acier pour les recharges à une seule étape.  
Disponible pour charger de 7/8 oz à 1-1/2 oz de plomb et des tailles de billes jusqu'à #3.



## **Caractéristiques**

- Nom: [\*\*MEC RELOADING 1-3/8OZ BB-#2 STEEL SHOT CHARGE BAR\*\*](#)
- Fabricant: [\*\*MEC RELOADING\*\*](#)
- Référence: 749019401
- N° fabr.: 302138BB2
- Taille: 1-3/8 oz
- Poids du colis: 0.231kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 098489017541

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la barre de chargement en acier STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 13/8OZ BB#2](#)
- [À propos de nous](#)



# Guide de sécurité pour la barre de chargement en acier STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 13/8OZ BB#2

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la barre de chargement en acier STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 13/8OZ BB#2. Ce produit est conçu pour les recharges à une seule étape et est destiné à un usage responsable. Lisez attentivement ce guide afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre produit.

## Directives générales de sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre barre de chargement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne tentez pas de réparer le produit vousmême en cas de défaillance.
- En cas de doute, contactez un professionnel pour obtenir de l'aide.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants.
- Ne chargez pas de plomb ou d'autres matériaux non recommandés par le fabricant.
- Ne surchargez pas la barre de chargement audelà de sa capacité maximale de 13/8 oz.
- Évitez d'utiliser le produit dans des environnements humides ou mouillés.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant son utilisation.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Installation:

- Assurezvous que votre presse de rechargement est correctement installée et stable.
- Fixez la barre de chargement à la presse en suivant les instructions du fabricant de la presse.
- Vérifiez que la barre est bien en place avant de commencer à l'utiliser.

### 2. Utilisation:

- Avant de commencer, assurezvous que tous les matériaux nécessaires sont à portée de main.
- Remplissez la barre de chargement avec le plomb ou les billes appropriés, sans dépasser la capacité maximale.
- Suivez les étapes de rechargement comme indiqué dans le manuel de votre presse de rechargement.
- Lorsque vous avez terminé, nettoyez la barre de chargement pour éviter l'accumulation de résidus.

## Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des produits en acier.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour vous en débarrasser de manière sécurisée.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact local de l'UE. Assurezvous d'avoir les informations pertinentes à portée de main lors de votre communication.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, alors utilisez toujours le produit de manière responsable et prudente.



# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)