

# MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 2OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Presses Cartouches de Chasse](#)

Les barres de charge MEC te permettent d'ajuster ta charge de tir et de créer la charge que tu souhaites. Elles sont interchangeables avec la barre de charge incluse avec ta presse de rechargement. Disponibles en styles plomb et acier pour presses à un étage et presses progressives.



## Caractéristiques

- Nom: [MEC RELOADING 2OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749019410
- N° fabr.: 302200
- Taille: 2 oz
- Poids du colis: 0.234kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 098489016049

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les barres de charge MEC. Ce document fournit des informations essentielles pour assurer une utilisation sécurisée de votre produit MEC LEAD CHARGE BARS. Veuillez lire attentivement ces instructions pour minimiser les risques et garantir votre sécurité.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état de la barre de charge pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Consultez le manuel de votre presse de rechargement pour des instructions spécifiques sur l'utilisation des barres de charge.
- En cas d'accident ou de produit jugé dangereux, signalez-le immédiatement aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez la barre de charge.
- Utilisez des gants appropriés pour protéger vos mains.
- Ne surchargez pas la barre de charge au-delà de sa capacité (2 oz).
- Assurez-vous que la presse de rechargement est correctement installée et stable avant d'utiliser la barre de charge.
- Ne laissez jamais la presse de rechargement sans surveillance pendant son utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation de la Barre de Charge :

- Débranchez la presse de rechargement avant d'installer ou de remplacer la barre de charge.
- Retirez la barre de charge existante en suivant les instructions de votre manuel.
- Insérez la nouvelle barre de charge MEC en vous assurant qu'elle est bien fixée.
- Rebranchez la presse de rechargement une fois l'installation terminée.

### 2. Utilisation de la Barre de Charge :

- Réglez la barre de charge selon vos besoins de tir.
- Chargez les composants selon les spécifications de votre manuel de presse.
- Exécutez un test de fonctionnement avec des charges de faible puissance avant de procéder à des charges complètes.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les directives locales sur l'élimination des déchets pour les produits similaires.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour vous en débarrasser.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)