

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 5/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Presses Cartouches de Chasse](#)

Les barres de charge MEC te permettent d'ajuster ta charge de tir et de créer la charge que tu souhaites. Elles sont interchangeables avec la barre de charge incluse avec ta presse de rechargement. Disponibles en styles plomb et acier pour presses à un étage et presses progressives.



Caractéristiques

- Nom: [MEC RELOADING 5/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749019413
- N° fabr.: 30258
- Taille: 5/8 oz
- Poids du colis: 0.249kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 098489014823

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC

Introduction

Merci d'avoir choisi les barres de charge MEC pour votre presse de rechargement. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser les barres de charge.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état des barres de charge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle appropriés (gants, lunettes de sécurité).
- Ne surchargez pas la presse de rechargement audelà des spécifications du fabricant.
- Assurezvous que la barre de charge est correctement installée avant de commencer le rechargement.
- Ne laissez jamais la presse de rechargement sans surveillance pendant son utilisation.
- Évitez de toucher les parties mobiles de la presse pendant son fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation:** Assurezvous que la presse de rechargement est débranchée avant d'installer la barre de charge.
- Retrait de l'ancienne barre:** Dévissez la barre de charge existante en suivant les instructions du fabricant.
- Installation de la nouvelle barre:**
 - Alignez la nouvelle barre de charge avec les points de fixation.
 - Vissez fermement la barre en place, en vous assurant qu'elle est sécurisée.
- Vérification:** Assurezvous que la barre est correctement fixée avant de rebrancher la presse.

Utilisation

- Suivez les instructions du fabricant pour le rechargement des cartouches.
- Ajustez la charge selon vos besoins en utilisant la barre de charge MEC.
- Vérifiez régulièrement la charge pendant le processus de rechargement pour garantir une consistance.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les barres de charge MEC avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des métaux et des équipements de rechargement.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des instructions sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous de garder ce guide à portée de main pour référence future.

Merci d'utiliser les barres de charge MEC en toute sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr