

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING

1-3/16OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

Les barres de charge MEC vous permettent d'ajuster votre charge de tir et de créer la charge que vous désirez. Elles sont interchangeables avec la barre de charge incluse avec votre presse de rechargement. Disponibles en styles plomb et acier pour les presses à un ou plusieurs étages. Les barres de tir en acier sont disponibles sur commande spéciale.



Caractéristiques

- Nom: [MEC RELOADING 1-3/16OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749019418
- N° fabr.: 5021316
- Taille: 1-3/16 oz
- Poids du colis: 0.236kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 098489012836

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduction

Merci d'avoir choisi la barre de charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Ce produit est conçu pour vous aider à ajuster vos charges de tir tout en assurant une utilisation sécurisée et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation appropriée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement comme prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de la barre de charge pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans surveillance.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel ou un expert en rechargement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation de la barre de charge.
- Ne surchargez pas la barre de charge au-delà de sa capacité spécifiée (13/16 oz).
- Assurezvous que la barre de charge est correctement installée sur votre presse de rechargement avant de commencer à l'utiliser.
- Ne modifiez pas la barre de charge ou son installation de manière non autorisée.
- Évitez de toucher la barre de charge avec des mains humides ou mouillées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Barre de Charge :

- Débranchez la presse de rechargement avant d'installer la barre de charge.
- Retirez la barre de charge existante en suivant les instructions du fabricant.
- Insérez la nouvelle barre de charge MEC dans le support prévu à cet effet.
- Assurezvous que la barre est bien fixée et sécurisée avant de rebrancher la presse.

2. Utilisation de la Barre de Charge :

- Réglez la barre de charge selon la charge souhaitée en suivant les instructions de votre presse de rechargement.
- Effectuez un test de fonctionnement sans munitions pour vous assurer que tout fonctionne correctement.
- Chargez les munitions conformément aux spécifications du fabricant.

3. Entretien :

- Nettoyez la barre de charge après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Inspectez régulièrement la barre pour détecter des signes d'usure.
- Remplacez la barre de charge si elle est endommagée ou usée.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas ce produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits non alimentaires.
- Si le produit est endommagé, contactez un service de récupération approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires. Assurez-vous de fournir des détails sur le produit et la nature de votre demande.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous gardez non seulement votre sécurité, mais également celle des autres. Merci d'utiliser la barre de charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr