

PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING 1OZ #3-#6 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

La barre de chargement en acier est conçue pour les recharges progressives. Disponible pour charger de 7/8 oz à 1-1/2 oz de plomb et des tailles de billes allant jusqu'à #6.



Caractéristiques

- Nom: [MEC RELOADING 1OZ #3-#6 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749019427
- N° fabr.: 50210036
- Taille: 1 oz
- Poids du colis: 0.231kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 098489013475

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Barre de Chargement en Acier PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Barre de Chargement en Acier PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la barre de chargement en acier PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR de MEC RELOADING. Ce produit est conçu pour faciliter le rechargement progressif de plombs de 1 oz, avec des tailles de billes allant jusqu'à #6. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Conservez ce manuel à portée de main pour consultation future.
- Vérifiez régulièrement si le produit a été rappelé en consultant la plateforme de Safety Gate de l'UE.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas la capacité maximale de 1 oz pour le chargement.
- Évitez d'utiliser des billes de taille non recommandée.
- Manipulez toujours le produit avec soin pour éviter les blessures.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Portez des lunettes de protection et des gants lors de l'utilisation pour éviter les blessures aux yeux et aux mains.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurezvous que la presse de rechargement est correctement installée et stable.
- Fixez la barre de chargement en acier selon les instructions du fabricant de la presse.
- Vérifiez que tous les composants sont bien en place avant de commencer le chargement.

2. Utilisation

- Chargez le produit avec le plomb approprié (1 oz).
- Sélectionnez la taille de bille souhaitée (entre #3 et #6).
- Suivez les procédures de rechargement recommandées pour garantir un fonctionnement en toute sécurité.
- Ne surchargez pas la presse et suivez les instructions de votre presse de rechargement pour éviter les blocages.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en métal et des équipements de rechargement.
- Contactez votre centre de recyclage local pour savoir comment éliminer le produit de manière appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits. Assurezvous d'avoir le numéro de produit et d'autres détails pertinents à portée de main.

En suivant ces instructions et précautions, vous pouvez profiter en toute sécurité de votre barre de chargement en acier PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR. Veillez à respecter toutes les directives pour garantir votre sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr