

# SINGLE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR - MEC RELOADING 7/8OZ SINGLE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

Barres de chargement à une seule étape conçues pour répondre à vos besoins en compétition.



## Caractéristiques

- Nom: [MEC RELOADING 7/8OZ SINGLE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749019433
- N° fabr.: 30278SS
- Taille: 7/8 oz
- Poids du colis: 0.249kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 098489011570

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Barres de Chargement à Une Seule Étape MEC RELOADING 7/8 oz](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Barres de Chargement à Une Seule Étape MEC RELOADING 7/8 oz

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Barres de Chargement à Une Seule Étape MEC RELOADING 7/8 oz. Ce produit est conçu pour répondre à vos besoins en compétition de tir au vol. Pour assurer une utilisation sécuritaire et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit daucune manière.
- Suivez toutes les instructions d'utilisation pour éviter les accidents.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez le produit.
- Utilisez le produit dans un espace bien ventilé pour éviter l'accumulation de fumées.
- Ne chargez pas plus que la capacité recommandée de 7/8 oz.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- En cas de défaillance ou de problème, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation

- Assurezvous que la presse de rechargement est sur une surface stable et plane.
- Fixez le Barres de Chargement à la presse selon les instructions du fabricant.
- Vérifiez que toutes les connexions sont sécurisées avant de commencer à utiliser le produit.

### 2. Utilisation

- Chargez le produit avec la quantité appropriée de poudre et de plomb.
- Suivez les instructions spécifiques à votre presse de rechargement pour le processus de chargement.
- Ne dépassez jamais la capacité de chargement maximale de 7/8 oz pour garantir la sécurité.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits de recharge.
- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, contactez un professionnel pour une élimination appropriée.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par le fabricant. Assurezvous de garder cette documentation à portée de main pour consultation future.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sécuritaire et efficace de votre Barres de Chargement à Une Seule Étape MEC RELOADING 7/8 oz. Restez vigilant et informé pour profiter pleinement de votre expérience de recharge.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)