

# **SINGLE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR - MEC RELOADING 1-1/8OZ SINGLE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR**

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

Barres de chargement à une seule étape conçues pour répondre à vos besoins en compétition.



## **Caractéristiques**

- Nom: [MEC RELOADING 1-1/8OZ SINGLE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749019434
- N° fabr.: 302118SS
- Taille: 1-1/8 oz
- Poids du colis: 0.245kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 098489017619

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bar de Chargement à Une Seule Étape MEC Reloading](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Bar de Chargement à Une Seule Étape MEC Reloading

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le Bar de Chargement à Une Seule Étape MEC Reloading. Ce produit est conçu pour répondre à vos besoins en compétition de tir au pigeon d'argile. Il est essentiel de respecter les consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation appropriée** : Utilisez le bar uniquement pour le rechargement de cartouches de 11/8 oz.
- Équipement de protection** : Portez toujours des lunettes de sécurité et des protections auditives lors de l'utilisation.
- Espace de travail** : Assurezvous que votre espace de travail est bien ventilé et exempt de toute source d'inflammation.
- Manipulation des matériaux** : Manipulez les composants de rechargement avec soin et évitez tout contact direct avec la peau.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Fixez le bar de chargement sur votre presse de rechargement selon les instructions du fabricant.
- Assurezvous que toutes les connexions sont sécurisées et que le bar est correctement aligné.

### 2. Utilisation :

- Chargez les composants de manière appropriée en suivant les spécifications du fabricant.
- Ne surchargez pas le bar audelà de sa capacité de 11/8 oz.
- Après chaque utilisation, nettoyez le bar pour éviter l'accumulation de résidus.

## Instructions d'Élimination

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères ordinaires.
- Recherchez des programmes de recyclage ou de collecte des déchets dangereux dans votre région.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le service client de MEC Reloading. Ils sont disponibles pour vous fournir des informations et de l'assistance.

N'oubliez pas de consulter régulièrement les mises à jour sur la sécurité des produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE et de signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes. Votre sécurité est notre priorité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)