

SINGLE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR - MEC RELOADING 3/4OZ SINGLE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

Barres de chargement à une seule étape conçues pour répondre à vos besoins en compétition.



Caractéristiques

- Nom: [MEC RELOADING 3/4OZ SINGLE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749019436
- N° fabr.: 30234SS
- Taille: 3/4 oz
- Poids du colis: 0.249kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 098489016889

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Barres de Chargement à Une Seule Étape MEC RELOADING 3/4oz](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Barres de Chargement à Une Seule Étape MEC RELOADING 3/4oz

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le Barres de Chargement à Une Seule Étape MEC RELOADING 3/4oz. Ce produit est conçu pour répondre à vos besoins en compétition tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide afin de maximiser votre expérience d'utilisation et de minimiser les risques.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilisez le produit uniquement pour l'usage prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser immédiatement et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité et des protections auditives lors de l'utilisation de la presse.
- Ne jamais utiliser le produit dans un environnement humide ou mouillé.
- Assurezvous que la zone de travail est bien éclairée et dégagée.
- Ne pas dépasser la capacité de charge recommandée (3/4 oz).
- Ne pas utiliser de matériaux non recommandés pour le rechargeant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Placez la barre de chargement sur une surface plane et stable.
- Assurezvous que toutes les pièces sont correctement assemblées selon le manuel d'instructions.
- Vérifiez que la barre est bien fixée avant de l'utiliser.

2. Utilisation :

- Insérez le matériau de rechargeant approprié dans la barre.
- Suivez les instructions spécifiques pour le type de cartouche que vous rechargez.
- Ne pas forcer le mécanisme ; si vous rencontrez une résistance, vérifiez l'assemblage.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux.
- Si le produit est endommagé, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter votre revendeur ou un professionnel qualifié. Assurezvous de signaler tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Merci d'utiliser le Barres de Chargement à Une Seule Étape MEC RELOADING 3/4oz de manière responsable et sécuritaire.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr