

PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR - MEC RELOADING 1OZ PROGRESSIVE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

Barres de plomb conçues pour les rechargeurs progressifs. Disponibles pour charger de 1/2 oz à 1-1/8 oz.



Caractéristiques

- Nom: [**MEC RELOADING 1OZ PROGRESSIVE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR**](#)
- Fabricant: [**MEC RELOADING**](#)
- Référence: 749019438
- N° fabr.: 5021100SS
- Taille: 1 oz
- Poids du colis: 0.241kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 098489018982

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Barres de Plomb PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Barres de Plomb

PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

Introduction

Merci d'avoir choisi les Barres de Plomb PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR de MEC RELOADING. Ce produit est conçu pour les rechargeurs progressifs et permet de charger des cartouches de 1/2 oz à 11/8 oz. Pour assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne jamais utiliser le produit s'il est endommagé ou s'il présente des défauts.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des équipements de protection appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants.
- N'utilisez pas le produit dans des conditions humides ou mouillées.
- Assurezvous que votre espace de travail est bien ventilé.
- Ne jamais dépasser les limites de charge recommandées pour le produit.
- Évitez de toucher les parties mobiles du produit pendant son fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Placez le produit sur une surface stable et plane.
- Assurezvous que toutes les pièces sont correctement assemblées avant utilisation.
- Vérifiez que le produit est sécurisé et ne présente pas de risques de basculement.

2. Utilisation:

- Suivez les instructions spécifiques du fabricant pour le chargement des cartouches.
- Ne forcez pas le produit au-delà de ses capacités.
- Après chaque utilisation, nettoyez le produit pour éviter l'accumulation de résidus.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits similaires.
- Si le produit est endommagé, suivez les procédures de sécurité appropriées pour son élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou demande d'assistance concernant la sécurité du produit, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE. Assurezvous de fournir des détails sur le produit et la nature de votre demande.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser les Barres de Plomb PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR de manière sécuritaire. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr