

PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR - MEC RELOADING 1-1/8OZ PROGRESSIVE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

Barres de plomb conçues pour les rechargeurs progressifs. Disponibles pour charger de 1/2 oz à 1-1/8 oz.



Caractéristiques

- Nom: [MEC RELOADING 1-1/8OZ PROGRESSIVE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749019439
- N° fabr.: 502118SS
- Taille: 1-1/8 oz
- Poids du colis: 0.24kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 098489015790

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Barres de Plomb PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Barres de Plomb PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

Introduction

Merci d'avoir choisi le Barres de Plomb PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR. Ce produit est conçu pour les rechargeurs progressifs et permet de charger des cartouches de 1/2 oz à 11/8 oz. Il est important de lire attentivement ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous de lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- Ne laissez pas ce produit à la portée des enfants.
- Portez toujours des équipements de protection appropriés, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilisez ce produit uniquement pour son usage prévu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que le produit est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne surchargez pas le barres de plomb. Respectez les limites de charge spécifiées.
- Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez abondamment à l'eau.
- Ne consommez pas de nourriture ou de boissons à proximité de l'utilisation de ce produit.
- En cas de défaillance ou de problème, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurezvous que la presse de recharge est sur une surface stable et de niveau.
- Fixez le barres de plomb à la presse conformément aux instructions du fabricant de la presse.
- Vérifiez que toutes les connexions sont sécurisées avant d'utiliser le produit.

2. Utilisation

- Chargez le barres de plomb avec le plomb approprié (1/2 oz à 11/8 oz).
- Suivez les instructions du fabricant de la presse pour les étapes de recharge.
- Surveillez le processus de recharge pour détecter tout signe de problème ou de défaillance.
- Après utilisation, nettoyez soigneusement le produit et la zone de travail.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des matériaux dangereux.
- Si le produit est endommagé, suivez les procédures appropriées pour sa mise au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer à votre point de contact local pour la sécurité des consommateurs. Assurezvous de signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Merci de respecter ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Barres de Plomb PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr