

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #15 POWDER BUSHING

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

Nous avons en stock une variété de douilles de poudre MEC. Chaque douille a un volume unique, vous permettant d'ajuster la charge de poudre pour vos cartouches. Il est toujours recommandé d'utiliser une balance pour vérifier les poids de poudre avec précision. Nous proposons des douilles individuelles de #7 à #13 et de #16 à #38. Veuillez consulter le site web de MEC pour des tableaux de poudre qui vous donneront une douille recommandée et un point de départ pour votre poudre spécifique sur www.mecreloaders.com



Caractéristiques

- Nom: [MEC RELOADING #15 POWDER BUSHING](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749019452
- N° fabr.: 5015
- Taille: -
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 19mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 186mm
- UPC: 098489012331

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Douilles de Poudre MEC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Douilles de Poudre MEC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité des douilles de poudre MEC. Ce document vise à vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de vos douilles de poudre MEC RELOADING #15. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que les douilles de poudre sont utilisées uniquement par des adultes et dans un environnement sûr.
- Conservez les douilles hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état de vos douilles pour éviter tout dommage.
- Ne modifiez pas les douilles de poudre ou n'utilisez pas d'accessoires non recommandés.
- Suivez toujours les instructions de charge de poudre indiquées sur le site web de MEC.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez une balance de précision pour mesurer la poudre afin d'éviter les surcharges.
- Ne dépasser jamais le volume recommandé pour chaque douille.
- Évitez de fumer ou d'utiliser des flammes nues lors de la manipulation de la poudre.
- Portez des lunettes de protection et des gants lorsque vous manipulez des matériaux de rechargement.
- Ne mélangez pas différentes marques ou types de poudre sans consulter les tableaux de poudre de MEC.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris la balance, les douilles, et la poudre.

2. Installation des Douilles :

- Insérez la douille de poudre dans votre presse de rechargement selon les instructions du fabricant de la presse.
- Assurez-vous que la douille est bien fixée et stable.

3. Mesure de la Poudre :

- Pesez la quantité de poudre nécessaire en utilisant la balance.
- Vérifiez que la quantité est conforme aux recommandations de MEC.

4. Chargement des Cartouches :

- Suivez les instructions de votre presse pour charger la poudre dans les cartouches.
- Vérifiez chaque cartouche pour vous assurer qu'elle est correctement chargée.

5. Nettoyage :

- Nettoyez votre espace de travail après chaque session de rechargement.
- Éliminez les résidus de poudre conformément aux instructions de mise au rebut.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les douilles de poudre dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des matériaux dangereux.
- Déposez les douilles usagées dans des centres de recyclage ou de collecte de déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web de MEC à l'adresse www.mecreloaders.com. Vous y trouverez des ressources supplémentaires et des informations de contact.

En suivant ces lignes directrices, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des douilles de poudre MEC. Merci de votre attention et bonne recharge !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr