

# Nope Rope Pull Through Bore Cleaning Rope 20 Ga.

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Cordons de Nettoyage](#)

Les Nope Ropes sont parfaits pour nettoyer rapidement et efficacement ton canon. Dotés d'extrémités attachables pour un réapprovisionnement continu, avec des poils en bronze tissés dans le Nope Rope pour un pouvoir de nettoyage supérieur, et un étui de rangement compact réutilisable, les Nope Ropes sont la solution idéale pour le nettoyage de ton canon, que tu sois sur le terrain ou à l'atelier.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [TIPTON Nope Rope Pull Through Bore Cleaning Rope 20 Ga.](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU2009438
- N° fabr.: 1149257
- Calibre: 20 Gauge
- Poids du colis: 0.3kg
- Hauteur d'expédition: 26mm
- Largeur d'expédition: 19mm
- Longueur d'expédition: 65mm
- UPC: 661120107996

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le TIPTON Nope Rope Pull Through Bore Cleaning Rope](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le TIPTON Nope Rope Pull Through Bore Cleaning Rope

## Introduction

Merci d'avoir choisi le TIPTON Nope Rope Pull Through Bore Cleaning Rope. Ce produit est conçu pour nettoyer efficacement le canon de votre arme. Pour garantir une utilisation sûre et optimale, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour le nettoyage des canons de calibre 20.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du Nope Rope pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne jamais utiliser le produit avec des munitions dans l'arme.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour éviter les accidents.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas tirer le Nope Rope à travers le canon trop rapidement pour éviter d'endommager le produit ou le canon.
- Utilisez des gants si vous êtes sensible aux matériaux du produit, notamment les poils en bronze.
- Ne pas utiliser le Nope Rope dans un environnement humide ou mouillé pour éviter la corrosion.
- Évitez de laisser le produit exposé à la chaleur excessive ou à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation:

- Assurezvous que l'arme est déchargée et sécurisée avant d'utiliser le Nope Rope.
- Rassembliez tous les outils nécessaires pour le nettoyage.

### 2. Utilisation:

- Insérez l'extrémité attachable du Nope Rope dans le canon de l'arme.
- Tirez doucement le Nope Rope à travers le canon. Répétez si nécessaire jusqu'à ce que le canon soit propre.
- Après utilisation, retirez le Nope Rope et vérifiez qu'aucun débris ne reste dans le canon.

### 3. Rangement:

- Rangez le Nope Rope dans son étui de rangement compact et réutilisable pour le protéger et prolonger sa durée de vie.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et en plastique.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage local pour savoir comment l'éliminer correctement.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de sécurité de l'UE. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

## Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez utiliser le TIPTON Nope Rope Pull Through Bore Cleaning Rope en toute confiance. N'oubliez pas de vérifier régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé des éventuels problèmes de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)