

Weather & Environmental Meters - Kestrel 5500 Weather Meter with LiNK + Vane Mount

[Accessoires](#) > [Anémomètres & Drapeaux](#) > [Anémomètres](#)

Experience the future of weather measurement with the Kestrel 5500 Weather Meter. This high-precision instrument delivers comprehensive environmental data and is ideal for outdoor activities such as golfing, sailing, aviation, shooting, and spraying applications.

Key Functions:

- Precision Measurements: Accurately measures all critical environmental conditions, including wind direction, crosswind, headwind, and tailwind
- Rugged and Durable: Drop-tested, dustproof, waterproof, and built to withstand extreme environments
- Advanced Display: Large, high-resolution screen with dual-color backlighting and a durable polycarbonate lens
- Data Logging: Stores over 10,000 time-stamped data points; data transfer via the LiNK app or USB cable (sold separately)

NO IMAGE
AVAILABLE

Smartphone Connectivity:

With optional LiNK iOS/Android connectivity, data can be transmitted wirelessly in real time to your mobile device.

Compact and Versatile:

When paired with the Kestrel Vane Mount, the unit mounts to a tripod and becomes a full-featured weather station—ideal for continuous wind speed and wind direction monitoring.

Rely on the Kestrel 5500—a weather meter proven to perform reliably even in the harshest conditions. Perfect for professionals and outdoor enthusiasts worldwide.

Caractéristiques

- Nom: [Kestrel 5500 Weather Meter with LiNK + Vane Mount](#)
- Fabricant: **KESTREL**
- Référence: EU2016377
- N° fabr.: 0855LVYEL
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Kestrel 5500 Weather Meter](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Kestrel 5500 Weather Meter

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du Kestrel 5500 Weather Meter. Cet appareil de mesure de la météo est conçu pour fournir des données environnementales précises et fiables. Pour garantir une utilisation sûre et optimale, il est essentiel de suivre les directives de sécurité énoncées dans ce document.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le Kestrel 5500 est utilisé conformément aux instructions fournies dans ce guide.
- Évite d'utiliser l'appareil dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa durabilité, même s'il est conçu pour résister à des environnements difficiles.
- Sois conscient des risques potentiels liés à l'utilisation de l'appareil, notamment des blessures dues à des chutes ou à des conditions météorologiques extrêmes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour te tenir informé des éventuels problèmes de sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne laisse pas le Kestrel 5500 à la portée des enfants sans surveillance.
- Évite de plonger l'appareil dans l'eau, même s'il est résistant à l'eau. Utilise un chiffon humide pour le nettoyer si nécessaire.
- Ne tente pas de démonter ou de réparer l'appareil par toi-même. En cas de problème, contacte un professionnel qualifié.
- Assuretoi que l'appareil est correctement fixé lors de son utilisation avec le Kestrel Vane Mount pour éviter tout accident.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Kestrel 5500 :

- Retire l'appareil de son emballage et vérifie qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- Installe le Kestrel Vane Mount sur un trépied stable pour une utilisation optimale.
- Assuretoi que l'appareil est bien fixé au support avant de l'utiliser.

2. Utilisation de l'appareil :

- Allume le Kestrel 5500 en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- Utilise les boutons pour naviguer dans les différentes fonctions de mesure.
- Pour enregistrer des données, assuretoi que la fonction de journalisation est activée.
- Si tu utilises l'application LiNK, connecte ton appareil mobile et suis les instructions à l'écran pour le transfert de données.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas l'appareil à la poubelle.
- Renseignetoi sur les points de collecte locaux pour le recyclage des appareils électroniques.
- Suis toutes les réglementations locales concernant l'élimination des déchets électroniques pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'appareil, consulte les informations fournies par le fabricant ou cherche des ressources en ligne pertinentes pour obtenir de l'aide.

Merci d'avoir choisi le Kestrel 5500 Weather Meter. En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ses fonctionnalités tout en assurant ta sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr