

Weather & Environmental Meters - Kestrel 5500 Weather Meter with LiNK + Vane Mount

[Accessoires](#) > [Anémomètres & Drapeaux](#) > [Anémomètres](#)

Experience the future of weather measurement with the Kestrel 5500 Weather Meter. This high-precision instrument delivers comprehensive environmental data and is ideal for outdoor activities such as golfing, sailing, aviation, shooting, and spraying applications.

Key Functions:

- Precision Measurements: Accurately measures all critical environmental conditions, including wind direction, crosswind, headwind, and tailwind
- Rugged and Durable: Drop-tested, dustproof, waterproof, and built to withstand extreme environments
- Advanced Display: Large, high-resolution screen with dual-color backlighting and a durable polycarbonate lens
- Data Logging: Stores over 10,000 time-stamped data points; data transfer via the LiNK app or USB cable (sold separately)

NO IMAGE
AVAILABLE

Smartphone Connectivity:

With optional LiNK iOS/Android connectivity, data can be transmitted wirelessly in real time to your mobile device.

Compact and Versatile:

When paired with the Kestrel Vane Mount, the unit mounts to a tripod and becomes a full-featured weather station—ideal for continuous wind speed and wind direction monitoring.

Rely on the Kestrel 5500—a weather meter proven to perform reliably even in the harshest conditions. Perfect for professionals and outdoor enthusiasts worldwide.

Caractéristiques

- Nom: [Kestrel 5500 Weather Meter with LiNK + Vane Mount](#)
- Fabricant: **KESTREL**
- Référence: EU2016379
- N° fabr.: 0855LVTAN
- Poids du colis: 0.3kg
- Hauteur d'expédition: 45mm
- Largeur d'expédition: 28mm
- Longueur d'expédition: 127mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Kestrel 5500 Weather Meter](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Kestrel 5500 Weather Meter

Introduction

Le Kestrel 5500 Weather Meter est un instrument de mesure de haute précision conçu pour fournir des données environnementales complètes. Ce guide de sécurité t'aidera à utiliser cet appareil en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que l'appareil est utilisé conformément aux instructions fournies dans ce manuel.
- Ne laisse pas l'appareil à la portée des enfants sans surveillance.
- Vérifie régulièrement l'appareil pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne tente pas de réparer l'appareil toimême en cas de problème. Contacte un professionnel qualifié.
- En cas de doute ou de problème, consulte les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation en extérieur** : Évite d'utiliser l'appareil dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Manipulation** : Sois prudent lors de la manipulation de l'appareil pour éviter de le faire tomber ou de l'endommager.
- Éviter l'humidité** : Bien que l'appareil soit étanche, évite une exposition prolongée à l'eau pour garantir sa durabilité.
- Stockage** : Range l'appareil dans un endroit sec et sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Batteries** : Assuretoi d'utiliser uniquement les batteries recommandées pour éviter tout risque de fuite ou d'explosion.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation du Kestrel 5500 :

- Sors l'appareil de son emballage et vérifie qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- Installe les batteries selon les instructions fournies dans le compartiment des batteries.
- Si tu utilises le Kestrel Vane Mount, fixele à un trépied solide.

2. Utilisation de l'appareil :

- Allume l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- Sélectionne les paramètres de mesure souhaités à l'aide de l'écran tactile.
- Pour la connectivité LiNK, télécharge l'application sur ton smartphone et suis les instructions pour établir la connexion.
- Enregistre les données en utilisant la fonction de journalisation intégrée.

3. Données et transfert :

- Pour transférer les données, connecte l'appareil à un ordinateur via le câble USB (vendu séparément) ou utilise l'application LiNK.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque l'appareil arrive en fin de vie, respecte les réglementations locales sur le recyclage des appareils électroniques.
- Ne jette pas l'appareil avec les ordures ménagères.
- Renseignetoi sur les points de collecte pour les déchets électroniques dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Si tu as des questions ou des préoccupations concernant l'utilisation du Kestrel 5500 Weather Meter, n'hésite pas à contacter le service client du fabricant.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement des fonctionnalités du Kestrel 5500 tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr