

RECON H QUICK DETACH SCOPE MOUNTS - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 30MM 0 MOA 2" CANTILEVER MOUNT, BLACK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Montages Rock-Solid Avec Système de Détachement Rapide

Base et anneaux intégrés en une seule pièce avec un système à double levier qui offre une plateforme de montage rapide pour fixer des optiques sur des AR-15 de style flattop. Le montage cantilever extra-haut positionne les optiques 2" en avant, te permettant d'obtenir le dégagement oculaire dont tu as besoin. Usiné avec précision à partir d'aluminium 6061 T6 et fini avec un anodisation dure au spécification militaire T3. Présente le système de verrouillage automatique QD breveté d'ADM pour s'adapter aux systèmes de rails conformes et non conformes.



Caractéristiques

- Nom: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 30MM 0 MOA 2" CANTILEVER MOUNT, BLACK](#)
- Fabricant: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- Référence: 100005761
- N° fabr.: ADRECONH30STD
- Couleur: Noir
- Diamètre du tube de visée: 30mm
- Finition: Matte Noir
- Hauteur: 1.930
- Longueur: -
- Matériau: Aluminum
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Picatinny,Détache Rapide
- Taille: -
- Type d'arme: AR-15
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 58mm
- Largeur d'expédition: 84mm
- Longueur d'expédition: 196mm
- UPC: 818503010927

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette RECON H](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette RECON H

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette RECON H Quick Detach d'American Defense Manufacturing. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité, des instructions d'installation et des directives d'utilisation pour garantir que votre produit est utilisé en toute sécurité et efficacité. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le montage de lunette est compatible avec votre arme à feu et vos optiques avant l'installation.
- Inspectez le produit pour tout dommage ou défaut visible avant utilisation. Ne pas utiliser si endommagé.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour le montage des optiques et assurezvous que tous les composants sont correctement fixés.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu tel que spécifié par le fabricant.
- Vérifiez régulièrement le montage pour l'usure, surtout après une utilisation intensive.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours une protection oculaire appropriée lorsque vous utilisez des armes à feu équipées d'optique.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de détacher le montage de lunette.
- Ne dépassiez pas la limite de poids recommandée par le fabricant pour les optiques montées.
- Évitez d'utiliser le montage dans des conditions environnementales extrêmes, comme la forte pluie ou une chaleur intense, sauf indication contraire.
- Faites attention aux bords tranchants et aux composants pendant l'installation et l'utilisation.
- Manipulez le montage avec précaution pour éviter de vous pincer ou de vous blesser.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique et des tournevis appropriés.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Installation :

- Localisez le rail Picatinny sur votre AR15.
- Alignez le montage de lunette RECON H Quick Detach avec la position désirée sur le rail.
- Fixez le montage en serrant le système à double levier jusqu'à ce qu'il soit bien en place, en vous assurant qu'il est fermement attaché au rail.
- Utilisez une clé dynamométrique pour appliquer les réglages de couple recommandés comme spécifié dans les instructions du fabricant.

3. Montage des Optiques :

- Placez votre optique dans les anneaux de montage de la lunette.
- Ajustez la position de l'optique pour un dégagement oculaire et un confort optimaux.
- Serrez les vis des anneaux de lunette de manière uniforme pour sécuriser l'optique en place.

4. Vérifications Finales :

- Après l'installation, vérifiez à nouveau toutes les vis et leviers pour vous assurer que tout est sécurisé.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement en cycle l'arme à feu et en vous assurant que l'optique est correctement alignée.

5. Utilisation :

- Manipulez toujours l'arme à feu de manière responsable et conformément aux lois et règlements locaux.
- Nettoyez et entretez régulièrement le montage de lunette et les optiques pour garantir des performances optimales.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le montage dans les déchets ménagers.
- Vérifiez les programmes de recyclage locaux pour les méthodes de mise au rebut appropriées pour l'aluminium et d'autres matériaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un support supplémentaire, veuillez consulter le site web du fabricant ou les ressources du service client. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit disponibles pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos priorités. Profitez de votre expérience de tir avec le montage de lunette RECON H Quick Detach !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr