

4 DIE - DELUXE PISTOL DIE SET - LEE PRECISION 9MM LUGER CARBIDE 4-DIE SET

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Outils Armes de Poing](#)

Le set comprend un die de dimensionnement complet en carbure, un die de placement de balle, un die d'expansion à travers la poudre, un die de sertissage en carbure, un porte douille, une cuillère à poudre et des instructions/données de charge. Le die de sertissage en carbure vous permet de séparer le placement de la balle de l'opération de sertissage - Cela facilite beaucoup la configuration et le die a la fonctionnalité supplémentaire d'un redimensionneur en carbure qui effectue un passage de finition sur la cartouche complète. Le 50 Beowulf contient un die de dimensionnement en acier et un die de sertissage conique en acier, PAS un die de sertissage en usine. Le 50 Beowulf ne vient pas avec la cuillère à poudre ou les données de charge.



Caractéristiques

- Nom: [LEE PRECISION 9MM LUGER CARBIDE 4-DIE SET](#)
- Fabricant: [LEE PRECISION](#)
- Référence: 100010122
- N° fabr.: 90963
- Cartouche: 9 mm Luger
- Type d'Outil: Carbide Kit
- Poids du colis: 0.567kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 132mm
- Longueur d'expédition: 160mm
- UPC: 734307909635

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le SET DE DIES DE PISTOLE DELUXE 4 DIE LEE PRECISION 9MM LUGER CARBIDE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le SET DE DIES DE PISTOLE DELUXE 4 DIE LEE PRECISION 9MM LUGER CARBIDE

Introduction

Merci d'avoir choisi le SET DE DIES DE PISTOLE DELUXE 4 DIE de LEE PRECISION. Ce produit est conçu pour vous aider dans le processus de recharge des cartouches 9mm Luger. Votre sécurité est notre priorité, et ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation appropriée et sécurisée de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Lisez toujours et comprenez les instructions avant d'utiliser le set de dies.
- Rangez le set de dies dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.
- Gardez le set de dies hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Utilisez le set de dies uniquement pour son usage prévu.
- Inspectez régulièrement le set de dies pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des matériaux de recharge.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et organisé pour éviter les accidents.
- Ne dépassez pas les données de charge recommandées fournies dans les instructions.
- Vérifiez toujours que les composants de recharge que vous utilisez sont compatibles avec le set de dies.
- Soyez prudent lors de la manipulation des poudres et des amorces, car elles peuvent être dangereuses.
- Ne pas utiliser le die de sertissage en usine avec des cartouches 50 Beowulf, car il n'est pas conçu à cet effet.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Configuration :

- Rassemblez tous les composants du set de dies : Die de dimensionnement complet en carbure, Die de placement de balle, Die d'expansion à travers la poudre, Die de sertissage en carbure, Porte douille et Cuillère à poudre.
- Assurezvous que votre presse de rechargement est correctement montée et sécurisée.

2. Installation :

- Installez le Die de dimensionnement complet en carbure dans la presse de rechargement selon les instructions du fabricant.
- Ajustez le die pour garantir qu'il dimensionne correctement la cartouche sans force excessive.
- Installez le Die de placement de balle et ajustezle pour atteindre la profondeur de placement de balle souhaitée.
- Installez le Die d'expansion à travers la poudre et assurezvous qu'il est réglé pour élargir adéquatement l'ouverture de la douille.
- Enfin, installez le Die de sertissage en carbure, en veillant à ce qu'il soit réglé pour sertir sans endommager la balle.

3. Processus de Rechargement :

- Commencez le processus de rechargement en dimensionnant les douilles en laiton avec le Die de dimensionnement complet en carbure.
- Après le dimensionnement, élargissez l'ouverture de la douille à l'aide du Die d'expansion à travers la poudre.
- Remplissez les douilles avec la charge de poudre appropriée à l'aide de la Cuillère à poudre.
- Placez les balles à l'aide du Die de placement de balle.
- Sertissez les cartouches complètes à l'aide du Die de sertissage en carbure.

4. Vérifications Finales :

- Inspectez chaque cartouche complétée pour la cohérence et le bon placement.
- Rangez les cartouches complètes de manière sécurisée et organisée.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tous les composants non utilisés ou endommagés conformément aux réglementations locales.
- Assurezvous que tous les matériaux dangereux, tels que les poudres et les amorces, sont éliminés de manière sûre et responsable.
- Consultez les autorités locales de gestion des déchets pour des conseils sur l'élimination des composants de rechargement.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute assistance ou demande concernant le SET DE DIES DE PISTOLE DELUXE 4 DIE, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant pour plus d'informations.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre respect de ces directives contribuera à garantir une expérience de rechargement sûre et agréable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr