

SUPREME ULTRAMOUNT - INLINE FABRICATION RCBS ROCKCHUCKER/SUPREME ULTRAMOUNT

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

S'adapte à ces presses RCBS Rockchucker RC1, 2 et 3 Supreme Pro2000 et presses à tourelle. C'est un Ultramount de style dédié. Pas de style à changement rapide. Une construction en acier solide de 3\16, un plateau de rangement inférieur accessible et un revêtement en magnifique peinture en poudre noire sont autant de caractéristiques de cet équipement de rechargement de haute qualité. Il soulève votre presse de 9 3/4" pour rapprocher la plaque de douille de vos yeux. Le design modulaire de l'Ultramount permet de s'adapter à presque toutes les presses de rechargement disponibles aujourd'hui. Donc, si un jour vous décidez de changer de presse, ou d'utiliser un Ultramount pour plusieurs presses, il vous suffit de remplacer la plaque supérieure par celle de la nouvelle presse. Les nouvelles plaques supérieures sont revêtues de peinture en poudre pour correspondre et incluent le matériel nécessaire pour attacher votre nouvelle presse. L'Ultramount mesure 12" de large, 11,5" de profondeur et 9 3/4" de hauteur.



Caractéristiques

- Nom: [INLINE FABRICATION RCBS ROCKCHUCKER/SUPREME ULTRAMOUNT](#)
- Fabricant: [INLINE FABRICATION](#)
- Référence: 100012736
- N° fabr.: RCU1
- Poids du colis: 4.967kg
- Hauteur d'expédition: 248mm
- Largeur d'expédition: 305mm
- Longueur d'expédition: 292mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le SUPREME ULTRAMOUNT INLINE FABRICATION](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le SUPREME ULTRAMOUNT INLINE FABRICATION

Introduction

Merci d'avoir choisi le SUPREME ULTRAMOUNT INLINE FABRICATION RCBS ROCKCHUCKER/SUPREME ULTRAMOUNT. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour l'utilisation et l'installation en toute sécurité de votre accessoire de presse de rechargement. Veuillez lire ce document attentivement pour garantir un fonctionnement sûr et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le SUPREME ULTRAMOUNT conformément aux instructions du fabricant.
- Assurezvous que l'espace de travail est propre, sec et exempt de dangers avant l'installation et l'utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement l'Ultramount pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des alertes de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que la presse est solidement fixée à l'Ultramount avant utilisation.
- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée par le fabricant pour la presse de rechargement.
- Évitez de placer vos mains ou toute autre partie du corps près des pièces mobiles pendant l'opération.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors du rechargement.
- Gardez votre espace de travail bien ventilé pour éviter d'inhaler la poussière ou les fumées générées par le processus de rechargement.
- Ne modifiez pas l'Ultramount et ne l'utilisez pas à d'autres fins que celles prévues.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. **Rassemblez les Outils Nécessaires** : Avant de commencer l'installation, assurezvous d'avoir les outils nécessaires, y compris une clé et un tournevis.
2. **Préparez l'Espace de Travail** : Libérez la zone où l'Ultramount sera installé. Assurezvous qu'elle est stable et peut supporter le poids de la presse.
3. **Fixez la Base** :
 - Positionnez la base de l'Ultramount sur la surface de travail.
 - Utilisez les vis et le matériel fournis pour sécuriser la base à la surface de travail.
4. **Installez la Plaque Supérieure** :
 - Alignez la plaque supérieure avec les trous de montage de votre presse de rechargement.
 - Fixez la plaque supérieure à l'aide du matériel fourni.
5. **Vérifiez la Stabilité** : Une fois installé, secouez doucement l'Ultramount pour vous assurer qu'il est stable et solidement attaché.

Instructions d'Utilisation

1. **Montez la Presse de Rechargement** :
 - Placez la presse de rechargement sur la plaque supérieure de l'Ultramount.
 - Assurezvous qu'elle est correctement alignée et solidement fixée.
2. **Ajustez la Hauteur** : L'Ultramount soulève votre presse de 9 3/4". Assurezvous que la plaque de douille est à une hauteur confortable pour votre niveau des yeux.
3. **Commencez le Rechargement** : Suivez les instructions du fabricant pour votre presse de rechargement spécifique afin de commencer le rechargement.
4. **Maintenez un Environnement Sûr** : Gardez la zone autour de l'Ultramount propre et dégagée d'obstructions pendant l'opération.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le SUPREME ULTRAMOUNT de manière responsable à la fin de son cycle de vie.
- Vérifiez les réglementations locales pour les directives sur l'élimination des produits métalliques.
- Si l'Ultramount est endommagé audelà de toute réparation, apportezle à une installation de recyclage qui accepte les déchets métalliques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant le SUPREME ULTRAMOUNT, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

Restez en sécurité et profitez de votre expérience de recharge avec le SUPREME ULTRAMOUNT INLINE FABRICATION !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr