

RECON H QUICK DETACH SCOPE MOUNTS - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 34MM 0 MOA 2" CANTILEVER MOUNT, BLACK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Montages Rock-Solid Avec Système de Détachement Rapide

Base et anneaux intégrés en une seule pièce avec un système à double levier qui offre une plateforme de montage rapide pour fixer des optiques sur des AR-15 de style flattop. Le montage cantilever extra-haut positionne les optiques 2" en avant, te permettant d'obtenir le dégagement oculaire dont tu as besoin. Usiné avec précision à partir d'aluminium 6061 T6 et fini avec un anodisation dure au spécification militaire T3. Présente le système de verrouillage automatique QD breveté d'ADM pour s'adapter aux systèmes de rails conformes et non conformes.



Caractéristiques

- Nom: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 34MM 0 MOA 2" CANTILEVER MOUNT, BLACK](#)
- Fabricant: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- Référence: 100017131
- N° fabr.: ADRECONH34STD
- Couleur: -
- Diamètre du tube de visée: 34mm
- Fabrication: -
- Finition: Matte Noir
- Hauteur: 2.01"
- Longueur: -
- Matériau: -
- Nombre de bases: -
- Style: Picatinny, Détache Rapide
- Taille: -
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.307kg
- Hauteur d'expédition: 57mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 197mm
- UPC: 818503010965

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Montage de Lunette RECON H](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Montage de Lunette RECON H

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette RECON H de American Defense Manufacturing. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation et l'installation sûres de votre montage de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues : monter des optiques sur des AR15 de style flattop.
- Inspectez le montage de lunette avant chaque utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez des armes à feu équipées d'optique montée pour garantir la sécurité de vous-même et des autres.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques** : Une installation ou une utilisation incorrecte peut entraîner des accidents ou des blessures.
- **Évitez de Trop Serré** : Lors de l'attachement du montage de lunette, ne serrez pas trop les vis car cela peut endommager le montage ou l'arme à feu.
- **Vérifiez la Compatibilité** : Assurez-vous que le montage de lunette est compatible avec vos optiques et le modèle de votre arme à feu.
- **Utilisez dans un Environnement Sûr** : Utilisez toujours le montage de lunette dans un environnement contrôlé et sûr. Évitez de l'utiliser dans des zones encombrées ou dangereuses.
- **Entretien Régulier** : Vérifiez périodiquement le montage pour vous assurer qu'il est bien fixé à l'arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique si disponible.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Installation :

- Retirez les anneaux de lunette existants, si applicable.
- Positionnez le montage de lunette RECON H sur le rail de l'arme à feu.
- Alignez le montage pour qu'il soit droit et de niveau.
- Fixez le montage en utilisant le système à double levier fourni. Serrez les leviers jusqu'à ce qu'ils soient bien en place, mais ne serrez pas trop.

3. Montage des Optiques :

- Placez votre optique dans le montage et alignez-la selon vos besoins de tir.
- Fixez l'optique à l'aide des anneaux fournis, en vous assurant qu'ils sont bien serrés.

4. Vérifications Finales :

- Vérifiez que tous les composants sont solidement attachés.
- Vérifiez le dégagement oculaire et apportez les ajustements nécessaires pour le confort et la sécurité.

5. Utilisation :

- Une fois installé, pratiquez l'utilisation de l'arme à feu dans un environnement sûr pour vous familiariser avec l'optique montée.
- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est manipulée de manière responsable.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les matériaux.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les préoccupations liées au produit, veuillez vous référer aux coordonnées fournies sur l'emballage ou visiter le site web du fabricant pour plus d'informations.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre montage de lunette RECON H. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr