

ADJUSTABLE SHOT DIPPER - LEE PRECISION ADJUSTABLE SHOT DIPPER

[Rechargement](#) > [Dosage de Poudre](#) > [Doseuses & Mesurettes de Poudre](#)

Tasse télescopique ajustable Lee, mesure avec précision le plomb, le bismuth et l'acier.



Caractéristiques

- Nom: [LEE PRECISION ADJUSTABLE SHOT DIPPER](#)
- Fabricant: [LEE PRECISION](#)
- Référence: 100032078
- N° fabr.: 90973
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 734307909734

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Tasse Télescopique Ajustable Lee](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Tasse Télescopique Ajustable Lee

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tasse Télescopique Ajustable Lee. Ce produit est conçu pour mesurer avec précision le plomb, le bismuth et l'acier. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité. Il contient des informations importantes sur la façon d'utiliser le produit en toute sécurité et de manière appropriée.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour les fins prévues.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne tentez pas de réparer le produit vousmême en cas de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le Tasse Télescopique Ajustable Lee dans un environnement propre et sec.
- Évitez de mesurer des matériaux qui ne sont pas spécifiquement recommandés (plomb, bismuth, acier).
- Ne forcez pas le mécanisme télescopique ; utilisez-le doucement pour éviter d'endommager le produit.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter tout risque de projection.
- Gardez le produit à l'écart des sources de chaleur et d'humidité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Déballez soigneusement le produit et vérifiez qu'il n'y a pas de pièces manquantes.
- Assurezvous que le produit est propre avant de l'utiliser pour la première fois.

2. Utilisation

- Ajustez le Tasse Télescopique à la taille souhaitée en tournant le mécanisme.
- Remplissez le tasse avec le matériau à mesurer (plomb, bismuth, acier).
- Nivelez le matériau au bord du tasse pour une mesure précise.
- Retirez le tasse délicatement et utilisez le matériau mesuré selon vos besoins.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des produits en métal.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, déposez-le dans un point de collecte approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurezvous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de service après-vente.

Ce guide a été conçu pour vous aider à utiliser le Tasse Télescopique Ajustable Lee en toute sécurité. Suivez ces instructions et n'hésitez pas à signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes. Pour des mises à jour sur les rappels de produits, consultez la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr