

5700 ELITE METER WITH APPLIED BALLISTICS & LINK - KESTREL 5700 ELITE WITH APPLIED BALLISTICS & LINK, OLIVE DRAB

[Accessoires](#) > [Anémomètres & Drapeaux](#) > [Anémomètres](#)

Une Puissance de Calcul Balistique Énorme - dans la Paume de Votre Main

Le Kestrel 5700 Elite Weather Meter avec le logiciel Applied Ballistics est une mise à niveau du Kestrel 4500, qui a révolutionné le marché mais qui n'est plus disponible, optimisé spécifiquement pour les besoins des tireurs de précision à longue distance. Le 5700 Elite mesure jusqu'à 15 paramètres environnementaux et vous permet de sélectionner soit les coefficients balistiques G1, soit G7 (BC) lors du calcul de la trajectoire de la balle. Il tient dans la paume de votre main, tout en offrant la bibliothèque de BC mesurée "Litz" (comme dans le célèbre balistique Bryan Litz) de plus de 225 balles - la source de données mesurées la plus complète pour les munitions modernes. Grâce à sa fonction de calibration balistique, vous pouvez "entraîner" le logiciel Applied Ballistics de votre Kestrel 5700 Elite pour qu'il corresponde à un fusil spécifique basé sur les impacts observés à longue distance. Le résultat est un ensemble de points de données encore plus précis sur lesquels vous pouvez compter pour vos futurs calculs. Avec un accès aussi facile à des données de BC hautement précises, vous avez tout ce qu'il vous faut pour effectuer un calcul de trajectoire d'une précision millimétrique - dans un anémomètre portable. Plus de fonctionnalités du Kestrel 5700 Elite : Bluetooth LiNK pour votre smartphone Android ou iOS Interface utilisateur intuitive et facile à naviguer Résolution d'écran améliorée par rapport aux modèles précédents - plus facile à voir dans différentes lumières Écran commutable entre rétroéclairage blanc et rouge (NV - vision nocturne) Fonctionne avec une (1) pile AA Compartiment de batterie scellé, donc une fuite de batterie ne grillera pas la carte mère de votre Kestrel Plusieurs langues : anglais, français, allemand et espagnol Coque en polymère dur renforcé et fenêtre de visualisation résistante aux rayures/cassures Attendez - ce n'est pas tout ! Le Kestrel 5700 Elite Weather Meter est équipé de la technologie Bluetooth intégrée, permettant à la fois vos données environnementales en temps réel et vos données enregistrées d'être transférées sans fil et automatiquement vers votre smartphone, Mac ou PC. Oui, il est compatible avec Android ET iPhone, donc quel que soit le système d'exploitation de votre téléphone, le 5700 est prêt à bien fonctionner avec. Il se connectera également via LiNK à un télémètre Bushnell CONX, vous permettant de visualiser les résultats du AB Kestrel directement sur votre télémètre. Si vous voulez tirer chaque goutte de performance de votre fusil et de vos munitions, assurez-vous d'avoir un Kestrel 5700 Elite avec le logiciel Applied Ballistics lors de votre prochaine visite au stand de tir.



Caractéristiques

- Nom: [KESTREL 5700 ELITE WITH APPLIED BALLISTICS & LINK, OLIVE DRAB](#)
- Fabricant: [KESTREL](#)
- Référence: 100034299
- N° fabr.: 0857ALOLV
- Couleur: Olive Drab
- Poids du colis: 0.272kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 165mm
- Longueur d'expédition: 165mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Kestrel 5700 Elite Weather Meter](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Kestrel 5700 Elite Weather Meter

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du Kestrel 5700 Elite Weather Meter. Ce produit est conçu pour vous offrir des mesures précises des conditions environnementales, tout en respectant les normes de sécurité établies par la réglementation générale sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR). Veuillez lire attentivement ce guide pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre appareil.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le Kestrel 5700 Elite est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laissez pas l'appareil à la portée des jeunes enfants sans supervision.
- Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient endommager l'appareil.
- Vérifiez régulièrement l'état de la batterie et remplacez-la si nécessaire pour éviter les fuites.
- Ne tentez pas de démonter ou de réparer l'appareil vous-même.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous utilisez l'appareil, assurez-vous qu'il est bien calibré pour obtenir des mesures précises.
- Ne touchez pas les composants internes de l'appareil, car cela pourrait causer des dommages ou des blessures.
- Utilisez uniquement des piles recommandées (1 pile AA) pour éviter tout risque de fuite ou d'endommagement.
- Évitez de soumettre l'appareil à des chocs violents, car cela pourrait affecter son fonctionnement.
- Si vous remarquez des anomalies dans le fonctionnement de l'appareil, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation de la batterie :**
 - Ouvrez le compartiment de la batterie à l'arrière de l'appareil.
 - Insérez une pile AA en respectant la polarité indiquée.
 - Refermez le compartiment de la batterie en vous assurant qu'il est bien scellé.
- **Utilisation de l'appareil :**
 - Allumez le Kestrel 5700 Elite en appuyant sur le bouton d'alimentation.
 - Naviguez à travers l'interface utilisateur intuitive pour sélectionner les paramètres souhaités.
 - Pour activer la fonction Bluetooth, suivez les instructions à l'écran pour connecter votre smartphone.
 - Assurez-vous que l'appareil est bien calibré avant de l'utiliser pour des mesures critiques.
- **Transfert de données :**
 - Utilisez la fonction Bluetooth pour transférer vos données vers votre smartphone, Mac ou PC.
 - Suivez les instructions fournies dans l'application pour visualiser les données enregistrées.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'appareil dans les ordures ménagères.
- Veuillez suivre les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques.
- Retirez la batterie avant de jeter l'appareil pour éviter toute pollution.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Kestrel 5700 Elite, veuillez consulter le site web du fabricant pour des informations de contact appropriées.

En suivant ces lignes directrices, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Kestrel 5700 Elite Weather Meter. Merci d'avoir choisi notre produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr