

GEN 2 SCOPE MOUNTS - MIDWEST INDUSTRIES 30MM 1.50" 0 MOA CANTILEVER MOUNT

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Un support décalé vers l'avant pour offrir un bon dégagement oculaire spécifiquement pour les fusils de la plateforme AR. Construction robuste pour un usage extrême. Diamètre de l'anneau de 30 mm ou 1". Deux goupilles de verrouillage en acier. Barre de fixation longue en une seule pièce qui ne se desserre pas et ne se déplace pas sous un usage intensif ou un recul. Écrous de verrouillage en acier de 1/2". Le support de 30 mm place la lunette à 1,50 au-dessus du dessus du fusil, permettant l'utilisation de lunettes avec un objectif allant jusqu'à 56 mm. Le support de 1" place la lunette à 1,415 au-dessus du dessus du fusil, permettant l'utilisation de lunettes avec un objectif allant jusqu'à 56 mm. Fabriqué en aluminium 6061, anodisé pour une durabilité à vie. 100 % fabriqué aux États-Unis avec une garantie à vie. Spécifications techniques : Compatible avec des lunettes ayant un objectif allant jusqu'à 56 mm. 30 mm Poids : 8,4 oz. Longueur totale : 5,875 po. Largeur des anneaux : 0,85 po. 1" Poids : 8,1 oz. Longueur totale : 5,875 po. Largeur des anneaux : 0,85 po. Distance entre les anneaux : 2,80 po. Décalage par rapport au premier anneau : 1,40 po. 30 mm Distance - du haut du rail à la ligne centrale de l'anneau : 1,50 po. 1" Distance - du haut du rail à la ligne centrale de l'anneau : 1,415 po.



Caractéristiques

- Nom: [MIDWEST INDUSTRIES 30MM 1.50" 0 MOA CANTILEVER MOUNT](#)
- Fabricant: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- Référence: 100039194
- N° fabr.: MI-SM30G2
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Décentré
- Poids du colis: 0.308kg
- Hauteur d'expédition: 64mm
- Largeur d'expédition: 254mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 812102032441

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support de Lunette GEN 2 SCOPE MOUNTS MIDWEST INDUSTRIES 30MM 1.50" 0 MOA CANTILEVER MOUNT](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Support de Lunette GEN 2 SCOPE MOUNTS MIDWEST INDUSTRIES 30MM 1.50" 0 MOA CANTILEVER MOUNT

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de lunette GEN 2 SCOPE MOUNTS de MIDWEST INDUSTRIES. Ce produit est conçu pour offrir une solution robuste et fiable pour le montage de lunettes sur des fusils de la plateforme AR. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et de ses composants pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Utilisez le produit uniquement pour l'usage prévu, tel que spécifié dans ce guide.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas dépasser le poids recommandé pour le montage de la lunette.
- Évitez d'utiliser le support dans des conditions extrêmes sans le tester au préalable.
- Assurezvous que toutes les goupilles de verrouillage et écrous sont correctement serrés avant d'utiliser le fusil.
- Ne modifiez pas le produit ou ses composants d'origine.
- En cas de défaillance ou de dommage, retirez immédiatement le produit et ne l'utilisez pas jusqu'à ce qu'il soit réparé ou remplacé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous d'avoir tous les outils nécessaires pour l'installation, y compris une clé à molette et un tournevis.
- Vérifiez que le fusil est déchargé et en sécurité avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Placez le support de lunette sur le rail de votre fusil.
- Alignez le support selon vos préférences de visée.
- Utilisez les goupilles de verrouillage en acier pour fixer le support au fusil.
- Serrez les écrous de verrouillage en acier de 1/2" jusqu'à ce qu'ils soient bien en place.

3. Utilisation :

- Une fois installé, vérifiez que la lunette est correctement montée et qu'elle ne bouge pas.
- Ajustez la lunette à votre convenance pour assurer un bon dégagement oculaire.
- Testez le montage en tirant quelques coups pour vous assurer de sa stabilité.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site web officiel pour les mises à jour et les informations de rappel.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du support de lunette GEN 2 SCOPE MOUNTS de MIDWEST INDUSTRIES. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr