

DECAP/FLARE - LEE PRECISION 22-30 CALIBER DECAP/FLARE

[Rechargement](#) > [Nettoyage de Douilles](#) > [Outils Désamorceur & Accessoires](#)

Pointe de remplacement pour le die de décalage et de décalage.



Caractéristiques

- Nom: [LEE PRECISION 22-30 CALIBER DECAP/FLARE](#)
- Fabricant: [LEE PRECISION](#)
- Référence: 100040902
- N° fabr.: 91587
- Poids du colis: 0.018kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 734307915872

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le DECAP/FLARE LEE PRECISION 2230 CALIBER DECAP/FLARE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le DECAP/FLARE LEE PRECISION 2230 CALIBER DECAP/FLARE

Introduction

Merci d'avoir choisi le DECAP/FLARE LEE PRECISION 2230 CALIBER DECAP/FLARE. Ce produit est conçu pour la décalage et le décalage de cartouches. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez le produit hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser le produit si vous n'êtes pas sûr de son état ou de son fonctionnement.
- En cas de doute, consultez un professionnel avant utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Toujours porter des lunettes de sécurité lors de l'utilisation pour protéger vos yeux.
- Ne pas toucher les parties mobiles pendant le fonctionnement.
- Gardez vos mains et votre visage éloignés des zones de travail pendant l'utilisation.
- Ne pas forcer l'outil ; si vous rencontrez une résistance, arrêtezvous et vérifiez le produit.
- Ne pas utiliser le produit dans des environnements humides ou mouillés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du produit :

- Retirez le DECAP/FLARE de son emballage.
- Assurezvous que le produit est propre et exempt de débris.
- Installez le DECAP/FLARE dans votre presse à recharger selon les instructions du fabricant de la presse.
- Vérifiez que le DECAP/FLARE est bien fixé avant de commencer à l'utiliser.

2. Utilisation du produit :

- Placez la cartouche dans la presse à recharger.
- Actionnez la presse pour décaler la cartouche.
- Vérifiez que le décalage est complet et que la cartouche est en bon état avant de poursuivre.
- Nettoyez le DECAP/FLARE après utilisation pour maintenir ses performances.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des outils.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage local pour des conseils sur l'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour des questions de sécurité ou des préoccupations concernant ce produit, veuillez contacter le point de contact local de l'UE. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et les détails de votre achat à portée de main pour faciliter la communication.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du DECAP/FLARE LEE PRECISION 2230 CALIBER DECAP/FLARE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr