

BORE-MAX SPEED BRUSH - 12 GAUGE BORE-MAX SPEED BRUSH

The Bore-Max Speed Brush is a component of the Bore-Max Speed Clean System for faster and easier bore cleaning. Carbon build-up not only affects performance and accuracy, but also causes degradation of the bore. Carbon build-up also insulates the copper fouling in the bore making it difficult to dissolve and remove with bore solvent. Using a bore brush to remove this carbon build-up is the best way to tackle the job. In order to achieve maximum effectiveness, there needs to be an optimal balance between bristle density and bristle flexibility. Having too few bristles is a waste of time and too many won't provide enough flexibility to navigate the lands and grooves of the bore. The bristle configuration of the Bore-Max Speed Brush provides maximum scrubbing density removing more carbon with each pass and getting maximum results faster.



Attributes

- Name: 12 GAUGE BORE-MAX SPEED BRUSH
- Manufacturer: REAL AVID
- Product no.: 100047681
- Mfr. No.: AVBMSB12G
- Caliber: 12 Gauge
- Style: Shotgun
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 70mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 813119013485

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BoreMax Speed Brush](#)
- [English: BOREMAX SPEED BRUSH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: BOREMAX SPEED BRUSH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la BoreMax Speed Brush](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il BOREMAX SPEED BRUSH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotki BoreMax Speed](#)
- [Suomi: BOREMAX SPEED BRUSH KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání BOREMAX SPEED BRUSH](#)

Sicherheitshinweise für die BoreMax Speed Brush

Einführung

Die BoreMax Speed Brush von REAL AVID ist ein hochwertiges Produkt zur Reinigung von Schusswaffenläufen. Es ist wichtig, die Sicherheitshinweise zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten. Diese Anleitung bietet Ihnen alle notwendigen Informationen, um das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die BoreMax Speed Brush nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagern Sie die Bürste an einem trockenen und sicheren Ort.
- Konsultieren Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Schusswaffe, um sicherzustellen, dass die Verwendung der Bürste kompatibel ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Bürste nur, wenn die Waffe entladen ist.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Lauf gelangen, während Sie die Bürste verwenden.
- Üben Sie beim Reinigen des Laufs vorsichtige Bewegungen aus, um Schäden an der Waffe zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft, um die Bürste in den Lauf einzuführen oder zu entfernen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Schusswaffe entladen ist.
- Reinigen Sie den Lauf vor der Anwendung der Bürste, um grobe Ablagerungen zu entfernen.

2. Verwendung der BoreMax Speed Brush:

- Führen Sie die Bürste vorsichtig in den Lauf ein.
- Bewegen Sie die Bürste gleichmäßig hin und her, um Kohlenstoffablagerungen zu entfernen.
- Ziehen Sie die Bürste nach jedem Durchgang heraus und überprüfen Sie den Fortschritt.
- Wiederholen Sie den Vorgang, bis der Lauf sauber ist.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie die Bürste nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und Seife.
- Lassen Sie die Bürste vollständig trocknen, bevor Sie sie lagern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die BoreMax Speed Brush gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Haushaltsabfällen.
- Überprüfen Sie, ob Teile des Produkts recycelbar sind und entsorgen Sie diese entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung der BoreMax Speed Brush wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von REAL AVID. Es gibt eine EUBasierte Kontaktstelle, die Ihnen bei Sicherheitsanfragen zur Verfügung steht.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Schusswaffe und die ordnungsgemäße Verwendung der BoreMax Speed Brush von größter Bedeutung sind. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

BOREMAX SPEED BRUSH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the BOREMAX SPEED BRUSH. This product is designed to enhance your bore cleaning experience by providing faster and more effective carbon removal. To ensure your safety and the safe use of this product, please read and follow the guidelines outlined in this manual carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the BOREMAX SPEED BRUSH is used only for its intended purpose, which is cleaning the bore of 12 gauge shotguns.
- Always handle the brush with care to avoid injury.
- Keep the brush out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the brush for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Store the brush in a dry place to prevent deterioration.
- Follow all local regulations regarding the disposal of cleaning materials and products.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the BOREMAX SPEED BRUSH, ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Wear safety goggles to protect your eyes from any debris that may dislodge during cleaning.
- Use gloves to protect your hands from cleaning solvents and potential irritants.
- Do not use excessive force when using the brush to avoid damaging the bore.
- Avoid inhaling fumes from solvents. Use in a wellventilated area.
- If any irritation occurs while using cleaning solvents, discontinue use immediately and seek medical advice.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is completely unloaded and in a safe position.
- Gather all necessary cleaning supplies, including bore solvent, cleaning patches, and the BOREMAX SPEED BRUSH.

2. Using the BOREMAX SPEED BRUSH:

- Attach the BOREMAX SPEED BRUSH to a cleaning rod according to the manufacturer's instructions.
- Apply a suitable bore solvent to the brush to enhance cleaning effectiveness.
- Insert the brush into the bore gently and begin scrubbing using a backandforth motion. Ensure to navigate the lands and grooves carefully.
- Repeat the process until the desired cleanliness is achieved.
- After use, remove the brush and clean it with solvent to remove any carbon residue.

3. PostCleaning:

- Wipe the bore with a clean patch to remove any excess solvent.
- Inspect the bore for cleanliness and ensure there is no remaining carbon buildup.
- Store the BOREMAX SPEED BRUSH in a safe and dry location.

Disposal Instructions

- Dispose of any used cleaning patches and solvents according to local environmental regulations.
- Do not dispose of the BOREMAX SPEED BRUSH in regular household waste. Check local guidelines for proper disposal of cleaning tools and materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the BOREMAX SPEED BRUSH, please reach out to the appropriate EUbased contact point related to this product.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective cleaning experience with your BOREMAX SPEED BRUSH. Always prioritize your safety and the safety of others while using this product. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: BOREMAX SPEED BRUSH

Introducción

El BoreMax Speed Brush es un componente esencial del sistema BoreMax Speed Clean, diseñado para facilitar la limpieza de cañones de armas de fuego. Este manual proporciona directrices de seguridad importantes para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Al seguir estas pautas, puedes ayudar a prevenir accidentes y garantizar un rendimiento óptimo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el BoreMax Speed Brush únicamente para su propósito previsto: la limpieza de cañones de armas de fuego de 12 gauge.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso para asegurarte de que no esté dañado. Si encuentras algún daño, no lo uses y deséchalo adecuadamente.
- No utilices el cepillo en cañones que no sean compatibles, ya que esto puede causar daños al cañón o al cepillo.
- Siempre usa protección ocular al limpiar el cañón para evitar lesiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa guantes de protección al manipular el cepillo para evitar irritaciones en la piel.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y que el área de trabajo esté libre de personas no autorizadas antes de comenzar la limpieza.
- Nunca apuntes el cepillo hacia ti o hacia otras personas mientras lo usas.
- Mantén el área de trabajo bien iluminada para evitar accidentes.
- Si experimentas alguna reacción adversa al usar productos de limpieza junto con el cepillo, detén su uso inmediatamente y busca atención médica si es necesario.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del área de trabajo:

- Asegúrate de que el área esté limpia y bien iluminada.
- Ten a mano todos los materiales necesarios, incluyendo el BoreMax Speed Brush y el solvente para cañones.

2. Uso del BoreMax Speed Brush:

- Verifica que el arma esté descargada.
- Inserta el BoreMax Speed Brush en el cañón del arma.
- Aplica el solvente para cañones según las instrucciones del fabricante.
- Mueve el cepillo hacia adelante y hacia atrás a lo largo del cañón, asegurándote de cubrir todas las áreas.
- Retira el cepillo y limpia el cañón con un paño limpio para eliminar cualquier residuo.

3. Limpieza del cepillo:

- Después de usar, limpia el BoreMax Speed Brush con agua y jabón suave.
- Deja secar completamente antes de guardarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Deséchalo de acuerdo con las normativas locales sobre residuos. Si el cepillo está dañado o desgastado, considera llevarlo a un punto de reciclaje adecuado.
- No arrojes el cepillo a la basura común si contiene productos químicos o residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, por favor consulta con el punto de contacto de seguridad de la UE más cercano.

Conclusión

El BoreMax Speed Brush es una herramienta eficaz para la limpieza de cañones. Al seguir estas directrices de seguridad, puedes asegurarte de que su uso sea seguro y eficiente. Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y reporta cualquier producto inseguro a las autoridades correspondientes.

Guide de Sécurité pour la BoreMax Speed Brush

Introduction

La BoreMax Speed Brush est conçue pour faciliter le nettoyage des canons de fusil de chasse de calibre 12. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser la brosse.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez toujours le produit avant utilisation pour détecter tout dommage ou défaut.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.
- Utilisez le produit uniquement à des fins prévues.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lors du nettoyage de votre arme.
- Ne pas utiliser la brosse sur un canon qui est encore chaud après le tir.
- Évitez d'exercer une pression excessive lors du nettoyage pour ne pas endommager le canon.
- Ne mélangez pas des solvants pour canon avec d'autres produits chimiques.
- Si vous ressentez une irritation de la peau ou des yeux, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et qu'il n'y a pas de cartouches dans la chambre.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la BoreMax Speed Brush et un solvant pour canon approprié.

2. Utilisation :

- Insérez la BoreMax Speed Brush dans le canon de l'arme.
- Faites passer la brosse doucement dans le canon en effectuant des mouvements de va-et-vient.
- Répétez le processus jusqu'à ce que la brosse n'accumule plus de carbone.
- Après utilisation, nettoyez la brosse avec un solvant pour canon et rangez-la dans un endroit sec.

3. Entretien :

- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse. Remplacez-la si les poils sont usés ou endommagés.
- Conservez la brosse dans un endroit frais et sec pour prolonger sa durée de vie.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la brosse dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et des produits chimiques.
- Si possible, recyclez le produit ou ses composants selon les directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la BoreMax Speed Brush, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le point de contact local pour des informations supplémentaires.

Istruzioni di Sicurezza per il BOREMAX SPEED BRUSH

Introduzione

Grazie per aver scelto la BoreMax Speed Brush di REAL AVID. Questo prodotto è progettato per garantire una pulizia efficace della canna del fucile, contribuendo a mantenere le prestazioni e la precisione del tuo armamento. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la BoreMax Speed Brush solo per il suo scopo previsto, ovvero la pulizia di canne di fucili calibro 12.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Verifica che non ci siano danni visibili sulla spazzola prima dell'uso. In caso di danni, non utilizzare il prodotto e contatta il supporto.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali detriti o solventi.
- Utilizza la spazzola in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di vapori da solventi.
- Non utilizzare la spazzola su canne danneggiate o non idonee.
- Non forzare la spazzola all'interno della canna; applica una pressione moderata per evitare danni.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso di solventi e detergenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni prima di iniziare.
- Rimuovi eventuali accessori dalla canna.

2. Utilizzo della BoreMax Speed Brush:

- Inserisci la spazzola nella canna.
- Esegui movimenti avanti e indietro per rimuovere l'accumulo di carbonio.
- Cambia la posizione della spazzola frequentemente per massimizzare l'efficacia.
- Dopo l'uso, pulisci la spazzola con un solvente appropriato e asciugala.

3. Pulizia e Manutenzione:

- Controlla regolarmente la spazzola per segni di usura e sostituiscila se necessario.
- Conserva la spazzola in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la BoreMax Speed Brush secondo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio e lo smaltimento dei materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardo alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per facilitare il supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare la BoreMax Speed Brush in modo efficace e sicuro, garantendo così la massima prestazione del tuo fucile.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotki BoreMax Speed

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Szczotki BoreMax Speed, która jest częścią systemu czyszczenia BoreMax Speed. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj Szczotki BoreMax Speed tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, tj. do czyszczenia lufy broni kal. 12.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Unikaj kontaktu szczotki z oczami i skórą.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki związane z produktem odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Używaj szczotki BoreMax Speed w dobrze oświetlonym miejscu.
- Nie używaj szczotki, jeśli jest uszkodzona lub zużyta.
- Podczas czyszczenia lufy, trzymaj szczotkę i narzędzie czyszczące z dala od twarzy.
- Nie stosuj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia lufy.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- **Krok 1:** Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna.
- **Krok 2:** Włóż szczotkę BoreMax Speed do lufy, upewniając się, że jest odpowiednio dopasowana do kal. 12.
- **Krok 3:** Delikatnie wprowadź szczotkę w lufę, wykonując ruchy w przód i w tył, aby usunąć nagromadzenie węgla.
- **Krok 4:** Po zakończeniu czyszczenia, wyjmij szczotkę i sprawdź lufę pod kątem czystości.
- **Krok 5:** Po użyciu, oczyść szczotkę zgodnie z instrukcjami producenta i przechowuj w suchym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Szczotka BoreMax Speed powinna być utylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj szczotki do ogólnych odpadów, jeśli jest to możliwe, przekaz ją do punktu zbiórki materiałów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Szczotki BoreMax Speed, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Szczotki BoreMax Speed.

BOREMAX SPEED BRUSH KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa BOREMAX SPEED BRUSH tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas auttaa sinua käyttämään ja huoltamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöön, johon aiot sen käyttää.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä puutteita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä BOREMAX SPEED BRUSH harjaa vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että käytät harjaa oikeassa kaliperissa (12 Gauge).
- Vältä liiallista painetta harjan käytössä, jotta et vahingoita tuloa.
- Käytä suojakäsineitä, jos olet herkkä kemikaaleille tai muille aineille, joita saatat käyttää harjaamisen yhteydessä.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja turvallinen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet ovat käden ulottuvilla.
- Puhdista alue, jolla aiot työskennellä, ja varmista, että se on turvallinen.

2. Harjan käyttö:

- Aseta BOREMAX SPEED BRUSH tuloon varovasti.
- Kierrä harjaa hitaasti ja tasaisesti, jotta se pääsee käsiksi kaikkiin alueisiin.
- Toista tarvittaessa, kunnes tulo on puhdas.

3. Puhdistus:

- Puhdista harja käytön jälkeen huolellisesti.
- Säilytä harja kuivassa ja puhtaassa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia aineita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vain aikuisille. Varmista, että nuoret tai lapset eivät käytä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.

Yhteenveto

BOREMAX SPEED BRUSH on tehokas työkalu tulojen puhdistamiseen. Noudata aina yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Älä epäröi kysyä neuvoa, jos olet epävarma tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta.

Návod k bezpečnému používání BOREMAX SPEED BRUSH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BOREMAX SPEED BRUSH od společnosti REAL AVID. Tento produkt je určen k rychlému a efektivnímu čištění hlavně vaší brokovnice. Před použitím si prosím důkladně přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a dodržujte pokyny výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím, zda není poškozený.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na podporu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před čištěním hlavně se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při používání kartáče na hlavěň noste ochranné brýle, abyste se chránili před možnými úlomky.
- Nepoužívejte příliš velkou sílu při čištění, abyste nepoškodili hlavěň.
- Po použití důkladně vyčistěte kartáč a uložte ho na bezpečném místě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečně uložena.
2. Vložte kartáč na hlavěň do ústí hlavně.
3. Pomalu a opatrně pohybujte kartáčem tam a zpět, abyste odstranili akumulaci uhlíku.
4. Po několika průchodech vyjměte kartáč a zkontrolujte hlavěň.
5. Opakujte postup podle potřeby, dokud nebude hlavěň čistá.

Pokyny pro likvidaci

- Použitý kartáč na hlavěň likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nepokládejte kartáč do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Informace o kontaktu pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní informace pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání BOREMAX SPEED BRUSH. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt a přejeme vám úspěšné čištění vaší brokovnice.