


LOADERS, RIFLE - LEE PRECISION 30-30 WINCHESTER LOADER

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Outil parfait pour ceux qui souhaitent simplement essayer le rechargement. Nez de col uniquement, utilisez uniquement des douilles tirées avec votre arme. Peut recharger une cartouche en 30 secondes. Tout ce dont vous avez besoin pour commencer à charger un calibre. Comprend : un siège de balle et une chambre de amorçage, une chambre de décalage, un die de mise à taille de col, une tige d'amorce, un mesureur de poudre, des données de chargement, des instructions complètes. Nécessite un marteau (non inclus). Comprend également un étui de rangement en plastique.



Caractéristiques

- Nom: [LEE PRECISION 30-30 WINCHESTER LOADER](#)
- Fabricant: [LEE PRECISION](#)
- Référence: 100053038
- N° fabr.: 90244
- Cartouche: 30-30 Winchester
- Type d'Outil: Loader
- Poids du colis: 0.476kg
- Hauteur d'expédition: 30mm
- Largeur d'expédition: 96mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 734307902445

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le LOADERS, RIFLE LEE PRECISION 3030 WINCHESTER LOADER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le LOADERS, RIFLE LEE PRECISION 3030 WINCHESTER LOADER

Introduction

Merci d'avoir choisi le LEE PRECISION 3030 Winchester Loader. Cet outil est conçu pour les personnes qui souhaitent essayer le rechargement des munitions de manière sûre et efficace. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir une expérience de rechargement sûre et réussie.

Directives de sécurité générales

- Toujours lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le chargeur.
- Assurezvous que la zone de travail est propre, sèche et bien ventilée.
- Gardez le chargeur et tous les composants hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Utilisez uniquement des douilles en laiton qui ont été tirées avec votre arme à feu.
- Soyez conscient des risques associés à la manipulation de la poudre à canon et des composants de munitions.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors du rechargement.
- Rangez tous les composants dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Vérifiez régulièrement tout signe d'usure ou de dommage au chargeur et à ses composants.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

• Risques potentiels :

- Risque de blessure dû à une manipulation incorrecte des outils et des composants.
- Risque d'explosion ou d'incendie dû à un stockage ou à une manipulation incorrects de la poudre à canon.
- Risque de contamination en utilisant des douilles sales ou endommagées.

• Éviter les risques :

- Assurezvous toujours que le chargeur est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Ne tentez pas de modifier le chargeur ou ses composants.
- N'utilisez jamais le chargeur dans une zone où il y a des flammes nues ou des étincelles.
- Éliminez immédiatement et en toute sécurité toute munition endommagée ou mal chargée.

• Avertissements spécifiques à l'âge :

- Ce produit est destiné à un usage par des adultes uniquement. Il ne doit pas être utilisé par des personnes de moins de 18 ans sans supervision d'un adulte.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Configuration :

- Placez le chargeur sur une surface stable et plane.
- Assurezvous que tous les composants sont présents et en bon état avant de commencer.

2. Processus de chargement :

- Insérez le die de mise à taille de col dans le chargeur.
- Placez la douille en laiton dans le die de mise à taille de col.
- Utilisez la tige d'amorce pour insérer une amorce dans le logement d'amorce de la douille.
- Mesurez la quantité appropriée de poudre à l'aide du mesureur de poudre.
- Versez la poudre dans la douille en laiton avec précaution.
- Utilisez le siège de balle pour placer la balle sur la douille remplie de poudre.
- Assurezvous que la balle est correctement enfoncée.

3. Finir :

- Vérifiez la cartouche terminée pour tout défaut.
- Rangez les munitions chargées dans un endroit sûr et sécurisé.

Instructions d'élimination

- Éliminez tout composant inutilisé ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les munitions chargées dans les ordures ordinaires.
- Contactez les autorités locales ou une installation de traitement des déchets dangereux pour des conseils sur les méthodes d'élimination sûres.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation du LEE PRECISION 3030 Winchester Loader, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur équipe de support client. Assurezvous d'avoir les détails de votre produit et toute information pertinente prête pour l'assistance.

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous pouvez profiter d'une expérience de rechargement sûre et réussie avec le LEE PRECISION 3030 Winchester Loader. Priorisez toujours la sécurité et la responsabilité dans toutes vos activités de rechargement.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr