

# PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS - LEE PRECISION 45 GAP CARBIDE 3-DIE SET

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Outils Armes de Poing](#)

L'ensemble comprend un die de mise à taille intégrale en carbure, un die de sertissage de balle, un die d'expansion à travers la poudre, un porte douille, une cuillère à poudre et des instructions/données de charge. Les dies en carbure ne nécessitent pas de lubrifiant pour le dimensionnement.



## Caractéristiques

- Nom: [LEE PRECISION 45 GAP CARBIDE 3-DIE SET](#)
- Fabricant: [LEE PRECISION](#)
- Référence: 100053203
- N° fabr.: 90498
- Cartouche: 45 G.A.P
- Type d'Outil: Carbide Kit
- Poids du colis: 0.567kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 121mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 734307904982

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 45 GAP CARBIDE 3DIE SET](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 45 GAP CARBIDE 3DIE SET

## Introduction

Merci d'avoir choisi le PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 45 GAP CARBIDE 3DIE SET. Ce produit est conçu pour vous offrir une expérience de rechargement fiable et efficace. Cependant, il est important de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et minimiser les risques potentiels associés au rechargement de munitions.

## Directives de Sécurité Générales

- Lisez et comprenez toujours toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre, organisé et bien ventilé.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation des matériaux.
- Ne pas utiliser le jeu de dies à d'autres fins que celles prévues.
- Inspectez régulièrement le jeu de dies pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous d'utiliser le bon calibre et les spécifications nécessaires pour vos besoins de rechargement.
- Vérifiez toujours les données de charge auprès de sources fiables avant de procéder au rechargement.
- Évitez de surcharger ou de souscharger vos munitions.
- Ne laissez jamais le processus de rechargement sans surveillance.
- Soyez prudent avec l'électricité statique lors de la manipulation des poudres et des amorces.
- Stockez les composants tels que les poudres et les amorces dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements pendant l'utilisation, cessez immédiatement l'opération et consultez les instructions.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

## **1. Configuration :**

- Assurez-vous que votre presse de rechargement est solidement fixée à une surface stable.
- Rassemblez tous les composants nécessaires : Carbide Full Length Sizing Die, Bullet Seating Die, Powder Thru Expanding Die, Shell Holder, Powder Dipper et Instructions/Données de Charge.

## **2. Installation :**

- Installez le Carbide Full Length Sizing Die dans la presse de rechargement conformément aux instructions du fabricant.
- Suivez le même processus pour le Bullet Seating Die et le Powder Thru Expanding Die.
- Assurez-vous que chaque die est bien serré pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

## **3. Processus de Rechargement :**

- Commencez par redimensionner vos douilles en laiton à l'aide du Carbide Full Length Sizing Die.
- Utilisez le Powder Thru Expanding Die pour élargir l'ouverture de la douille pour le placement de la balle.
- Mesurez et dispensez la charge de poudre appropriée à l'aide du Powder Dipper.
- Enfin, placez la balle à l'aide du Bullet Seating Die, en veillant à la profondeur et à l'alignement appropriés.

## **4. Après Utilisation :**

- Nettoyez et rangez le jeu de dies dans un endroit sûr après utilisation.
- Gardez tous les composants organisés et à l'abri de l'humidité.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Éliminez tout composant de rechargement inutilisé ou périmé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les matériaux dangereux dans les ordures ordinaires. Consultez les directives locales pour les méthodes d'élimination appropriées.
- Recyclez les matériaux d'emballage lorsque cela est possible.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou le manuel de l'utilisateur.

En respectant ces directives de sécurité et instructions, vous contribuerez à garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec votre PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS LEE PRECISION 45 GAP CARBIDE 3DIE SET. Merci de votre attention à la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)