

# PACESETTER RIFLE THREE-DIE SETS - LEE PRECISION LEE PACESETTER 3-DIE SET, 7.5MMX55 SWISS

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Le set de 3 matrices comprend une matrice de dimensionnement intégral, une matrice de mise en place de projectiles, une matrice de sertissage d'usine, un porte étui universel, une cuillère à poudre et des instructions/données de charge. Compatible avec toutes les presses de rechargement 7/8"-14.



## Caractéristiques

- Nom: [LEE PRECISION LEE PACESETTER 3-DIE SET, 7.5MMX55 SWISS](#)
- Fabricant: [LEE PRECISION](#)
- Référence: 100053425
- N° fabr.: 90767
- Cartouche: 7.5 x 55 mm Swiss
- Type d'Outil: 3-Die Set
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 36mm
- Largeur d'expédition: 122mm
- Longueur d'expédition: 147mm
- UPC: 734307907679

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU SET DE MATRICES PACESETTER RIFLE](#)
- [À propos de nous](#)

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU SET DE MATRICES PACESETTER RIFLE

## Introduction

Merci d'avoir choisi le set de matrices PACESETTER RIFLE de LEE PRECISION. Ce produit est conçu pour vous fournir les outils nécessaires au rechargeement des cartouches de 7,5 x 55 mm Swiss. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

## Directives de sécurité générales

- Assurezvous que votre zone de rechargeement est propre, bien éclairée et exempte de distractions.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation de l'équipement de recharge.
- Gardez tous les matériaux de recharge, y compris la poudre et les amorces, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Stockez tous les composants dans un endroit frais et sec pour éviter la détérioration.
- Familiarisezvous avec la presse de recharge et tous les composants du set de matrices avant utilisation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant le rechargeement des munitions.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Vérifiez toujours que la bonne matrice est installée avant utilisation.
- Évitez de surcharger les cartouches ; consultez les données de charge pour les spécifications recommandées.
- N'utilisez jamais de composants endommagés ou usés ; inspectez les matrices et les outils avant chaque utilisation.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer un composant du set de matrices.
- Si vous entendez des bruits inhabituels ou ressentez une résistance pendant le rechargeement, arrêtez immédiatement et investiguez la cause.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Installation du set de matrices :

- Assurezvous que votre presse de recharge est solidement fixée et stable.
- Retirez l'écrou de verrouillage de la matrice de dimensionnement intégral.
- Insérez la matrice de dimensionnement intégral dans la presse et serrez l'écrou de verrouillage de manière sécurisée.
- Répétez le processus pour la matrice de mise en place de projectiles et la matrice de sertissage d'usine, en vous assurant que chaque matrice est correctement positionnée.

### 2. Utilisation du set de matrices :

- Commencez par la matrice de dimensionnement intégral pour redimensionner vos étuis en laiton.
- Suivez avec la matrice de mise en place de projectiles pour placer les projectiles à la profondeur souhaitée.
- Enfin, utilisez la matrice de sertissage d'usine pour appliquer un sertissage à la cartouche.
- Utilisez le porte étui universel pour maintenir en toute sécurité les étuis de cartouches pendant le processus de recharge.

### 3. Utilisation de la cuillère à poudre :

- Utilisez la cuillère à poudre fournie pour mesurer la bonne quantité de poudre.
- Vérifiez toujours le poids de la charge de poudre avec une balance.

### 4. Données de charge :

- Consultez les instructions fournies pour des données de charge spécifiques et des recommandations pour la cartouche de 7,5 x 55 mm Swiss.

## Instructions de mise au rebut

- Disposez de tout matériel de recharge non utilisé ou excédentaire conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les matériaux dangereux dans les ordures ordinaires ; vérifiez les installations de mise au rebut locales qui traitent les déchets dangereux.
- Recyclez les composants métalliques lorsque cela est possible.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou le support produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec votre emballage produit ou visiter le site web du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de recharge sûre et agréable avec votre set de matrices PACESSETTER RIFLE. Priorisez toujours la sécurité et restez informé des meilleures pratiques en matière de recharge. Merci de votre attention à ces directives importantes.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)