

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL

Absolutely Essential For Accurate, Safe, Chamber Work

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES The Clymer No-Go Headspace Gauges are precision tools designed to help gunsmiths and firearm enthusiasts verify that a firearm's chamber does not exceed the maximum safe headspace dimensions. By identifying excessive chamber length, these gauges prevent potential safety hazards such as case ruptures or misfires, ensuring the firearm operates within the specified tolerances. They are essential during the chambering of new barrels, routine maintenance, or when assessing used firearms for purchase. Key Features: Precision Machining: Each gauge is crafted from high-quality steel and machined to exact SAAMI specifications, ensuring accurate and reliable measurements. Caliber Specificity: Available in a wide range of calibers, these gauges cater to various firearm types, providing versatility for gunsmiths working with multiple platforms. Durable Construction: Built to withstand repeated use, the hardened steel construction ensures longevity and consistent performance in demanding workshop environments. Specifications: Material: Hardened steel Dimensions: Size varies with caliber and gauge style Compliance: Manufactured to SAAMI specifications Customer Insights: Customers value the Clymer No-Go Headspace Gauges for their precision and reliability. The accurate machining and adherence to industry standards provide confidence during firearm assembly and inspection processes. Users appreciate the wide range of available calibers, allowing them to select the appropriate gauge for their specific needs. The durable construction is frequently highlighted, with many noting that the gauges maintain their accuracy even after extensive use. Incorporating the Clymer No-Go Headspace Gauges into your gunsmithing toolkit ensures that your firearm chambers are within safe operational limits, enhancing both safety and performance.



Attributes

- Name: CLYMER NO GO 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 184100223
- Mfr. No.: NGBR
- Cartridge: 22 BR (Benchrest) Remington, 6 mm BR Norma, 7 mm BR (Benchrest) Remington
- Color: Steel
- Height: 0.46"
- Length: 1.317"
- Material: Steel
- Model Number: NO GO 6mm BR
- Style: No Go Gauge
- Weight: 0.1 lbs
- Width: 0.46"
- Delivery weight: 0.023kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para MEDIDORES DE ESPACIO DE CABEZA NoGo CLYMER NO GO 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les JAUGes d'espace libre CLYMER NOGO 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i GAUGES HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MĚŘIČE VŮLE HLAVNICE NOGO CLYMER NO GO 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL](#)

Sicherheitsanleitung für HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL

Einführung

Danke, dass du dich für die HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, dir zu helfen, die Länge des Kammerraums deines Gewehrs genau zu messen und zu überprüfen. Die ordnungsgemäße Verwendung dieses Messgeräts ist entscheidend, um einen sicheren und effektiven Kammerprozess zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und verwandten Werkzeugen um.
- Stelle sicher, dass du mit deiner Feuerwaffe und ihrer Funktionsweise vertraut bist, bevor du dieses Messgerät verwendest.
- Verwende das Messgerät in einer sicheren und kontrollierten Umgebung, die frei von Ablenkungen ist.
- Überprüfe das Messgerät regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es verwendest.
- Bewahre das Messgerät an einem sicheren Ort auf, der für Kinder und unbefugte Personen unzugänglich ist.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und Munition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfe immer den Headspace, bevor du eine gebrauchte Feuerwaffe abfeuerst, um Unfälle zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass das Messgerät richtig mit "Go" oder "NoGo" gekennzeichnet ist, um Verwirrung zu vermeiden.
- Verwende das Messgerät nur für die angegebenen Kaliber: 6 mm BR Norma, 7 mm BR (Benchrest) Remington und 22 BR (Benchrest) Remington.
- Versuche nicht, das Messgerät in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Wenn du dir über die richtige Verwendung des Messgeräts unsicher bist, suche Hilfe bei einem qualifizierten Gunsmith.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen arbeitest.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist, bevor du das Messgerät verwendest.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Geräte für den Messprozess.

2. Verwendung des Messgeräts:

- Führe das NoGoMessgerät in die Kammer des Gewehrs ein.
- Stelle sicher, dass das Messgerät fest sitzt, aber zwingt es nicht in die Position.
- Wenn das Messgerät nicht vollständig schließt, ist der Headspace akzeptabel. Wenn es vollständig schließt, ist der Headspace zu groß und eine weitere Überprüfung ist erforderlich.

3. Nach der Verwendung:

- Entferne das Messgerät vorsichtig aus der Kammer.
- Reinige das Messgerät nach der Verwendung, um seine Genauigkeit und Langlebigkeit zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Messgerät gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallprodukte.
- Wenn das Messgerät beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, versuche nicht, es zu reparieren. Entsorge es verantwortungsbewusst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit und Verwendung dieses Produkts wende dich bitte an die entsprechenden Unterstützungsstellen in deiner Region. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften befolgst.

Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit. Dein sorgfältiger Umgang und die ordnungsgemäße Verwendung der HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL tragen dazu bei, ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduction

Thank you for choosing the HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL. This product is designed to help you accurately measure and test the length of the chamber of your rifle. Proper use of this gauge is essential for ensuring a safe and effective chambering process. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and related tools with care.
- Ensure you are familiar with your firearm and its operation before using this gauge.
- Use the gauge in a safe and controlled environment, free from distractions.
- Regularly inspect the gauge for any signs of wear or damage before use.
- Store the gauge in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Always check the headspace before firing a used firearm to prevent accidents.
- Ensure the gauge is properly marked as "Go" or "NoGo" to avoid confusion.
- Only use the gauge for the specified calibers: 6 mm BR Norma, 7 mm BR (Benchrest) Remington, and 22 BR (Benchrest) Remington.
- Do not attempt to modify or alter the gauge in any way.
- If you are unsure about the proper use of the gauge, seek assistance from a qualified gunsmith.
- Always wear appropriate safety gear, such as eye protection, when working with firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition before use.
- Gather all necessary tools and equipment for the measurement process.

2. Using the Gauge:

- Insert the NoGo gauge into the chamber of the rifle.
- Ensure that the gauge fits snugly but does not force it into place.
- If the gauge does not close fully, the headspace is acceptable. If it does close fully, the headspace is too large, and further inspection is required.

3. PostUse:

- Remove the gauge from the chamber carefully.
- Clean the gauge after use to maintain its accuracy and longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of the gauge in accordance with local regulations regarding metal products.
- If the gauge is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it. Dispose of it responsibly.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and use of this product, please reach out to the relevant support channels available in your region. Always ensure that you are following the latest safety guidelines and regulations.

Thank you for your attention to safety. Your careful handling and proper use of the HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL will help ensure a safe shooting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para MEDIDORES DE ESPACIO DE CABEZA NoGo CLYMER NO GO 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL

Introducción

Gracias por elegir el MEDIDOR DE ESPACIO DE CABEZA NoGo CLYMER NO GO 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL. Este producto está diseñado para ayudarte a medir y probar con precisión la longitud de la recámara de tu rifle. El uso adecuado de este medidor es esencial para garantizar un proceso de recámara seguro y efectivo. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender cómo usar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y las herramientas relacionadas con cuidado.
- Asegúrate de estar familiarizado con tu arma de fuego y su funcionamiento antes de usar este medidor.
- Usa el medidor en un entorno seguro y controlado, libre de distracciones.
- Inspecciona regularmente el medidor en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Guarda el medidor en un lugar seguro, lejos de niños y usuarios no autorizados.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre armas de fuego y municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre verifica el espacio de cabezal antes de disparar un arma de fuego usada para prevenir accidentes.
- Asegúrate de que el medidor esté correctamente marcado como "Go" o "NoGo" para evitar confusiones.
- Solo utiliza el medidor para los calibres especificados: 6 mm BR Norma, 7 mm BR (Benchrest) Remington y 22 BR (Benchrest) Remington.
- No intentes modificar o alterar el medidor de ninguna manera.
- Si no estás seguro sobre el uso adecuado del medidor, busca la ayuda de un armero calificado.
- Siempre usa equipo de seguridad apropiado, como protección ocular, al trabajar con armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en una condición segura antes de usarla.
- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios para el proceso de medición.

2. Uso del Medidor:

- Inserta el medidor NoGo en la recámara del rifle.
- Asegúrate de que el medidor encaje firmemente, pero no fuerces su colocación.
- Si el medidor no cierra completamente, el espacio de cabezal es aceptable. Si cierra completamente, el espacio de cabezal es demasiado grande y se requiere una inspección adicional.

3. Postuso:

- Retira el medidor de la recámara con cuidado.
- Limpia el medidor después de usarlo para mantener su precisión y longevidad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el medidor de acuerdo con las regulaciones locales sobre productos metálicos.
- Si el medidor está dañado o ya no es funcional, no intentes repararlo. Desecha de manera responsable.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta sobre la seguridad y el uso de este producto, por favor dirígete a los canales de soporte relevantes disponibles en tu región. Siempre asegúrate de seguir las últimas directrices y regulaciones de seguridad.

Gracias por tu atención a la seguridad. Tu manejo cuidadoso y el uso adecuado del MEDIDOR DE ESPACIO DE CABEZA NoGo CLYMER NO GO 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL ayudarán a garantizar una experiencia de tiro segura.

Guide de sécurité pour les JAUGes d'espace libre CLYMER NOGO 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduction

Merci d'avoir choisi les JAUGes d'espace libre CLYMER NOGO 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL. Ce produit est conçu pour vous aider à mesurer et tester avec précision la longueur de la chambre de votre arme. Une utilisation correcte de cette jauge est essentielle pour garantir un processus de chambrage sûr et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit de manière sûre et efficace.

Directives générales de sécurité

- Manipulez toujours les armes à feu et les outils associés avec soin.
- Assurez-vous de bien connaître votre arme et son fonctionnement avant d'utiliser cette jauge.
- Utilisez la jauge dans un environnement sûr et contrôlé, sans distractions.
- Inspectez régulièrement la jauge pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Rangez la jauge dans un endroit sécurisé, à l'abri des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et les munitions.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Vérifiez toujours l'espace libre avant de tirer avec une arme d'occasion pour éviter les accidents.
- Assurez-vous que la jauge est correctement marquée "Go" ou "NoGo" pour éviter toute confusion.
- N'utilisez la jauge que pour les calibres spécifiés : 6 mm BR Norma, 7 mm BR (Benchrest) Remington et 22 BR (Benchrest) Remington.
- N'essayez pas de modifier ou d'altérer la jauge de quelque manière que ce soit.
- Si vous n'êtes pas sûr de l'utilisation correcte de la jauge, demandez de l'aide à un armurier qualifié.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, tel que des lunettes de protection, lorsque vous travaillez avec des armes à feu.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et en sécurité avant utilisation.
- Rassemblez tous les outils et équipements nécessaires pour le processus de mesure.

2. Utilisation de la jauge :

- Insérez la jauge NoGo dans la chambre du fusil.
- Assurez-vous que la jauge s'adapte bien mais ne forcez pas pour la mettre en place.
- Si la jauge ne se ferme pas complètement, l'espace libre est acceptable. Si elle se ferme complètement, l'espace libre est trop grand, et une inspection supplémentaire est nécessaire.

3. Après utilisation :

- Retirez la jauge de la chambre avec précaution.
- Nettoyez la jauge après utilisation pour maintenir sa précision et sa longévité.

Instructions de disposition

- Éliminez la jauge conformément aux réglementations locales concernant les produits métalliques.
- Si la jauge est endommagée ou ne fonctionne plus, ne tentez pas de la réparer. Disposez-en de manière responsable.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation de ce produit, veuillez vous adresser aux canaux de soutien disponibles dans votre région. Assurez-vous toujours de suivre les dernières directives et réglementations de sécurité.

Merci de votre attention à la sécurité. Votre manipulation soignée et votre utilisation appropriée des JAUGES d'espace libre CLYMER NOGO 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL contribueront à garantir une expérience de tir sécurisée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i GAUGES HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduzione

Grazie per aver scelto i GAUGES HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL. Questo prodotto è progettato per aiutarti a misurare e testare con precisione la lunghezza della camera del tuo fucile. Un uso corretto di questo gauge è essenziale per garantire un processo di camera sicuro ed efficace. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco e gli strumenti correlati con attenzione.
- Assicurati di conoscere il tuo fucile e il suo funzionamento prima di utilizzare questo gauge.
- Utilizza il gauge in un ambiente sicuro e controllato, privo di distrazioni.
- Ispeziona regolarmente il gauge per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Conserva il gauge in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco e le munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Controlla sempre l'headspace prima di sparare con un'arma usata per prevenire incidenti.
- Assicurati che il gauge sia contrassegnato correttamente come "Go" o "NoGo" per evitare confusioni.
- Utilizza il gauge solo per i calibri specificati: 6 mm BR Norma, 7 mm BR (Benchrest) Remington e 22 BR (Benchrest) Remington.
- Non tentare di modificare o alterare il gauge in alcun modo.
- Se non sei sicuro dell'uso corretto del gauge, chiedi assistenza a un gunsmith qualificato.
- Indossa sempre un'adeguata protezione, come occhiali protettivi, quando lavori con armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e in condizioni sicure prima dell'uso.
- Raccogli tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie per il processo di misurazione.

2. Utilizzo del Gauge:

- Inserisci il gauge NoGo nella camera del fucile.
- Assicurati che il gauge si adatti in modo saldo ma non forzarlo in posizione.
- Se il gauge non si chiude completamente, l'headspace è accettabile. Se si chiude completamente, l'headspace è troppo grande e sono necessarie ulteriori ispezioni.

3. Post Utilizzo:

- Rimuovi il gauge dalla camera con cautela.
- Pulisci il gauge dopo l'uso per mantenere la sua precisione e longevità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il gauge in conformità con le normative locali riguardanti i prodotti metallici.
- Se il gauge è danneggiato o non funziona più, non tentare di ripararlo. Smaltiscilo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande relative alla sicurezza e all'uso di questo prodotto, ti invitiamo a contattare i canali di supporto pertinenti disponibili nella tua regione. Assicurati sempre di seguire le ultime linee guida e regolamenti di sicurezza.

Grazie per la tua attenzione alla sicurezza. La tua attenzione e il corretto utilizzo dei GAUGES HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL contribuiranno a garantire un'esperienza di tiro sicura.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 6MM BR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 6MM BR. Produkt ten został zaprojektowany w celu dokładnego pomiaru i testowania długości komory Twojej broni. Prawidłowe korzystanie z tego wskaźnika jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego i skutecznego procesu osadzania. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obsługuj broń palną i powiązane narzędzia z ostrożnością.
- Upewnij się, że znasz swoją broń i jej działanie przed użyciem tego wskaźnika.
- Używaj wskaźnika w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, wolnym od rozproszeń.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących broni palnej i amunicji.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze sprawdzaj odstęp zaporowy przed oddaniem strzału z używanej broni, aby zapobiec wypadkom.
- Upewnij się, że wskaźnik jest prawidłowo oznaczony jako "Go" lub "NoGo", aby uniknąć nieporozumień.
- Używaj wskaźnika tylko dla określonych kalibrów: 6 mm BR Norma, 7 mm BR (Benchrest) Remington oraz 22 BR (Benchrest) Remington.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać wskaźnika w jakikolwiek sposób.
- Jeśli nie jesteś pewien, jak prawidłowo używać wskaźnika, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne, podczas pracy z bronią palną.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i znajduje się w bezpiecznym stanie przed użyciem.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt do procesu pomiaru.

2. Użycie Wskaźnika:

- Włóż wskaźnik NoGo do komory broni.
- Upewnij się, że wskaźnik pasuje ciasno, ale nie wymuszaj go na siłę.
- Jeśli wskaźnik nie zamyka się całkowicie, odstęp zaporowy jest akceptowalny. Jeśli zamyka się całkowicie, odstęp zaporowy jest zbyt duży i wymagana jest dalsza inspekcja.

3. Po Użyciu:

- Ostrożnie wyjmij wskaźnik z komory.
- Po użyciu oczyść wskaźnik, aby zachować jego dokładność i trwałość.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wskaźnik zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów metalowych.
- Jeśli wskaźnik jest uszkodzony lub nie działa, nie próbuj go naprawiać. Utylizuj go odpowiedzialnie.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania tego produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi kanałami wsparcia dostępnymi w Twoim regionie. Zawsze upewnij się, że przestrzegasz najnowszych wytycznych i przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu. Twoje ostrożne obchodzenie się i prawidłowe korzystanie z WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 6MM BR przyczyni się do zapewnienia bezpiecznego doświadczenia strzeleckiego.

Turvallisuusohjeet CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua mittaamaan ja testaamaan tarkasti aseiden patruunapesän pituutta. Mittarin oikea käyttö on olennaista turvallisen ja tehokkaan kampeamisen varmistamiseksi. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina aseita ja niihin liittyviä työkaluja huolellisesti.
- Varmista, että tunnet aseesi ja sen toiminnan ennen mittarin käyttöä.
- Käytä mittaria turvallisessa ja hallitussa ympäristössä, joka on vapaa häiriötekijöistä.
- Tarkista mittari säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Säilytä mittari turvallisessa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseita ja ammuksia.

Eriyiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Tarkista aina headspace ennen käytetyn aseiden ampumista onnettomuuksien estämiseksi.
- Varmista, että mittari on merkitty oikein "Go" tai "NoGo" merkinnällä sekaannusten välttämiseksi.
- Käytä mittaria vain määritellyille kaliipereille: 6 mm BR Norma, 7 mm BR (Benchrest) Remington ja 22 BR (Benchrest) Remington.
- Älä yritä muokata tai muuttaa mittaria millään tavoin.
- Jos et ole varma mittarin oikeasta käytöstä, kysy apua pätevältä asekorjaajalta.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, kuten silmäsuojaa, työskennellessäsi aseiden kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa ennen käyttöä.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet mittaustilanteeseen varten.

2. Mittarin käyttäminen:

- Aseta NoGomittari aseiden patruunapesään.
- Varmista, että mittari istuu tiukasti, mutta älä pakota sitä paikalleen.
- Jos mittari ei sulkeudu täysin, headspace on hyväksyttävä. Jos se sulkeutuu täysin, headspace on liian suuri, ja tarvitaan lisätarkastusta.

3. Käytön jälkeen:

- Poista mittari varovasti patruunapesästä.
- Puhdista mittari käytön jälkeen sen tarkkuuden ja pitkäikäisyyden ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä mittari paikallisten metallituotteita koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos mittari on vaurioitunut tai ei enää toimi, älä yritä korjata sitä. Hävitä se vastuullisesti.

Lisätiedot ja tuki

Kaikkien tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön liittyvien kysymysten osalta ota yhteyttä alueesi asianmukaisiin tukikanaviin. Varmista aina, että noudatat viimeisimpiä turvallisuusohjeita ja sääntöjä.

Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen. Huolellinen käsittelysi ja mittarin oikea käyttö CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL tuotteella auttavat varmistamaan turvallisen ampumakokemuksen.

Säkerhetsinstruktionsguide för HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduktion

Tack för att du valt HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att noggrant mäta och testa längden på kammaren i ditt gevär. Korrekt användning av denna mätare är avgörande för att säkerställa en säker och effektiv kammring. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och relaterade verktyg med omsorg.
- Se till att du är bekant med ditt skjutvapen och dess funktion innan du använder denna mätare.
- Använd mätaren i en säker och kontrollerad miljö, fri från distraktioner.
- Inspektera regelbundet mätaren för eventuella tecken på slitage eller skador innan användning.
- Förvara mätaren på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående skjutvapen och ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid huvudutrymmet innan du avfyrar ett begagnat skjutvapen för att förhindra olyckor.
- Se till att mätaren är korrekt märkt som "Go" eller "NoGo" för att undvika förvirring.
- Använd endast mätaren för de angivna kalibrarna: 6 mm BR Norma, 7 mm BR (Benchrest) Remington och 22 BR (Benchrest) Remington.
- Försök inte att modifiera eller ändra mätaren på något sätt.
- Om du är osäker på korrekt användning av mätaren, sök hjälp från en kvalificerad gunsmith.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, såsom ögonskydd, när du arbetar med skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är avlastat och i ett säkert tillstånd innan användning.
- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning för mätprocessen.

2. Använda Mätaren:

- Sätt in NoGo-mätaren i kammaren på geväret.
- Se till att mätaren passar tätt men tvinga den inte på plats.
- Om mätaren inte stänger helt, är huvudutrymmet acceptabelt. Om den stänger helt är huvudutrymmet för stort och vidare inspektion krävs.

3. Efter användning:

- Ta bort mätaren från kammaren försiktigt.
- Rengör mätaren efter användning för att bibehålla dess noggrannhet och livslängd.

Avfallsinstruktioner

- Kasta mätaren i enlighet med lokala föreskrifter angående metallprodukter.
- Om mätaren är skadad eller inte längre fungerar, försök inte att reparera den. Kassera den på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerheten och användningen av denna produkt, vänligen kontakta de relevanta supportkanaler som finns tillgängliga i din region. Se alltid till att du följer de senaste säkerhetsriktlinjerna och föreskrifterna.

Tack för din uppmärksamhet på säkerhet. Din försiktiga hantering och korrekta användning av HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL kommer att bidra till en säker skjutupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro MĚŘIČE VŮLE HLAVNICE NOGO CLYMER NO GO 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MĚŘIČE VŮLE HLAVNICE NOGO CLYMER NO GO 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl přesně měřit a testovat délku komory vaší pušky. Správné používání tohoto měřiče je nezbytné pro zajištění bezpečného a efektivního procesu osazování. Pečlivě si prosím přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste porozuměli, jak produkt používat bezpečně a efektivně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi a souvisejícími nástroji opatrně.
- Ujistěte se, že jste obeznámeni se svou palnou zbraní a jejím ovládáním před použitím tohoto měřiče.
- Používejte měřič v bezpečném a kontrolovaném prostředí, bez rozptýlení.
- Pravidelně kontrolujte měřič na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Udržujte měřič na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se palných zbraní a munice.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy zkontrolujte vůli hlavy před výstřelem z použité palné zbraně, abyste předešli nehodám.
- Ujistěte se, že je měřič správně označen jako "Go" nebo "NoGo", abyste se vyhnuli záměně.
- Používejte měřič pouze pro specifikované ráže: 6 mm BR Norma, 7 mm BR (Benchrest) Remington a 22 BR (Benchrest) Remington.
- Nepokoušejte se měřič jakkoli upravit nebo změnit.
- Pokud si nejste jisti správným použitím měřiče, vyhledejte pomoc kvalifikovaného zbrojře.
- Vždy používejte vhodné ochranné pomůcky, jako je ochrana očí, při práci s palnými zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a v bezpečném stavu před použitím.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení pro proces měření.

2. Použití měřiče:

- Vložte NoGo měřič do komory pušky.
- Ujistěte se, že měřič těsně sedí, ale nenutíte ho na místo.
- Pokud se měřič zcela nezavře, je vůle hlavy přijatelná. Pokud se zcela zavře, je vůle hlavy příliš velká a je potřeba další inspekce.

3. Po použití:

- Opatrně vyjměte měřič z komory.
- Po použití vyčistěte měřič, aby se udržela jeho přesnost a životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte měřič v souladu s místními předpisy týkajícími se kovových výrobků.
- Pokud je měřič poškozený nebo již nefunkční, nepokoušejte se ho opravovat. Likvidujte ho odpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti a použití tohoto produktu se prosím obraťte na příslušné podpůrné kanály dostupné ve vaší oblasti. Vždy se ujistěte, že dodržujete nejnovější bezpečnostní pokyny a předpisy.

Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti. Vaše pečlivé zacházení a správné používání MĚŘIČE VŮLE HLAVNICE NOGO CLYMER NO GO 6MM BR HEADSPACE GAUGE STEEL pomůže zajistit bezpečný zážitek při střelbě.