

GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

Absolutely Essential For Accurate, Safe, Chamber Work

CLYMER GO HEADSPACE GAUGES The Clymer Go Headspace Gauges are precision tools designed to assist gunsmiths and firearm enthusiasts in verifying the minimum safe chamber dimensions of rifles and shotguns. Proper headspace is crucial for ensuring that a firearm can chamber and fire a cartridge safely, preventing potential malfunctions or safety hazards. These gauges are essential when chambering new barrels, performing routine maintenance, or evaluating used firearms for purchase. Key Features: Precision Machining: Each gauge is crafted from high-quality steel and machined to exact SAAMI specifications, ensuring accurate and reliable measurements. Caliber Specificity: Available in a wide range of calibers, these gauges cater to various firearm types, providing versatility for gunsmiths working with multiple platforms. Durable Construction: Built to withstand repeated use, the hardened steel construction ensures longevity and consistent performance in demanding workshop environments. Specifications: Material: Hardened steel Dimensions: Size varies with caliber and gauge style Compliance: Manufactured to SAAMI specifications Customer Insights: Customers value the Clymer Go Headspace Gauges for their precision and reliability. The accurate machining and adherence to industry standards provide confidence during firearm assembly and inspection processes. Users appreciate the wide range of available calibers, allowing them to select the appropriate gauge for their specific needs. The durable construction is frequently highlighted, with many noting that the gauges maintain their accuracy even after extensive use. Incorporating the Clymer Go Headspace Gauges into your gunsmithing toolkit ensures that your firearm chambers meet minimum safe dimensions, enhancing both safety and performance.



Attributes

- Name: CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 184100490
- Mfr. No.: G07.62X39
- Cartridge: 7.62 x 39 mm Russian
- Color: Steel
- Height: 0.4"
- Length: 1.495"
- Material: Steel
- Model Number: 7.62x39mm Go
- Style: Go Gauge
- Weight: 0.1 lbs
- Width: 0.4"
- Delivery weight: 0.023kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Jauges d'Espace Libre GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Suomi: Turvaohjeet HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)

Sicherheitshinweis für HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

Einführung

Danke, dass du dich für die HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du die Lehre verwendest, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zum Messen und Testen des Verschlussabstands von Gewehrkamern.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und Munition um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Halte die Lehre außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Lehre regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Wenn du Mängel oder Unregelmäßigkeiten bemerkst, stelle die Benutzung sofort ein und suche einen Ersatz.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Bestätige immer, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Lehre verwendest.
- Verwende die Lehre in einer gut beleuchteten und sicheren Umgebung.
- Vermeide die Nutzung der Lehre bei nassen oder feuchten Bedingungen, um Rost und Verschlechterung zu verhindern.
- Drücke die Lehre niemals gewaltsam in die Kammer; sie sollte ohne übermäßigen Druck snugly passen.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille, wenn du die Lehre verwendest.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Schutzausrüstung.

2. Verwendung der Lehre

- Setze die Go Gauge in die Kammer der Feuerwaffe ein.
- Schiebe die Lehre vorsichtig in die Kammer, bis sie stoppt.
- Wenn die Lehre ohne Widerstand passt, liegt der Verschlussabstand innerhalb der akzeptablen Grenzen.
- Wenn die Lehre nicht passt oder übermäßige Kraft erfordert, könnte der Verschlussabstand zu kurz sein, und eine weitere Überprüfung durch einen qualifizierten Büchsenmacher wird empfohlen.

3. Nach der Benutzung

- Reinige die Lehre nach der Verwendung mit einem weichen Tuch, um Schmutz oder Feuchtigkeit zu entfernen.
- Bewahre die Lehre an einem trockenen, sicheren Ort auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Lehre verantwortungsbewusst und halte dich an die örtlichen Vorschriften zur Metallrecycling und Abfallentsorgung.
- Entsorge die Lehre nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des Produkts besuche bitte die offizielle Website oder kontaktiere deinen örtlichen Händler.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung der HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL sicherstellen. Setze immer die Sicherheit an erste Stelle und konsultiere Fachleute, wenn du dir unsicher bist. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduction

Thank you for choosing the HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL. This guide provides essential safety information to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the gauge to avoid any potential hazards.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose of measuring and testing the headspace of rifle chambers.
- Always handle firearms and ammunition with care and follow all safety protocols.
- Keep the gauge out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the gauge for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects or irregularities, discontinue use immediately and seek a replacement.

Specific Safety Precautions for Use

- Always confirm that the firearm is unloaded before using the gauge.
- Use the gauge in a welllit and safe environment.
- Avoid using the gauge in wet or damp conditions to prevent rust and deterioration.
- Never force the gauge into the chamber; it should fit snugly without excessive pressure.
- Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when using the gauge.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary tools and safety equipment.

2. Using the Gauge

- Insert the Go Gauge into the chamber of the firearm.
- Gently push the gauge into the chamber until it stops.
- If the gauge fits without resistance, the headspace is within acceptable limits.
- If the gauge does not fit or requires excessive force, the headspace may be too short, and further inspection by a qualified gunsmith is recommended.

3. PostUse Care

- After use, clean the gauge with a soft cloth to remove any debris or moisture.
- Store the gauge in a dry, safe place to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the gauge responsibly, adhering to local regulations regarding metal recycling and waste disposal.
- Do not discard the gauge in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the product, please refer to the official website or contact your local distributor.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL. Always prioritize safety and consult professionals when in doubt. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

Introducción

Gracias por elegir el HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL. Esta guía proporciona información de seguridad esencial para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el gauge para evitar cualquier peligro potencial.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto de medir y probar el headspace de las recámaras de los rifles.
- Siempre maneja las armas de fuego y la munición con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Mantén el gauge fuera del alcance de los niños y de usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el gauge en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Si notas algún defecto o irregularidad, interrumpe su uso de inmediato y busca un reemplazo.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre confirma que el arma de fuego esté descargada antes de usar el gauge.
- Utiliza el gauge en un entorno bien iluminado y seguro.
- Evita usar el gauge en condiciones húmedas o mojadas para prevenir el óxido y la deterioración.
- Nunca fuerces el gauge en la recámara; debe encajar de manera ajustada sin presión excesiva.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, como gafas de seguridad, al usar el gauge.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne todas las herramientas y equipos de seguridad necesarios.

2. Uso del Gauge

- Inserta el Go Gauge en la recámara del arma de fuego.
- Empuja suavemente el gauge en la recámara hasta que se detenga.
- Si el gauge encaja sin resistencia, el headspace está dentro de los límites aceptables.
- Si el gauge no encaja o requiere fuerza excesiva, el headspace puede ser demasiado corto, y se recomienda una inspección adicional por un armero calificado.

3. Cuidado PostUso

- Después de usarlo, limpia el gauge con un paño suave para eliminar cualquier residuo o humedad.
- Guarda el gauge en un lugar seco y seguro para prevenir daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el gauge de manera responsable, cumpliendo con las regulaciones locales sobre reciclaje de metales y eliminación de desechos.
- No deseches el gauge en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre el producto, consulta el sitio web oficial o contacta a tu distribuidor local.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo del HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL. Siempre prioriza la seguridad y consulta a profesionales cuando tengas dudas. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de Sécurité pour les Jauges d'Espace Libre GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduction

Merci d'avoir choisi les Jauges d'Espace Libre GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser la jauge pour éviter tout risque potentiel.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu, à savoir mesurer et tester l'espace libre des chambres de fusil.
- Manipulez toujours les armes à feu et les munitions avec soin et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Gardez la jauge hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la jauge pour tout signe d'usure ou de dommage avant de l'utiliser.
- Si vous remarquez des défauts ou des irrégularités, cessez immédiatement l'utilisation et demandez un remplacement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Confirmez toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser la jauge.
- Utilisez la jauge dans un environnement bien éclairé et sûr.
- Évitez d'utiliser la jauge dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la rouille et la détérioration.
- Ne forcez jamais la jauge dans la chambre ; elle doit s'adapter confortablement sans pression excessive.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de la jauge.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les outils et équipements de sécurité nécessaires.

2. Utilisation de la Jauge

- Insérez la Go Gauge dans la chambre de l'arme à feu.
- Poussez doucement la jauge dans la chambre jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
- Si la jauge s'adapte sans résistance, l'espace libre est dans des limites acceptables.
- Si la jauge ne s'adapte pas ou nécessite une force excessive, l'espace libre peut être trop court, et une inspection supplémentaire par un armurier qualifié est recommandée.

3. Entretien Après Utilisation

- Après utilisation, nettoyez la jauge avec un chiffon doux pour enlever toute saleté ou humidité.
- Rangez la jauge dans un endroit sec et sûr pour prévenir les dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la jauge de manière responsable, en respectant les réglementations locales concernant le recyclage des métaux et l'élimination des déchets.
- Ne jetez pas la jauge dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, veuillez consulter le site officiel ou contacter votre distributeur local.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez assurer une utilisation sûre et efficace des Jauges d'Espace Libre GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL. Priorisez toujours la sécurité et consultez des professionnels en cas de doute. Merci de votre attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduzione

Grazie per aver scelto il HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL. Questa guida fornisce informazioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il gauge per evitare potenziali rischi.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato esclusivamente per il suo scopo previsto, ovvero misurare e testare l'headspace delle camere dei fucili.
- Maneggiare sempre armi da fuoco e munizioni con attenzione e seguire tutti i protocolli di sicurezza.
- Tenere il gauge fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il gauge per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se si notano difetti o irregolarità, interrompere immediatamente l'uso e richiedere una sostituzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Confermare sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di utilizzare il gauge.
- Utilizzare il gauge in un ambiente ben illuminato e sicuro.
- Evitare di utilizzare il gauge in condizioni umide o bagnate per prevenire ruggine e deterioramento.
- Non forzare il gauge nella camera; deve adattarsi senza eccessiva pressione.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale appropriati, come occhiali di sicurezza, quando si utilizza il gauge.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogliere tutti gli strumenti e l'equipaggiamento di sicurezza necessari.

2. Utilizzo del Gauge

- Inserire il Go Gauge nella camera dell'arma da fuoco.
- Spingere delicatamente il gauge nella camera fino a quando non si ferma.
- Se il gauge si adatta senza resistenza, l'headspace è entro limiti accettabili.
- Se il gauge non si adatta o richiede una forza eccessiva, l'headspace potrebbe essere troppo corto e si raccomanda un ulteriore controllo da parte di un armaiolo qualificato.

3. Cura PostUso

- Dopo l'uso, pulire il gauge con un panno morbido per rimuovere eventuali detriti o umidità.
- Conservare il gauge in un luogo asciutto e sicuro per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il gauge in modo responsabile, rispettando le normative locali riguardanti il riciclaggio dei metalli e lo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il gauge nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il prodotto, si prega di consultare il sito ufficiale o contattare il proprio distributore locale.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire l'uso sicuro ed efficace del HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL. Prioritizzare sempre la sicurezza e consultare professionisti quando si è in dubbio. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcja bezpieczeństwa dla HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem wskaźnika, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zapewnij, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jakim jest pomiar i testowanie headspace komór karabinu.
- Zawsze traktuj broń palną i amunicję z ostrożnością oraz przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Trzymaj wskaźnik z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań użytkowania i poszukaj wymiany.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Zawsze upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed użyciem wskaźnika.
- Używaj wskaźnika w dobrze oświetlonym i bezpiecznym otoczeniu.
- Unikaj używania wskaźnika w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec rdzewieniu i pogorszeniu stanu.
- Nigdy nie wymuszaj wskaźnika w komorze; powinien pasować ciasno bez nadmiernego nacisku.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas używania wskaźnika.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń palna jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt ochronny.

2. Używanie wskaźnika

- Włóż Go Gauge do komory broni palnej.
- Delikatnie wciśnij wskaźnik do komory, aż się zatrzyma.
- Jeśli wskaźnik pasuje bez oporu, headspace jest w akceptowalnych granicach.
- Jeśli wskaźnik nie pasuje lub wymaga nadmiernej siły, headspace może być zbyt krótki, a dalsza inspekcja przez wykwalifikowanego rusznikarza jest zalecana.

3. Pielęgnacja po użyciu

- Po użyciu oczyść wskaźnik miękką szmatką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub wilgoć.
- Przechowuj wskaźnik w suchym, bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wskaźnik odpowiedzialnie, przestrzegając lokalnych przepisów dotyczących recyklingu metali i utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących produktu, prosimy o zapoznanie się z oficjalną stroną internetową lub skontaktowanie się z lokalnym dystrybutorem.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i konsultuj się z profesjonalistami w razie wątpliwości. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne wytyczne.

Turvaohjeet HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

Johdanto

Kiitos, että valitsit HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen mittarin käyttöä mahdollisten vaarojen välttämiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, joka on kiväärin patruunahuoneen pituuden mittaaminen ja testaaminen.
- Käsittele aina aseita ja ammuksia varoen ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä mittari lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista mittari säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat vikoja tai epäsäännöllisyyksiä, lopeta käyttö välittömästi ja hae korvaava tuote.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen mittarin käyttöä.
- Käytä mittaria hyvin valaistussa ja turvallisessa ympäristössä.
- Vältä mittarin käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa ruosteen ja vaurioiden estämiseksi.
- Älä koskaan pakota mittaria patruunahuoneeseen; sen tulisi istua tiukasti ilman liiallista painetta.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, mittarin käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja suojavarusteet.

2. Mittarin käyttö

- Aseta Go Gauge aseeseen patruunahuoneeseen.
- Työnnä mittaria varovasti patruunahuoneeseen, kunnes se pysähtyy.
- Jos mittari mahtuu ilman vastusta, patruunahuoneen pituus on hyväksyttävissä rajoissa.
- Jos mittari ei mahdu tai vaatii liiallista voimaa, patruunahuoneen pituus saattaa olla liian lyhyt, ja suositellaan lisätarkastusta pätevällä asehuoltajalla.

3. Käytön jälkeinen huolto

- Käytön jälkeen puhdista mittari pehmeällä liinalla, jotta saat poistettua mahdolliset roskat tai kosteus.
- Säilytä mittari kuivassa ja turvallisessa paikassa vaurioiden estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä mittari vastuullisesti noudattaen paikallisia sääntöjä metallin kierrätyksestä ja jätteiden hävittämisestä.
- Älä hävitä mittaria tavallisten kotitalousjätteiden joukossa.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia liittyen tuotteeseen, viittaa viralliseen verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina turvallisuus etusijalle ja kysy ammattilaisilta, kun olet epävarma. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduktion

Tack för att du valt HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder mätaren för att undvika eventuella risker.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte att mäta och testa huvudutrymmet i gevärskammare.
- Hantera alltid skjutvapen och ammunition med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Håll mätaren utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet mätaren för eventuella tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några defekter eller oegentligheter, avbryt användningen omedelbart och sök en ersättning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bekräfta alltid att skjutvapnet är oladdat innan du använder mätaren.
- Använd mätaren i en väl upplyst och säker miljö.
- Undvik att använda mätaren i våta eller fuktiga förhållanden för att förhindra rost och nedbrytning.
- Tvinga aldrig mätaren in i kammaren; den ska passa tätt utan överdrivet tryck.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du använder mätaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att skjutvapnet är helt oladdat.
- Samla alla nödvändiga verktyg och säkerhetsutrustning.

2. Använda mätaren

- Sätt in Go Gauge i kammaren på skjutvapnet.
- Tryck försiktigt mätaren in i kammaren tills den stannar.
- Om mätaren passar utan motstånd är huvudutrymmet inom acceptabla gränser.
- Om mätaren inte passar eller kräver överdrivet tryck kan huvudutrymmet vara för kort, och vidare inspektion av en kvalificerad vapensmed rekommenderas.

3. Efter användning

- Rengör mätaren med en mjuk trasa för att ta bort skräp eller fukt.
- Förvara mätaren på en torr och säker plats för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera mätaren på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lokala föreskrifter för metallåtervinning och avfallshantering.
- Släng inte mätaren i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För alla frågor eller bekymmer angående produkten, vänligen hänvisa till den officiella webbplatsen eller kontakta din lokala distributör.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL. Prioritera alltid säkerheten och rådfråga professionella vid osäkerhet. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace, které zajistí bezpečné a efektivní použití tohoto produktu. Před použitím měřidla si prosím pečlivě přečtete tento průvodce, abyste se vyhnuli případným nebezpečím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je používán pouze k zamýšlenému účelu měření a testování headspace puškových komor.
- Vždy manipulujte se zbraněmi a municí opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Držte měřidlo mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte měřidlo na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo nepravidelností, okamžitě přestaňte měřidlo používat a vyžádejte si náhradu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy potvrďte, že je zbraň vybitá před použitím měřidla.
- Používejte měřidlo v dobře osvětleném a bezpečném prostředí.
- Vyhněte se používání měřidla v mokřích nebo vlhkých podmínkách, abyste zabránili rzi a degradaci.
- Nikdy nenutně vkládejte měřidlo do komory; mělo by se do ní vejdou těsně bez nadměrného tlaku.
- Vždy noste vhodnou ochrannou výbavu, jako jsou ochranné brýle, při používání měřidla.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a ochranné vybavení.

2. Použití měřidla

- Vložte Go Gauge do komory zbraně.
- Jemně zatlačte měřidlo do komory, dokud se nezastaví.
- Pokud se měřidlo vejde bez odporu, headspace je v přijatelných mezích.
- Pokud se měřidlo nevejde nebo vyžaduje nadměrnou sílu, headspace může být příliš krátký a doporučuje se další inspekce kvalifikovaným zbrojířem.

3. Údržba po použití

- Po použití vyčistěte měřidlo měkkým hadříkem, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo vlhkost.
- Uložte měřidlo na suchém a bezpečném místě, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte měřidlo odpovědně, v souladu s místními předpisy týkajícími se recyklace kovů a likvidace odpadu.
- Nevyhazujte měřidlo do běžného domácího odpadu.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se produktu se prosím obraťte na oficiální webové stránky nebo kontaktujte svého místního distributora.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní použití HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL. Vždy upřednostňujte bezpečnost a konzultujte odborníky, když máte pochybnosti. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.