


COPPER ELIMINATOR BORE BRUSHES - DEWEY 30-8MM 8-32M BORE BRUSH 12/PACK

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Tous les composants en aluminium éliminent les indications de fouling en cuivre "faux positifs"

Les brosses de nettoyage ont des composants en aluminium usinés qui ne réagissent pas avec les solvants à base d'ammoniac comme le font parfois les pièces en laiton. Elles ne produisent pas de taches bleu-vert sur vos patchs qui pourraient être mal interprétées comme des indications de fouling en cuivre, vous saurez donc quand votre canon est vraiment exempt de cuivre. Similaires en dureté au laiton, les pièces Copper Eliminator ne rayeront pas le canon ni n'endommageront le muzzle, et elles résisteront à une utilisation intensive. Les poils en nylon enroulés autour d'un noyau en aluminium et d'un raccord en aluminium à filetage mâle sont complètement exempts de laiton pour éliminer les indications de fouling en cuivre bleu-vert qui peuvent se produire lors de l'utilisation de solvants à base d'ammoniac avec des brosses à noyau en laiton. Les poils en nylon denses offrent une grande puissance de nettoyage, tout en étant extrêmement doux pour le rayage. Les brosses de calibre .17 et .20 avec des filets 5-40 étendent les avantages du système Copper Eliminator à votre tige de petit calibre existante. Les brosses de calibre .22 et plus grandes ont des filets 8-32 pour une utilisation avec les tiges Dewey Copper Eliminator.



Caractéristiques

- Nom: [DEWEY 30-8MM 8-32M BORE BRUSH 12/PACK](#)
- Fabricant: [DEWEY](#)
- Référence: 234000111
- N° fabr.: B30NA
- Calibre: 30 Caliber (.308), 8 mm (.323)
- Style: Carabine
- Quantité: 12
- Poids du colis: 0.036kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 102mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DES BROSSES À BORE COPPER ELIMINATOR](#)
- [À propos de nous](#)

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DES BROSSES À BORE COPPER ELIMINATOR

Introduction

Merci d'avoir choisi les BROSSES À BORE COPPER ELIMINATOR de DEWEY. Ce guide est conçu pour vous fournir des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation afin d'assurer une expérience sûre et efficace avec notre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous toujours que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement les brosses pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Utilisez le produit dans une zone bien ventilée pour éviter l'inhalation de fumées ou de particules.
- Ne pas utiliser les brosses avec des solvants à base d'ammoniac si elles présentent des signes de dommage.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant de nettoyer.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du frottement pour éviter d'endommager le canon.
- Manipulez les brosses avec soin pour éviter les blessures causées par les poils ou les bords tranchants.
- Soyez conscient du potentiel de taches bleuvert sur les patchs de nettoyage, qui peuvent indiquer une fouling en cuivre.
- Ne mélangez pas les solutions de nettoyage ; utilisez uniquement des solvants recommandés avec les brosses.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris les BROSSES À BORE COPPER ELIMINATOR, le solvant de nettoyage et une tige de nettoyage.

2. Installation :

- Sélectionnez la brosse à bore appropriée en fonction du calibre de votre arme à feu (calibre 30 ou 8 mm).
- Fixez la brosse à la tige de nettoyage en la vissant dans le raccord en aluminium à filetage mâle.

3. Utilisation :

- Appliquez une petite quantité de solvant de nettoyage sur la brosse.
- Insérez la brosse dans le canon de l'arme à feu.
- Frottez doucement le canon en utilisant un mouvement de vaetvient. Évitez une force excessive pour prévenir les rayures.
- Après le nettoyage, retirez la brosse et inspectezla pour toute débris ou dommage.

4. PostNettoyage :

- Essuyez le canon avec un patch propre pour enlever tout solvant ou débris restant.
- Rangez les brosses dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toute brosse usée ou endommagée conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les brosses dans les déchets ménagers réguliers si elles contiennent des matériaux dangereux.
- Envisagez des options de recyclage pour les composants en aluminium lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant les BROSSES À BORE COPPER ELIMINATOR, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr