

BROWNING X-BOLT LONG ACTION HD SCOPE BASES - EGW

BROWNING X-BOLT LONG ACTION 0 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette lourdes EGW pour Browning X-Bolt Long Action. Ajoutez la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce à votre fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usinées avec précision à partir d'aluminium extrudé, avec un espacement de fente et de rail Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de visée, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix des lunettes. Pré-percées pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages lourds sont .100" plus bas que les montages légers pour minimiser le poids et rapprocher votre optique de l'axe du canon pour une meilleure précision. Les fentes transversales pleines sont calibrées selon les spécifications MIL-STD 1913 à +/- .002". Usinées à partir d'aluminium extrudé ultra-rigide 7075 T6. Comprend des vis à tête hexagonale Torx® et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu.



Caractéristiques

- Nom: [EGW BROWNING X-BOLT LONG ACTION 0 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000288
- N° fabr.: 81024
- Couleur: Noir
- Modèle: X-Bolt
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Browning
- Poids du colis: 0.118kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370109449

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE BROWNING XBOLT LONG ACTION HD](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE BROWNING XBOLT LONG ACTION HD

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette lourdes EGW pour le Browning XBolt Long Action. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une solution de montage robuste et fiable pour votre lunette. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster des accessoires.
- Utilisez ce produit uniquement avec des armes à feu compatibles, comme spécifié par le fabricant.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette et les accessoires pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Rangez ce produit dans un endroit sec et sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que les bases de lunette sont installées correctement pour éviter tout mouvement ou désalignement pendant l'utilisation.
- Ne dépassez pas les spécifications de couple recommandées de 20 pouceslbs lors du serrage des bases.
- Utilisez du Loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent en raison du recul.
- Vérifiez toujours la compatibilité de vos anneaux de lunette avec le rail Picatinny avant l'installation.
- Évitez d'utiliser les bases de lunette dans des conditions météorologiques extrêmes sans protection appropriée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez les outils nécessaires : une clé Torx à tête hexagonale et du Loctite bleu.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et en sécurité.

2. Installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre Browning XBolt.
- Alignez les bases de lunette EGW Browning XBolt Long Action avec les trous de montage.
- Insérez les vis Torx à travers les bases dans les trous de montage.
- Appliquez du Loctite bleu sur les vis avant de les serrer.
- Utilisez la clé Torx pour serrer les vis au couple recommandé de 20 pouceslbs.

3. Utilisation

- Une fois installée, attachez votre lunette en utilisant des anneaux de lunette compatibles Picatinny ou Weaver.
- Ajustez la lunette pour le dégagement oculaire si nécessaire, en utilisant l'espacement des fentes Picatinny pour plus de flexibilité.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et l'alignement de la lunette pendant l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez ce produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et électroniques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou problème concernant les bases de lunette lourdes EGW pour le Browning XBolt Long Action, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre achat.

En suivant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec vos nouvelles bases de lunette. Merci de votre attention à la sécurité et à une utilisation responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr