

REMINGTON 541 SCOPE BASES - EGW REMINGTON 541 20 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Bases de lunette EGW Remington 541. Ajoutez la polyvalence d'un rail de lunette Picatinny en une seule pièce à votre fusil de chasse sans perçage ni taraudage. Usiné avec précision à partir d'aluminium extrudé avec un espacement de rainures Picatinny qui permet des changements rapides et simples de la distance de l'œil, tout en offrant une grande flexibilité dans le choix de la lunette.

Pré-percé pour s'adapter aux trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme. Accepte les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. Les montages tactiques légers disposent d'un canal central fraisé pour réduire le poids. Les fentes transversales pleine largeur sont conformes aux spécifications MIL-STD 1913 à +/-0.002". Usiné à partir d'aluminium extrudé ultra-rigide 6061 T6. Comprend des vis Torx® à tête creuse et une clé. EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu pour le montage.



Caractéristiques

- Nom: [EGW REMINGTON 541 20 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000358
- N° fabr.: 40312
- Couleur: Noir
- Modèle: 541
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370105212

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE REMINGTON 541](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE REMINGTON 541

Introduction

Merci d'avoir acheté les bases de lunette EGW Remington 541. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour une utilisation et une installation appropriées de votre nouveau produit. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les bases de lunette.
- Utilisez uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles comme spécifié.
- Inspectez les bases de lunette pour détecter tout défaut ou dommage avant l'installation.
- Assurezvous que toutes les vis sont serrées selon les spécifications de couple recommandées pour éviter les accidents.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne modifiez pas les bases de lunette et ne les utilisez pas de manière non prévue par le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Risques Potentiels :

- Une installation incorrecte peut entraîner un désalignement de la lunette, affectant la précision.
- L'utilisation d'anneaux de lunette incompatibles peut endommager la lunette ou l'arme à feu.

• Éviter les Risques :

- Suivez attentivement les instructions d'installation pour garantir un ajustement et un alignement corrects.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Utilisez le couple recommandé de 20 pouceslbs et une goutte de loctite bleu pour un montage sécurisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et en sécurité à manipuler.
- Rassemblez les outils nécessaires : une clé Torx® et du loctite bleu.

2. Étapes d'Installation :

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre Remington 541.
- Alignez les bases de lunette EGW avec les trous de montage.
- Insérez les vis à tête creuse Torx® à travers les bases dans les trous de montage.
- Serrez les vis à un couple de 20 pouceslbs à l'aide de la clé Torx®.
- Appliquez une petite goutte de loctite bleu sur chaque vis pour éviter le desserrage.

3. Vérification PostInstallation :

- Vérifiez que les bases de lunette sont solidement fixées et correctement alignées.
- Fixez votre lunette à l'aide d'anneaux compatibles Picatinny ou Weaver.
- Ajustez la lunette pour le dégagement oculaire et assurezvous qu'elle est solidement montée.

Instructions de Mise au Rebut

- Jetez les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le produit n'est plus utilisable, éliminez-le d'une manière qui respecte les réglementations locales sur la gestion des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer à votre revendeur autorisé local ou au site Web du fabricant pour les détails de contact.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos bases de lunette EGW Remington 541. Merci d'avoir choisi notre produit, et nous vous souhaitons une expérience sûre et agréable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr