

CZ 527 16MM HD PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW CZ 527 16MM 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Les fentes croisées Picatinny s'étendent sur toute la longueur du rail, offrant au tireur une flexibilité lors du montage des anneaux de lunette et d'autres accessoires. Les supports de lunette en une seule pièce d'EGW sont le choix évident pour les chasseurs et les tireurs tactiques. Ce support est une base de style Picatinny et est compatible avec les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver. EGW les fabrique dans son atelier en utilisant l'un de ses centres d'usinage. Après usinage, les supports sont vibrés, sablés et anodisés de type III pour une durabilité à long terme. Recommandation : 0 MOA - si vous tirez de 0 à 500 yards, 20 MOA - si vous tirez de 500 à 1000 yards. Lors du réglage de votre carabine avec un support de 20 MOA, EGW recommande de régler à 200 yards. Installation : EGW recommande un couple de 20 pouces-lbs et une goutte de loctite bleu (le loctite est vendu séparément). L'ensemble du support et des accessoires (des vis de montage et de la clé jusqu'à l'emballage) est fabriqué aux États-Unis.



Caractéristiques

- Nom: [EGW CZ 527 16MM 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000762
- N° fabr.: 80928
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 527
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Rail Picatinny
- Type d'arme: CZ
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.109kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 841370115990

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support de Lunette CZ 527 16MM HD Picatinny](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Support de Lunette CZ 527 16MM HD Picatinny

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de lunette CZ 527 16MM HD Picatinny d'EGW. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Veuillez lire attentivement ce document avant l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et de ses fixations pour éviter tout accident.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou d'autres personnes non qualifiées.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Inspection Avant Utilisation:** Avant d'installer le support, vérifiez qu'il n'y a pas de dommages visibles ou de défauts.
- Utilisation des Outils:** Utilisez uniquement les outils recommandés pour l'installation. Ne forcez pas les vis.
- Installation:** Suivez les instructions d'installation à la lettre pour garantir une fixation sécurisée.
- Réglage de la Lunette:** Si vous utilisez un support de 20 MOA, réglez votre lunette à 200 yards pour de meilleurs résultats.
- Couple de Serrage:** Utilisez un couple de 20 pouceslbs lors de l'installation et appliquez une goutte de loctite bleu pour assurer la fixation.
- Surveillance des Accessoires:** Vérifiez régulièrement que les anneaux de lunette et autres accessoires sont bien fixés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassembliez tous les outils nécessaires (vis, clé, loctite bleu).
- Assurezvous que la carabine est déchargée avant de commencer l'installation.

2. Installation:

- Placez le support sur le rail Picatinny de votre carabine.
- Alignez les trous de montage avec les fentes du rail.
- Insérez les vis de montage et serrezles à un couple de 20 pouceslbs.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur les vis pour éviter tout desserrage.

3. Réglage de la Lunette:

- Installez les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver sur le support.
- Ajustez la lunette selon les recommandations de réglage (0 MOA pour 0 à 500 yards, 20 MOA pour 500 à 1000 yards).

4. Vérification Finale:

- Assurezvous que tout est bien fixé et que rien ne bouge.
- Testez la stabilité du support avant de l'utiliser sur le terrain.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Consultez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Déposez les pièces usagées dans un centre de recyclage approprié pour assurer une élimination responsable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter un professionnel qualifié ou un représentant du service clientèle.

En suivant ce guide, vous vous assurerez que votre expérience avec le support de lunette CZ 527 16MM HD Picatinny est sécurisée et efficace. Merci de votre attention et restez en sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr