

# RIFLE FIBER OPTIC GLOW 50-MR FRONT SIGHT - MARBLE ARMS .500" FIBER OPTIC GLOW 50-MR FRONT SIGHT STEEL ORANGE

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Guidons](#)

Des organes de visée de précision pour les fusils, avec ou sans bases de rampe. La lame est élégamment contournée, s'inclinant vers l'avant. Fabriquée en acier et joliment bleue pour bien s'accorder avec n'importe quelle arme.



## Caractéristiques

- Nom: MARBLE ARMS .500" FIBER OPTIC GLOW 50-MR FRONT SIGHT STEEL ORANGE
- Fabricant: MARBLE ARMS
- Référence: 579605025
- N° fabr.: 605025
- Couleur: Orange
- Hauteur: .500
- Matériau: Steel
- Style: Fibre Optique
- Type d'arme: Universel Carabine
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 871373002812

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le GUIDON FIBRE OPTIQUE GLOW 50MR](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le GUIDON FIBRE OPTIQUE GLOW 50MR

## Introduction

Merci d'avoir choisi le GUIDON FIBRE OPTIQUE GLOW 50MR de Marble Arms. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une installation sûres de votre nouveau guidon. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit pour minimiser les risques et garantir des performances optimales.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que tous les produits sont utilisés conformément aux instructions du fabricant.
- Traitez toujours les armes à feu avec respect et manipulezles en toute sécurité.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez des armes à feu équipées de ce guidon.
- Inspectez régulièrement votre guidon pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé sur la sécurité des produits.
- Si vous avez des préoccupations concernant le produit, consultez un professionnel qualifié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le guidon sur des fusils compatibles. Assurezvous que votre fusil est adapté à ce guidon.
- N'essayez pas de modifier le guidon de quelque manière que ce soit. Les modifications peuvent compromettre la sécurité et les performances.
- Évitez d'utiliser le guidon dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la visibilité, comme de fortes pluies ou du brouillard.
- Assurezvous que le guidon est solidement fixé à votre fusil avant utilisation pour éviter les accidents.
- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors du tir.
- Soyez conscient du potentiel d'éblouissement ou de reflets provenant du matériau en fibre optique en plein soleil.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### • Installation :

1. Assurezvous que votre fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre avant de commencer l'installation.
2. Retirez tout guidon existant si applicable, en suivant les instructions du fabricant.
3. Alignez le GUIDON FIBRE OPTIQUE GLOW 50MR avec la base de montage de votre fusil.
4. Fixez solidement le guidon à l'aide des vis ou du matériel de montage fournis, en veillant à ce qu'il soit serré pour éviter tout mouvement lors de l'utilisation.
5. Vérifiez l'alignement du guidon avec le canon du fusil pour garantir la précision.

### • Utilisation :

1. Une fois installé, assurezvous que le guidon est propre et exempt d'obstructions avant utilisation.
2. Positionnez correctement votre fusil et assurezvous d'une position de tir stable.
3. Regardez à travers le guidon et alignezle avec votre cible. La lueur en fibre optique devrait fournir une image claire.
4. Tirez uniquement lorsque vous êtes sûr de votre cible et de ce qui se trouve audelà.
5. Après utilisation, nettoyez le guidon et le fusil conformément aux directives du fabricant pour maintenir les performances.

## Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant l'élimination des accessoires électroniques et des armes à feu.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, contactez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou les performances du produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources de support client. Assurezvous toujours d'avoir les informations et les conseils les plus récents concernant votre produit.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et celle des autres est notre priorité absolue. Profitez de votre expérience de tir avec le GUIDON FIBRE OPTIQUE GLOW 50MR.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)