

SEATER DIES - REDDING SEATER DIE 460 WEATHERBY MAG

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Le die de siège Redding comprend un guide de balle, un anneau de sertissage intégré et le bon plug de siège. Tous les dies sont fabriqués à partir des meilleurs aciers alliés disponibles et usinés sur des tours Hardinge Super-Précision capables de maintenir les tolérances les plus strictes de l'industrie. Traités thermiquement dans des fours à atmosphère contrôlée et polis à la main pour un fonctionnement lisse et sans défaut, ces dies conserveront leurs tolérances et dureront toute une vie. Inspectés et nettoyés par ultrasons avant l'emballage.



Caractéristiques

- Nom: [REDDING SEATER DIE 460 WEATHERBY MAG](#)
- Fabricant: [REDDING](#)
- Référence: 749006227
- N° fabr.: 92480
- Cartouche: 460 Weatherby Mag
- Type d'Outil: Outils Enfoncement de Balles
- Poids du colis: 0.295kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 58mm
- Longueur d'expédition: 132mm
- UPC: 611760924804

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Die de Siège Redding 460 Weatherby Mag](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le Die de Siège Redding 460 Weatherby Mag

Introduction

Merci d'avoir choisi le die de siège Redding 460 Weatherby Mag. Ce guide vise à vous fournir des instructions de sécurité claires et simples pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le die.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le die est utilisé uniquement pour le calibre spécifié (460 Weatherby Mag).
- Gardez le die hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du die pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le die de manière non autorisée, car cela pourrait entraîner des accidents.
- Lorsque vous travaillez avec des outils de recharge, portez toujours des lunettes de sécurité et des protections auditives si nécessaire.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, inspectez le die pour vous assurer qu'il est propre et en bon état.
- Ne forcez pas le die lors de l'insertion ou du retrait des cartouches.
- Utilisez des gants de protection si vous manipulez des matériaux ou des pièces chaudes.
- Ne laissez jamais le die sans surveillance pendant son utilisation.
- Évitez de travailler dans des zones mal éclairées ou encombrées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Fixez le die dans votre presse de recharge en suivant les instructions du fabricant de la presse.
- Assurezvous que le die est bien en place et qu'il ne bouge pas pendant l'utilisation.

2. Utilisation :

- Chargez la balle dans le die en suivant les spécifications du fabricant.
- Appliquez une pression uniforme lors de l'utilisation du die pour éviter les déformations.
- Après utilisation, nettoyez le die avec un chiffon doux pour enlever toute saleté ou résidu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le die avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales sur le recyclage et la mise au rebut des outils en métal.
- Si le die est endommagé au point de ne plus pouvoir être utilisé, contactez un centre de recyclage approprié pour un traitement sûr.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client. Assurezvous de fournir le modèle et le numéro de série du die pour une assistance rapide.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de tout outil de recharge. En suivant ce guide, vous contribuerez à garantir une expérience de recharge sûre et agréable. Merci de votre attention et bon recharge !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr