

# **CHARGEMASTER POWDER DISPENSER / SCALE COMBO - RCBS**

## **CHARGEMASTER COMBO (220V)-SCALE AND DISPENSER**

Rechargement > Dosage de Poudre > Doseuses & Mesurettes de Poudre

### **Lance des charges de poudre précises et cohérentes ; Mémoire programmable pour enregistrer tes charges préférées**

Le système de mesure de poudre automatisé combine deux produits de précision RCBS – la balance Chargemaster 1500 et le distributeur automatique de poudre Chargemaster – qui te permettent de mesurer des charges exactes de poudre sans fumée pour presque toutes les cartouches. Pèse et distribue avec précision de 2 à 300 grains de n'importe quelle poudre sans fumée extrudée (en bâton), sphérique (ball) ou en flocons. Non seulement précis mais aussi rapide, pour un distributeur « trickle » : le temps moyen de distribution est d'environ 20 secondes pour une charge de poudre extrudée de 60 grains. Le contrôle électronique te permet simplement d'entrer la charge exacte dont tu as besoin – et mémorise jusqu'à 30 de tes charges préférées pour un rappel instantané. La disposition avant-arrière permet un accès facile à la balance pour les utilisateurs droitiers ou gauchers. Le couvercle transparent élimine les fluctuations du poids de la charge causées par les courants d'air. Le drain de poudre te permet de vider facilement le réservoir de poudre. L'alimentation de la balance est fournie par une connexion directe du distributeur à la balance, donc il n'y a qu'un seul cordon d'alimentation à gérer. Si tu possèdes déjà une balance Chargemaster 1500, le distributeur peut être acheté séparément.



**Ne pas utiliser avec de la poudre noire.**

### **Caractéristiques**

- Nom: [RCBS CHARGEMASTER COMBO \(220V\)-SCALE AND DISPENSER](#)
- Fabricant: [RCBS](#)
- Référence: 749008398
- N° fabr.: 98924
- Capacité: 1500 grains
- Précision : 0.1 grains
- Poids du colis: 2.812kg
- Hauteur d'expédition: 213mm
- Largeur d'expédition: 244mm
- Longueur d'expédition: 437mm
- UPC: 076683989246

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le CHARGEMASTER POWDER DISPENSER / SCALE COMBO](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de Sécurité pour le CHARGEMASTER POWDER DISPENSER / SCALE COMBO

## Introduction

Merci d'avoir choisi le RCBS ChargeMaster Combo (220V) Balance et Distributeur. Ce produit est conçu pour mesurer et distribuer de la poudre sans fumée de manière sûre et précise. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sécurisée et le respect du Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues : mesurer et distribuer de la poudre sans fumée.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits et les avis de sécurité.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés à la manipulation de la poudre sans fumée.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le produit dans un espace bien ventilé pour éviter l'inhalation de particules de poudre.
- Évitez tout contact direct avec la poudre sans fumée ; portez des gants si nécessaire.
- Ne faites pas fonctionner le distributeur à proximité de flammes nues ou de sources de chaleur.
- Assurezvous que la prise électrique utilisée est compatible avec une alimentation de 220V AC.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Ne tentez pas de réparer ou de modifier le produit sans assistance professionnelle.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Placez le ChargeMaster Combo sur une surface stable et plane, loin de tout danger potentiel.
- Assurezvous que l'interrupteur d'alimentation est en position "off" avant de le connecter à l'alimentation.
- Branchez l'appareil dans une prise 220V AC appropriée.

### 2. Configuration :

- Allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur d'alimentation.
- Suivez les instructions à l'écran pour calibrer la balance si nécessaire.
- Assurezvous que la balance est remise à zéro avant d'ajouter de la poudre.

### 3. Utilisation :

- Mesurez la quantité de poudre sans fumée souhaitée selon vos besoins spécifiques.
- Utilisez le distributeur pour distribuer la poudre avec précision, en respectant les directives concernant le poids et la précision (capacité de 1500 grains, +/- 0,1 grains).
- Après utilisation, nettoyez la zone de distribution pour éviter l'accumulation de résidus de poudre.

### 4. Après Utilisation :

- Éteignez l'appareil et débranchezle de l'alimentation.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

## Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques.
- Assurezvous que toute poudre sans fumée restante est éliminée en toute sécurité et selon les directives locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ; envisagez des options de recyclage si disponibles.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation du RCBS ChargeMaster Combo, veuillez consulter le site Web officiel du fabricant ou contacter directement leur équipe de support.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)